

Skoda Enyaq '21 BEV





Voertuiginformatie


Merk:	Skoda	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	Enyaq '21 BEV	Chassisnummer:	TMBJB7NY9NF029412
Type brandstof:	Electrisch	Vermogen:	132 kW
Versie:	Enyaq iV60	1ste tenaamstelling:	28-12-2021
Kilometerstand:	176880 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	2
Dak & andere	1
Interieur	1
Links	2
Rechts	3
Voorzijde	2

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur

Carkit	Ja	Middenarmsteun	Ja	Navigatiesysteem	Ja
Radio multimedia	Ja	Xenon / LED verlichting	Ja		

Schade

--	--	--	--	--	--

Bumper A sierlijst

Kras(sen)
Vervangen en spuiten
Achterzijde




Bumper V

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Voorzijde




Bumper V bekleding

Kras(sen)
Vervangen
Voorzijde



Dak

Deuk(en)
Uitdeuken zonder spuiten
Dak & andere



Deur V L

Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links



Interieur

Vlek

Reinigen

Interieur



Laadkabel EV (normaal)

Ontbreekt

Vervangen

Achterzijde



Scherf V R

Deuk(en)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Tankklep

Vervormd / Geforceerd

Vervangen en spuiten

Rechts



Velg A R alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



Velg V L alu

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Banden

Voor Links

Winter

235/55/19/105/V

Michelin

6,2 mm

Voor Rechts

Winter

235/55/19/105/V

Michelin

6,3 mm

Achter Links

Winter

235/55/19/105/V

Michelin

5,8 mm

Achter Rechts

Winter

235/55/19/105/V

Michelin

5,8 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen	5	Aantal laadkabels (snelladen)	1
Certificaat van Overeenstemming	Nee	CO2 Emissie	0
Digitaal onderhoud	Ja	GPS opslag	Ja
GPS opslag	HD	Hoedenplank/rolhoes	Ja
Instructieboek	Ja	Onderhoudsboekje	N.v.t.
Terugzetten naar fabrieksinstellingen		Totaal aantal sleutels	2

Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.