DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

ARVAL BNP PARIBAS GROUP

Détails véhicule

VIN	WBA21EF01 05X21809	Kilométrage	83 250 km	Energie	Essence
Immatriculation	GQ673CA	Date d'immatriculation	06/07/2023	Cylindrée	1995
Marque	BMW	Niveau carburant	0 %	Transmission	Automatique
Modèle	X1-2022	Genre	VP	Vitesses	8
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	5	Couleur	Gris		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	28/10/2026	Parc	CAT AMBERIEU	Propriétaire	Cofiparc






















Autres informations techniques

Peinture Métalisée		Kit roue secours Complet	✓	Manuel d'utilisation	✓
Véhicule Roulant	- OK -			Carnets de bord	✓
Moteur fonctionnant	- OK -			Double clefs	✓
Batterie fonctionnelle	- OK -			Carnet de garantie	✗
Boîte de vitesse fonc.	- OK -				

Options / Equipements

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Toutes saisons 4.0 mm






Michelin 225/55/18 V Toutes saisons 4.0 mm

Kit hiver

Michelin 225/55/18 V Hiver 5.0 mm






Michelin 225/55/18 V Hiver 5.0 mm

Dommages

1



Elément	Pneu hiver
Position	Avant Gauche
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange

2



Elément	Carnet de garantie
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



Elément	Assise de siège tissu
Position	Arrière
Dommages	Tâché
Intensité	-
Opération	Nettoyage

4



Elément	Assise de siège tissu
Position	Avant Gauche
Dommages	Tâché
Intensité	-
Opération	Nettoyage

5



Elément	Pneu hiver
Position	Avant Droit
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange

6



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 4
Opération	Réparation

7



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Grelé
Intensité	-
Opération	Smart Repair

9



Elément	Montant de pavillon
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

11



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

12



Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	Longueur (cm) > 4
Opération	Réparation

13



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)