DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXEYDBPFB PG036215	Erstzulassung	18.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	40 565 km
Modell	MOVANO 2.2 D 103kW L2H2 3,5t verstärkt	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz					



Lose Teile

Reserverad	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓

Reifen

Continental 225/75/16 R
Ganzjahresreifen 5.0 mm

Continental 225/75/16 R
Ganzjahresreifen 5.0 mm



Continental 225/75/16 R
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Continental 225/75/16 R
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Kofferraum/Laderaum	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	**Nettokosten**	**-**
Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

2



Bauteil	Schweller	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
Position	Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	**212,50€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,20		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	180,00€		
		Pauschale	-		

3



Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Seitlich Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**75,00€**
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,50		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	75,00€		
		Pauschale	75,00€		

4



Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**-**
Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Sonstiges

5

Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**165,75€**
Beschreibung	-	Lackierungszeit	1,30		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	195,00€		
		Pauschale	-		

6



Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	300,00€
Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	**300,00€**
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		