

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	30/04/2024	Color	Gris Artense (metali)
Marca	PEUGEOT	Matrícula		Cuentakilómetros	12 913 km
Modelo	N208 5P Active Puretech 75 S&S 5 Vel MAN	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección


Parque



Elemento extraíble







Bandeja trasera	✓
Compresor kit reparar pinchazos	✗
Botella kit reparar pinchazos	✗

Documento técnico




Neumáticos

Daños externos

1		Elemento	Compresor kit reparar pinchazos	2		Elemento	Botella kit reparar pinchazos
		Posición	-			Posición	-
		Daños	Falta			Daños	Falta
		Comentarios	-			Comentarios	-
3		Elemento	Puerta	4		Elemento	Puerta
		Posición	Delantero Izquierdo			Posición	Trasero Izquierdo
		Daños	Rayadura			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
5		Elemento	Paragolpes	6		Elemento	Descuento piezas adyacentes
		Posición	Trasero			Posición	-
		Daños	Rayadura			Daños	-
		Comentarios	-			Comentarios	-

Otros Daños

DEKRA Automotive Solutions

7		Elemento	Tiempo auxiliar
		Posición	-
		Daños	-
		Comentarios	-