

Seat

LEON 1.5 EHYB DSG 204CV 5P XXL AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKL6SR086887



Descripción

Matrícula 2642NCF	Fecha de matriculación 29/05/2025	Kilometraje 24198 km
Color Negro	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1488 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 150 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
SINTAX VALENCIA

Fecha del encargo
18/06/2026

Fecha de peritación aprobada
19/06/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Llanta / Delantero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 17 "	Ralladura	Smart repair
			
002	Paragolpes / Delantero	Abolladura	Reparar



003 Puerta / Delantero Izquierdo

Abolladura

Aceptable



004 Aleta / Trasero Izquierdo

Abolladura

Smart repair



005 Paragolpes / Trasero

Ralladura

Pintar



006 Portón trasero / puerta del maletero / -

Abolladura

Smart repair



007 Aleta / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



008 Puerta / Delantero Derecho

Abolladura

Smart repair



Elementos faltantes

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input checked="" type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	NEXEN	225 / 45 / 17 /	5 mm
Delantero Derecho	NEXEN	225 / 45 / 17 /	5 mm
Trasero Izquierdo	NEXEN	225 / 45 / 17 /	5 mm
Trasero Derecho	NEXEN	225 / 45 / 17 /	5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha




Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Elementos faltantes / Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)



Elementos faltantes / Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)




Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Abolladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Aleta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura