Perizia Nr.	Relazione di Perizia per la Spett.	Ramo Sinistro
		VARI

Impresa Controparte

Cod. Perito	Cod. Liquidatore	Numero Polizza	Il danneggiato riferisce che puo' recuperare l'Iva
			NO

Data incarico	Data primo rilievo	Località	Ubicazioni	Nr.Fotografie	Privilegio a favore di
15/05/2026	09/07/2026		INIZIARE	51	

Intestatario - Indirizzo - Telefono - Professione
- 00000000000000

Scade il

Locatario / Comproprietario - Indirizzo - Telefono - Professione

Gia' Targa

Veicolo (Marca - Modello - Versione)	Targa	Telaio	Prima Immatricolazione
AUDI Q8 (4M) (07/18>) 50TDI(210Kw)4tiptronSuv5p/d-e/2967cc		WAUZZZF1XPD012447	16/12/2022

Stato d'uso	Km.	Pneumatici	Colore	Tipo Smalto	Compatibilità del danno	Coerenza del danno con la dinamica del sinistro
BUONO	106.747	50,00 %	BIANCO	Metall/DoppioQ8 50 TDI 286 CV quat	SI	SI

Allestimenti / Dotazioni	Codice Mandato:	Ultima Revisione	Ubicazione danni
Q8 50 TDI 286 CV quat			



Codice Omologazione	Per veicoli Comm./Ind.	Portata	Tara	Passo	Posti	Assi
		q.li ,	q.li ,	m. ,	nr.	nr.

Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie

C.R.	Voci di Danno Listino Ricambi aggiornato a 03/06/2026	SR	LA	VE	ME	D. M.	Costo dei Ricambi
4	pulizia			---			
4	chiave			---			
4	cerchio			---			
4	cerchio			---			
4	cerchio			--			
4	cerchio			--			
				--			

Riparatore	Fascia Carrozzeria	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi

Detrazioni / Sconti / Degradi	Totale Ricambi Netto

Supplemento	Totale tempi supplementari	Totale tempi VE
ore ore ore		

Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N)	
	84	
Insufficenza Assicurativa (C - A) / C x 100 = %	Coefficente Riduzione (N - C) / N x 100 = %	Materiale di Consumo
Danni A.R.D. Totale Imponibile		L ime
Detrazione sui Ricambi con (*)		M l'or or
Insufficenza Assicurativa %		Ma ore
Totale (Imponibile)		TO
Totale (IVA Compresa)		Impo
Franchigia/Scoperto con il max/min del		Osse
TOTALE		
Indennizzo Contrattuale		

giorni

Ruolo Numero	Foglio

Tutti i dati della perizia sono espressi in EURO