






Condizione Relazione

Numero di rapporto:	0000000927618-IT867	Numero di contratto:	790031
Targa:			

Dati del veicolo			
BMW X1;Suv;Hybride;Manual;			
Numero di telaio:	WBA21EF0505Z43902	Chilometraggio Rivelato:	47981 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	02.05.2024 /	Data e luogo Perizia:	26.06.2026 Pastorano
Vernice:	Grigio	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Stoffa
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni		
		
		

1.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno



Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio



Cerchi



vano motore



folgio complementare



folgio complementare



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti posteriore
Graffio/Rigature