


RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-109876119



Identification du véhicule

Réf. client 5261739 Immatriculation [REDACTED]
 Date 1ère M.C.11/03/2021
 Km. compteur 190443

Marque PEUGEOT
 Modèle 308 Allure Business BlueHDi 13

Version
 N° de châssis VF3LBYHZKMS074108



Date & lieu de restitution

Date
 Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre	Main d'oeuvre	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre	Coût réel	Remise	Remise	Coût
				carrosserie	peinture		divers		de vétusté	pièces	
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Ciel de toit	Brûlé	E - Remplacer	858,54	1,40				948,14	45,00	15,00	779,04
Bas de caisse ext G	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		2,00	2,00	76,00		332,00	45,00	0	182,60
Porte AVG	Bosse(s) et griffe(s)	LI - Réparer et peindre (co		1,00	2,50	95,00		319,00	45,00	0	175,45
Pare-chocs AR Jante alum. AVD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Peindre			1,50	57,00		153,00	45,00	0	84,15
Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	E - Remplacer	287,35	0,60				325,75	45,00	15,00	265,37
Jante alum. ARG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	E - Remplacer	287,35	0,60				325,75	45,00	15,00	265,37
Pneu ARD	Déchirure	E - Remplacer	122,60					122,60	45,00	35,00	79,69
Pneu AVD	Déchirure	E - Remplacer	122,60					122,60	45,00	35,00	79,69
Pare-chocs AV	Griffe(s)	Lustrage									Non facturé
Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Boitier rétroviseur ext G	Griffe(s)	Lustrage									Non facturé
Jante alum. ARD bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00

(1) Inspection réalisée par:

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	3124,59 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-797,86 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	2326,73 €
TOTAL T.V.A.	465,35 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	2792,08 €
------------------------------------	-----------

71095034 Ciel de toit Brûlé E - Remplacer



71095041 Bas de caisse ext G Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)



71095043 Porte AVG Bosse(s) et griffe(s) LI - Réparer et peindre (complet)



71095045 Pare-chocs AR Griffes) Peindre



71095039 Jante alum. AVD bi-ton/polychrome Griffes) E - Remplacer





71095035 Jante alum. AVG bi-ton/polychrome Griffe(s) E - Remplacer



71095036 Jante alum. ARG bi-ton/polychrome Griffe(s) E - Remplacer



71095038 Pneu ARD Déchirure E - Remplacer



71095040 Pneu AVD Déchirure E - Remplacer



71095044 Pare-chocs AV

Griffe(s)

Lustrage



71095033 Revêtement assise siège AVD

Tache

Nettoyer



71095042 Boitier rétroviseur ext G

Griffe(s)

Lustrage



71095037 Jante alum. ARD bi-ton/polychrome

Griffe(s)

Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

