

NOx:	10.0 mg/km		
THC + NOx:	mg/km		
Partikelmasse:	0.68 mg/km		
Partikelzahl:	3.64 *10 ¹⁰ km ⁻¹		
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): m ⁻¹			
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte			
Komplette RDE-Fahrt:	NOx: 60.0 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ km ⁻¹		
Städtische RDE-Fahrt:	NOx: 60.0 mg/km		
Partikel (Anzahl):	6.0 *10 ¹¹ km ⁻¹		
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:			
1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	177 g/km	7.8 l/100km	- Wh/km
Mittel	125 g/km	5.5 l/100km	- Wh/km
Hoch	109 g/km	4.8 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	132 g/km	5.8 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	129 g/km	5.7 l/100km	- Wh/km
2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb			
Elektrische Reichweite	- km		
Elektrische Reichweite innerorts	- km		
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja			
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)	e24 28 29		
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen			
3.2.2 Einsparungen durch WLTP: 2.12 g/km			
4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge			
WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts			- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
WLTP-Werte	Entladung		Stromverbrauch (ECAC)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

Seite 4

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeugen	
Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km
Sonstiges	
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Abschnitt 5:	-
52. Anmerkungen:	
Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 175/60 R16 86H M+S 5 1/2Jx16 ET46* 1/2: 175/65 R15 88H 5 1/2Jx15 ET46* 1/2: 175/65 R15 88H M+S 5 1/2Jx15 ET46* 1/2: 185/50 R17 86H M+S 5 1/2Jx17 ET45* 1/2: 195/55 R16 87H M+S 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 195/55 R16 87W 6 1/2Jx16 ET54* 1/2: 205/40 R18 86W 7Jx18 ET54* 1/2: 205/45 R17 88V M+S 7Jx17 ET54* 1/2: 205/45 R17 88W 7Jx17 ET54* 1/2: 205/45 R17 88Y 7Jx17 ET54* *	
54. Fahrzeug ausgestattet mit:	
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja/nein	
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: ja/nein	

Seite 5

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	BMW AG 046CC0157694 www.PS-Team.de
EG-Übereinstimmungsbescheinigung (vollständige Fahrzeuge)	
Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden	
(Ort und Datum)	
(Verwaltungsbehörde)	
(Vermerke der Genehmigungsbehörde)	
(Vermerke des Herstellers)	
HSN 0005	ASN 005853 VVS 00585 3 TSN CMG
DE 00 000250 WMW31DH0402U71155 1702862	
WMW31DH0402U71155	

Seite 6

Der Unterzeichner:	
Bernhard Kuhn	
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug	
0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):	MINI
0.2 Typ:	FML2
Variante:	31DH
Version:	IAW40000
0.2.1 Handelsbezeichnung:	Cooper
0.2.3 Kennungen:	
0.2.3.1 Interpolationsfamilie:	IP-0000662-WBA-1
0.2.3.2 ATCT-Familie:	AT-0000054-WBA-1
0.2.3.3 PEMS-Familie:	24-WBA-O27
0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:	RL-0100489-WBA-1
0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-
0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-0000002-WBA-1
0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:	EV-0000045-WBA-1
0.4 Fahrzeugklasse:	M1
0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:	

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der linken oder rechten A-,B-,C-Säule, eingetietet ww. geklebt
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
--

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WMW31DH0402U71155
---------------------------------------	-------------------

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2023-05-15
---------------------------------------	------------


mit dem in der am	2022-09-27
-------------------	------------

erteilten Genehmigung	e1*2007/46*1678*15
-----------------------	--------------------

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit RECHTSVERKEHR, in denen METRISCHE EINHEITEN für das Geschwindigkeitsmessgerät und METRISCHE EINHEITEN für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München
(Ort)

23.05.2023
(Datum)



(Unterschrift)

Leiter Vertrieb
(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale							
1. Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4				
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung):							
1	Achse 1	-					
3.1 Das Fahrzeug ist:	nicht automatisiert						
Hauptabmessungen							
4. Radstand:	2495 mm						
5. Länge:	3863 mm						
6. Breite:	1727 mm						
7. Höhe:	1414 mm						
Massen							
13. Masse in fahrbereitem Zustand:	1250 kg						
13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:	1294 kg						
16. Technisch zulässige Höchstmassen							
16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand:	1610 kg						
16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse:	Achse 1:	920 kg					
	Achse 2:	755 kg					
16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	-						
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:							
18.3 Zentralachsanhängers:	-						
18.4 Ungebremsen Anhänger:	-						
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	-						
Antriebsmaschine							
20. Hersteller des Motors:	Bayer. Mot. Werke AG						
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	1: B38A15F, 2: -						
22. Arbeitsverfahren:	Fremdzündung/4-Takt						
23. Reiner Elektrobetrieb:	Nein						
23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	-						
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3;in Reihe						
25. Hubraum:	1499 cm³						
26. Kraftstoff: Benzin	26.1 Mono fuel						
27. Höchstleistung							
27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor):	100.00 kW bei:4500 min⁻¹						
27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor):	-						
27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):	-						
28 Getriebe (Typ):	automatisch						
28.1 Übersetzungsverhältnisse							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
4.154	2.450	1.393	0.975	0.755	0.675	0.547	-
28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes							
-							

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes							
1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
3.789	3.789	4.235	4.235	4.235	3.789	3.789	-
Höchstgeschwindigkeit							
29. Höchstgeschwindigkeit:							210 km/h
Achsen und Radaufhängung							
30. Spurweite:	1.	1501 mm	2.	1501 mm			
35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:							
1:	205/45 R17 88 W	7,0Jx17/ET54	A	C1			
2:	205/45 R17 88 W	7,0Jx17/ET54	A	C1			
Bremsen							
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:							-
Aufbau							
38. Code des Aufbaus:							AB
40. Farbe des Fahrzeugs:							GRAU/SCHWARZ
41. Anzahl und Anordnung der Türen:							2;1 links, 1 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):							4
Umweltverträglichkeit							
46. Geräuschpegel:							
Standgeräusch:							75.30 dB(A)
bei Motordrehzahl:							3375 min⁻¹
Fahrgeräusch:							67.00 dB(A)
47. Abgasnorm:							Euro 6 AP
47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V _{ind}							
47.1.1 Prüfmasse:							1354 kg
47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten							
47.1.3.0 f ₀							123.4 N
47.1.3.1 f ₁							-0.088 N/(km/h)
47.1.3.2 f ₂							0.03382 N/(km/h)²
47.2 Fahrzyklus							
47.2.1 Fahrzyklusklasse:							3b
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor:							0
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit:							nein
48. Abgasemissionen:							
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:							
							715/2007*2018/1832AP
1.2 Prüfverfahren		Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)					
CO:		200.1 mg/km					
THC:		19.3 mg/km					
NMHC:		16.7 mg/km					



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Unternehmenspolitik



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Servicehistorie

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
15.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 110 µm bis 180 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Motorhaube 180 µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.07.2023	Letzte Zulassung	12.01.2026
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Mini
Typ / Verkaufsbez.	Mini 3-trg. (F56)(2013->) / Cooper John Cooper Works Trim (EURO 6d)	Aufbauart	Limousine
Türen	3	Sitzplätze	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WMW31DH0402U71155	HSN / TSN	0005 / CMG
DAT Europa-Code®	015800110980002	DAT Marktindex	DE001 6413
Km-Stand abgelesen	35030	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	100	Hubraum (ccm)	1499
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Grau / B47 / Schwarz	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 45 R 17 88 W	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 * FSL	S /O	5 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 W	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 * FSL	S /O	5 mm
2 links	205 / 45 R 17 88 W	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 * FSL	S /O	5 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 W	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 * FSL	S /O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
195 / 55 R 16 87 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance *	W /O	6 mm
195 / 55 R 16 87 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance *	W /O	6 mm
195 / 55 R 16 87 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance *	W /O	8 mm
195 / 55 R 16 87 H	Goodyear / Ultra Grip 8 Performance *	W /O	8 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ausstattungs-Paket: Premium First, Außenspiegel elektr. verstellbar, Dach schwarz lackiert, Dachhimmel Satellite Grey, Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Ersatzteilkatalog Facelift, Fahrassistenten-System: Active Guard (Bremsassistent), Fahrassistenten-System: Performance Control, Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic, Getränkehalter vorn und hinten, Innenausstattung: Interieur-Oberfläche Piano Black, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, John Cooper Works Trim, Karosserie: 3-türig, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC), LM-Felgen 7x17 (Track Spoke, Schwarz), Lenkrad (Sport Leder Nappa) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung, Modellpflege (2), Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB), Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V, Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V KAT, Multifunktion für Lenkrad, Otto-Partikelfilter (OPF), Piano Black Exterieur, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Service-System: Remote Services, Servolenkung Servotronic, Sitzausstattung: 4-Sitzer, Sitze vorn mechanisch verstellbar, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Türgriffe innen verchromt, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
4801	Ausstattungs-Paket: John Cooper Works Aerodynamik Kit
3269	Ausstattungs-Paket: Premium Extra
19631	Dekor-/Zierstreifen auf Motorhaube
28402	Fußmatten Velours
789	Fzg. ohne Modell-Schriftzug
26710	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Bremsfunktion (DCC)
37901	Innenspiegel mit Abblendautomatik
69005	Lenkrad heizbar
11764	Metallic-Lackierung Rooftop Grey
1906	Sicht-Paket
30472	Sitzbezug / Polsterung: Stoffkombination Dinamica
22101	Sonnenschutzverglasung
60202	Reifen 195/55 R16 ..H (M+S)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 26.05.2026 bei Kilometerstand 34.204
bis Wartung verbleiben:	18.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Verkleidung Heckklappe leichte Kratzer,
Ladekante leichte Kratzer,