


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNSS R4011293	Erstzulassung	26.06.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	25 662 km
Modell	CORSA 1.2 Direct Inj Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	Details unbekannt

Auftragsdaten



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Serviceheft	✗
Inspektion	✗

Reifen



Innenschäden

1




●

Bauteil	Serviceheft	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	20,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Sonstiges

2



● ● ●

Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

3



● ●

Bauteil	Abdeckkappe Wischerarm	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	31,71€
Position	Hinten	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	50,75€
Beschreibung	Gebrochen	Lackierungszeit	-		
Anmerkungen		Lackierungskosten	-		
		Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	320,75€
---------------------	----------------