

Résumé

Détails

Photos commerciales

Photos commerciales

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du volant



Photo du siège avant gauche




Photo du coffre



Photo intérieur arrière





Photo de la planche de bord




Photo intérieur avant



Caractéristiques

Véhicule


Photo des clés du véhicule



Kilométrage

121762

Photo du kilométrage au tableau de bord




Voyant au tableau de bord

Sans défauts

Numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule

VR7BBYHSANE0184 32

Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



Véhicule roulant ou non roulant

Véhicule roulant

Batterie

Fonctionnel(le)

Techniques

Type de boîte de vitesses

Manuelle 6

Nombre de sièges

5

Documents

Certificat d'immatriculation

Non présenté(e)

Pochette porte documents

Non présent(e)

Carnet d'entretien

Non présent(e)

Manuel d'utilisateur

Non présent(e)

Extérieur

Soubassements

Photo du soubassement du véhicule à l'avant



Protection sous moteur

Sans défauts

Soubassement du véhicule

Sans défauts

Avant

État du spoiler de pare-choc avant

Défaut(s) apparent(s)

État du pare-chocs avant

Sans défauts

État de la grille de pare-choc

Sans défauts



Griffe / Rayé

Peindre


1

2

État de la plaque d'immatriculation avant	Sans défauts	Radar avant	Sas défauts	Caméra avant	Sans défauts
État de la calandre	Sans défauts	État des optiques avant droite	Sans défauts	État des optiques avant gauche	Sans défauts
État du feu antibrouillard avant droit	Sans défauts	État du feu antibrouillard avant gauche	Sans défauts	État du capot	Sans défauts
État du pare-brise	Sans défauts	État des essuie-glaces avant	Sans défauts	Montant de pare-brise	Sans défauts

Droite

Aile avant droite	Sans défauts	État de la moulure d'aile avant droite	Sans défauts	État de la porte avant droite	Défaut(s) apparent(s)
-------------------	--------------	--	--------------	-------------------------------	-----------------------



- Bosse / enfoncement
- Réparer & peindre


État de la poignée de porte avant droite	Sans défauts	État du rétroviseur côté droit	Sans défauts	État de la vitre de porte avant droite	Sans défauts
--	--------------	--------------------------------	--------------	--	--------------

Joint de porte avant droite	Sans défauts	État de la porte arrière droite	Sans défauts	État de la porte coulissante droite	Sans défauts
-----------------------------	--------------	---------------------------------	--------------	-------------------------------------	--------------

État de la poignée de porte arrière droite	Sans défauts	État de la vitre de porte arrière droite	Sans défauts	Panneau arrière droit	Sans défauts
--	--------------	--	--------------	-----------------------	--------------

Joint de porte arrière droite	Sans défauts	Baguette latérale droite	Sans défauts	Bas de caisse côté droit	Sans défauts
-------------------------------	--------------	--------------------------	--------------	--------------------------	--------------

Aile arrière droite	Sans défauts	État de la moulure d'aile arrière droite	Défaut(s) apparent(s)
---------------------	--------------	--	-----------------------



- Griffe / Rayé
- Remplacer

Arrière

Crochet d'attelage	Non présent(e)	État du pare-choc arrière	Défaut(s) apparent(s)	Coin de pare-chocs arrière gauche	Sans défauts
--------------------	----------------	---------------------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------



Griffes / Rayés Peindre

1 2

Coin de pare-chocs
arrière droit

Sans défauts

État de la plaque
d'immatriculation arrière

Sans défauts

Capteur de recul

Sans défauts

Antibrouillards arrière

Sans défauts

État du hayon / porte du
coffre

Sans défauts

Porte arrière

Sans défauts

Poignée de porte arrière

Sans défauts

Caméra de recul

Sans défauts

Optique arrière gauche

Sans défauts

Optique arrière droite

Sans défauts

État de la lunette arrière

Sans défauts

Vitre de porte arrière

Sans défauts

Feu stop

Sans défauts

Joint de coffre

Sans défauts

Joint de porte arrière

Sans défauts

Benne

Sans défauts

Gauche

État de la
moulure d'aile
arrière gauche

Défaut(s) apparent(s)

Aile arrière gauche

Sans défauts

Bas de caisse côté
gauche

Sans défauts



Griffes / Rayés Remplacer

Baguette latérale gauche

Sans défauts

Joint de porte arrière
gauche

Sans défauts

Panneau arrière gauche

Sans défauts

État de la vitre de porte
arrière gauche

Sans défauts

État de la poignée de
porte arrière gauche

Sans défauts

État de la porte
coulissante gauche

Sans défauts

État de la porte arrière
gauche

Sans défauts

Joint de porte
avant gauche

Défaut(s) apparent(s)

État de la vitre de porte
avant gauche

Sans défauts



- Trou
- Remplacer

État du rétroviseur côté gauche

Sans défauts

État de la poignée de porte avant gauche

Sans défauts

État de la porte avant gauche

Défaut(s) apparent(s)



- Bosse / enfoncement
- Réparer & peindre

État de la moulure d'aile avant gauche

Sans défauts

Aile avant gauche

Sans défauts

Toit & autres

Véhicule grêlé

Non

Vue du toit



Carrosserie

Sans défauts

Élément de carrosserie

Sans défauts

État du toit

Sans défauts

Antenne

Sans défauts

Barres de toit

Sans défauts

Trappe à carburant

Sans défauts

Roues

Roues Global

Type de jante

Jantes tôle

Cache-écrou

Sans défauts

Cache moyeu

Sans défauts

Roue avant gauche


Photo roue avant gauche

Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche

Niveau d'usure pneu avant gauche

4mm





État du pneu avant gauche

Sans défauts



État de la jante avant gauche

Sans défauts

Enjoliveur avant gauche


Sans défauts

Pare boue avant gauche

Sans défauts

Roue avant droite

Photo roue avant droite



État du pneu avant droit

Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit



État de la jante avant droite

Sans défauts

Niveau d'usure pneu avant droit

4mm



Enjoliveur avant droit

Défaut(s) apparent(s)



Élément manquant


Remplacer

Pare boue avant droit

Sans défauts

Roue arrière droite

Photo roue arrière droite



État du pneu arrière droit

Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière droit



État de la jante arrière droite

Sans défauts

Niveau d'usure pneu arrière droit

4mm



Enjoliveur arrière droit


Sans défauts

Pare boue arrière droit

Sans défauts

Roue arrière gauche

Photo roue arrière gauche



État du pneu arrière gauche

Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière gauche



État de la jante arrière gauche

Sans défauts

Niveau d'usure pneu arrière gauche

4mm



Enjoliveur arrière gauche

Sans défauts

Pare boue arrière gauche

Sans défauts

Roue de secours

Type d'équipement de secours

Kit de réparation

Photo roue de secours ou équipement de secours



Compresseur du kit de réparation

Sans défauts

Recharge du kit de réparation


Sans défauts

Intérieur

Intérieur avant

Habitacle

Défaut(s) apparent(s)



Sale

Nettoyer

État du volant

Sans défauts

État du tableau d'instruments

Sans défauts

État du rétroviseur central

Sans défauts

État du siège AVANT GAUCHE

Sans défauts

État du siège AVANT DROITE

Sans défauts

Ceinture

Sans défauts

Tapis

Sans défauts

Plafonnier

Sans défauts

Tableau de bord

Sans défauts

Comodo

Sans défauts

Ecran central

Sans défauts

Boîte à gants

Sans défauts

Allume cigare

Sans défauts

Élément d'habitacle

Sans défauts

Intérieur arrière

Moquette

Sans défauts

État du ciel de toit

Sans défauts

Plancher de coffre

Sans défauts

État des sièges arrière

Sans défauts

Coffre

État du coffre

Sans défauts

Cache-bagage

Sans défauts

Câble de recharge domestique

0


Câble de recharge rapide

0

Compartiment moteur

Compartiment moteur

Photo du compartiment moteur



Niveau d'huile

Sans défauts

Insonorisant capot moteur

Sans défauts

Fuites apparentes

Sans défauts

Autres fluides (Liquide refroidissement, frein, Direction assistées, etc)

Sans défauts

Sonorité, fumée

Sans défauts