

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare
Hybridelektrofahrzeuge
Stromverbrauch (gewichtet,
kombiniert): - Wh/km
Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **nein**
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -
3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-
Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ
Benzin / Diesel - g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP
Benzin / Diesel - g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
Benzin / Diesel CO₂-Emissionen Kraftstoffverbrauch
WLTP-Werte [g/km] [l/100km]

Niedrig	-	-
Mittel	-	-
Hoch	-	-
Höchstwert	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas	CO ₂ - Emissionen	Kraftstoffverbrauch
WLTP-Werte	[g/km]	[l/100km] [m ³ /100km]
Niedrig	-	-
Mittel	-	-
Hoch	-	-
Höchstwert	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU)
2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge
Stromverbrauch 157,0 Wh/km
Elektrische Reichweite 356,0 km
Elektrische Reichweite innerorts 509,0 km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge
Stromverbrauch (ECAC,
weighted) - Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER) - km
Elektrische Reichweite innerorts
(EAER city) - km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer
Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)
**zu Nr. 35: 195/55 R16 84P auf 6.50JX15/
ET32;**
**Die Verwendung der optionalen Reifen
kann zu Abweichungen von den offiziellen
Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-
Ausstoß führen**
Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0011YFME
Haendler Code DE0301
B/E
Motorkennzeichnung 105TDL00
Motorseriennummer 04522
KFZ-Brief wurde erstellt



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VXKHZKXZN4148436

046CC0123572



www.PS-Team.de

Der Unterzeichner Vincent Simon bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:


0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
0.2. Typ: **U**
Variante: **H**
Version: **ZKXZ-X0C000**

0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **CORSA**
0.2.3 Kennungen:
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-ZKX_REDUS766-VR3-0**
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: -
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: -
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: **RL_CMP_REDUS760-VR3-0**
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: -
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: -
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: -

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
PSA Automobiles SA
2-10 boulevard de l'Europe
78300 POISSY, France
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken oder rechten B-Säule
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
VXKUHZKXZN4148436
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:
16.02.2022

mit dem in der am **14.01.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris **27.02.2022**
Ort Datum


Unterschrift

**Program
Distribution
Manager**

Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
und Räder: **4**
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):
1; Achse 1
3.1 Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:
nicht automatisiert
4. Radstand: **2540** mm
4.1. Achsabstände:
1 - 2: **2540** mm
5. Länge: **4055** mm
6. Breite: **1745** mm
7. Höhe: **1435** mm
13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1530** kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1537** kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **1920** kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
1: **965** kg
2: **960** kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: - kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines Deichselanhängers: - kg
18.1. Zentralachsanhänger: - kg
18.4. ungebremsten Anhänger: - kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: - kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine: **PSA**
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: **ZK01**
22. Arbeitsverfahren: -
23. Reiner Elektroantrieb: **ja**
23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: -
25. Hubraum: - cm³
26. Kraftstoff: **Elektro**
26.1. -
27. Höchstleistung
27.1. Höchste Nennleistung: - kW bei: - min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
27.3. Höchste Nennleistung: **100.00** kW (Elektromotor)
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: **57.00** kW (Elektromotor)

28. Getriebe (Typ): **automatisch**
28.1. Übersetzungsverhältnisse:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
0.5211 - - - -
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
0.1151 - - - -
28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.2208**
28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
0.1151 - - - -
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
- - - -
29. Höchstgeschwindigkeit: **150** km/h
30. Spurweite:
1: **1490** mm
2: **1490** mm
35. Reifen/Radkombination:
Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
1: **195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET32**
2: **195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET32**
36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -
38. Code des Aufbaus: **AB Schräghecklimousine**
40. Farbe des Fahrzeugs: **schwarz**
41. Anzahl und Anordnung der Türen: **4 ; 2 links, 2 rechts**
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): **5**
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -
46. Standgeräusch: - dB(A)
bei der Drehzahl: - min⁻¹
Fahrgeräusch: **65.00** dB(A)
Abgasnorm: **AX**
47. Parameter für die Emissionsprüfung
47.1. Prüfmasse: **1608** kg
47.1.1. Querschnittsfläche **0.674** m²
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm³

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f₀: **78.7** N
47.1.3.1. f₁: **0.758** N/(km/h)
47.1.3.2. f₂: **0.02645** N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus **3b**
47.2.1. Fahrzyklusklasse:
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc): -
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: -
48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AX**
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	-	-	-	mg/km
THC	-	-	-	mg/km
NMHC	-	-	-	mg/km
NOx	-	-	-	mg/km
THC+NOx	-	-	-	mg/km
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	-	-	-	mg/km
Partikelzahl	-	-	-	10 ¹¹ /km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	-	-	-	mg/kWh
NOx	-	-	-	mg/kWh
NMHC	-	-	-	mg/kWh
THC	-	-	-	mg/kWh
CH4	-	-	-	mg/kWh
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	-	-	-	mg/kWh
Partikelzahl	-	-	-	10 ¹¹ /km

48.1. Rauch: - m⁻¹
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

	NOx [mg/km]	Partikelzahl [10 ¹¹ /km]
Vollständige RDE-Fahrt	-	-
Innerstädtische RDE-Fahrt	-	-

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
NEFZ-Werte		
Innerorts	-	-
Außerorts	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m ³ /100km]
NEFZ-Werte			
Innerorts	-	-	-
Außerorts	-	-	-
Kombiniert	-	-	-

Abweichungsfaktor: -
Differenzierungsfaktor: -




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Felge hinten links Radzierdeckel, verschrammt, erneuern



Bild 15 : Felge hinten rechts Radzierdeckel, verschrammt, erneuern



Bild 16 : Felge vorne rechts Radzierdeckel, verschrammt, erneuern



Bild 17 : Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 18 : Tür vorne links Einstieg, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Tür vorne links Einstieg, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 23 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 24 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 25 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 466529
Hersteller Opel
Model Corsa
Variante Edition Corsa-e
Listenpreis 16.675,63
VIN VVKUHZKXZN4148436
Erstzulassungsdatum 1.4.2022
Kennzeichen ME SR1609

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4564171 10.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024108550	07.04.2024	Stoßfänger hinten	0,00

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 19.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 100 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.04.2022	Letzte Zulassung	14.06.2024
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	OPEL
Marke	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Corsa-e Edition
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUHZKXZN4148436
HSN / TSN	1889 / ABX	Schlüssel-Nr.	10011477
Km-Stand abgelesen	75924	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	57
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektro	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe	Schwarz / Perlmutteffekt	Polster / Farbe	Stoff / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 91 V	Arivo / Carlomagno	A / O	4 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 V	Arivo / Carlomagno	A / O	4 mm
2 links	195 / 55 R 16 91 V	Arivo / Carlomagno	A / O	6 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 V	Arivo / Carlomagno	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 08 / 2026			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Bremssystem: Regenerativ, Dachhimmel, Grau, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay 7", farbig, Fensterheber, elektrisch vorn, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen (5), Ladekabel: Mode-2-Ladekabel, Lenkrad: Komfortlenkrad, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lithium-Ionen-Batterie, Make-Up-Spiegel, Müdigkeitserkennung, Onboard-Charger, Opel Connect mit Telematikdiensten, Parkbremse, elektrisch, Pollenfilter, Polster: Stoff, Quickheat Schnellheizsystem, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay, Räder: Stahl 6.5 J x 16 mit Reifen 195/55 R16, Schlüssellooses Startsystem Keyless Start, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Tagfahrlicht, Traction Control (TC) Plus, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung


Sonderausstattung

Code **Bezeichnung**
 Lackierung: Metallic
 OFQ=VHPaket: Komfort
 3
 ODK=W Rückfahrkamera: 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera inkl. Parkpilot,
 Y3 Einparkhilfe hinten
 KA1=NA Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer
 0

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft



1. Warnung Reifendruckverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
2. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau
3. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau
4. Tür vorne links Einstieg, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
5. Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, lackieren
6. Felge vorne rechts Radzierdeckel, verschrammt, erneuern
7. Felge hinten rechts Radzierdeckel, verschrammt, erneuern
8. Felge hinten links Radzierdeckel, verschrammt, erneuern
9. Service/Inspektion Inspektion groß, überfällig, durchführen
10. HU/AU, überfällig, durchführen
11. Bodenbelag vorne Fußmatte links, fehlt, erneuern

