

Resumen del
vehículo
Matrícula: 6216MFK
Marca / Citroen /
Modelo: C-3

Fecha	KMs	Intervención	Piezas	Taller
04/04/2024	9299	ACCESORIOS	ESCOBILLAS DELANTERAS	CITROËN PSA RETAIL, S.A.U. ((CIT))
04/04/2024	9299	MANTENIMIENTO	Revisión	CITROËN PSA RETAIL, S.A.U. ((CIT))



CITROEN C3

VIN	VF7SXHMRVNT671321
Primera matriculación	10/3/2023
Kilometraje del vehículo	31.396 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	4/6/2026 9:32:30	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN Caldes de Malavella, Girona
------------------------	------------------	---	--------------------------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	CITROEN	Primera matriculación	10/3/2023
Modelo	C3	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	VF7SXHMRVNT671321	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Michelin	205/55 R 16 94 V	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Aceptable

Exterior




2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Spoiler Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



4 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Intermitente Retrovisor Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



6 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



7 | Bajo De Caja IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




8 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



9 | Revest Inf Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



10 | Moldura Parachoques Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



11 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



12 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



13 | Tapacubos Rueda Del IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



14 | Tapacubos Rueda Tras IZ

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



15 | Tapacubos Rueda Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



16 | Tapacubos Rueda Del DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar

Fotos comerciales

