

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

3033NCC / WBA21EF0805300203 / 5300203

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X1 xDrive25e U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive25e U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	26.159

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

3033NCC Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	30/01/2026	RaC:	EUROPCAR
Comentarios:	vh dispone de cables de carga rápida		

Daños no valorables:

3033NCC COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	

3033NCC COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo reparación neumáticos - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	163,62	10,00	147,25 €
2. Antena	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.		0,00	0,00		38,50 €
3. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.66 h.	1.25 h.	5,29	0,00		117,32 €
4. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.	1.33 h.	5,63	0,00		95,33 €
5. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.08 h.		0,00	0,00		41,58 €
6. Moldura contorno aleta dl iz	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
7. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.67 h.	11,31	0,00		125,65 €
8. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	2.00 h.		2.25 h.	9,53	0,00		173,15 €
9. Techo	Pintar Reparado	REPARAR	4.00 h.		6.50 h.	27,53	0,00		431,78 €
10. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
12. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
13. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
14. Guarnecido Techo	-	DESMONTAR Y MONTAR		2.75 h.		0,00	0,00		105,87 €
15. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
16. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
17. Puerta dl dr	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
18. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
19. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
20. Puerta tr iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
21. Paragolpes tr (zona inf)	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1833,24 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

3033NCC RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	14,28 h.	549,77 €

(IVA no incluido)

3033NCC RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total material pintura	-	61,07 €
Total Mano de Obra Pintura	14,42 h.	555,15 €
Total Recambios	-	147,26 €
Descuento recambios aplicado	-	16,36 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	520,00 €















Valores desde indiv.

2.5 l/h

-3.7 kWh/h



Total 26159 km → 5013.5 km

Datos de conducción



Puerta abierta.

318 km 10:37

10



P

+9.0 °C



CHECK-CONTROL

⚠️ Capó abierto.

⚠️ Puerta abierta.

⚠️ Tapa del maletero abierta.

⚠️ Nivel de líquido de lavado muy bajo.

i Falta la llave del vehículo.

i Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.



MEDIA

TEL

NAV



- HIGH AUTO OFF +



- HIGH AUTO OFF +




CHECK-CONTROL

- Depd. abarrot.
- Punto abarrot.
- Punto abarrot.
- Tipo del motor abarrot.
- Nivel de líquido de frenos muy bajo
- Falta la llave del vehículo.

HIGH







 **BMW**



Made in
Germany
X1 xDrive25e
A96



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

e1*2018/858*00153

WBA21EF0805300203

2430 kg

4130 kg

1- 1200 kg

2- 1300 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 AOC 986







↶
MEDIA
TEL
NAV

Mis destinos

Búsqueda

10:39

HIGH AUTO OFF

HIGH AUTO OFF







5.07

inch/mm

OFF ON ZERO





inch/mm
5.24
OFF ON ZERO




































E 3

Manheim
COX AUTOMOTIVE











 **Manheim**
CORPORATION

