

Peugeot

3008 HYBRID 300 E-EAT8

TELAIO: VF3M45GBUPS084320

Importo di riparazione stimato



Descrizione

Targa	Data immatricolazione 19/06/2023	Odometro 91364 km
Colore Blu	Anno -	Selleria -
Numero porte 5	Numero posti -	Generation -
Cilindrata 1598 cc	Tipo cambio Automatico	Alimentazione Benzina
Numero marce 8	Potenza massima 221 KW	

Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione

Data dichiarazione
24/06/2026

Data approvazione perizia
24/06/2026

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Cerchio in lega / Posteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 16 "	Riga	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	

002	Cerchio in lega / Posteriore Destro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
003	Cerchio in lega / Anteriore Sinistro Materiale : Alluminio / Diametro Cerchio/Pneumatico : 18 "	Riga	Smart repair	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
004	Parabrezza / -	Rotto	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura		Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
005	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
006	Porta / Anteriore Sinistro	Rientranza	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
007	Porta / Posteriore Sinistro	Graffio	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
008	Parafango / Posteriore Sinistro	Graffio	Riparazione	

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
			-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
009	Paraurti / Posteriore Destro	Riga	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
			-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
010	Parafango / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
			-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
011	Modanatura parafango / Posteriore Destro	Riga	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
		-		
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
		-	-	
012	Porta / Posteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
			-	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
013	Modanatura parafango / Anteriore Destro	Mancante	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
		-		
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
		-	-	

Elementi rimovibili

- ☐ Cassetta attrezzi
- ☐ Copribagagli
- ☐ Pneumatico ruota di scorta
- ☐ Ripiano Cappelliera
- ☐ Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- ☐ Kit di pronto soccorso
- ☐ Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- ☐ Compressore Kit di Gonfiaggio
- ☐ Kit di riparazione pneumatici completo
- ☐ Ricarica Kit di Gonfiaggio

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	NEXEN	225 / 55 / 18 / Estivo	6 mm
Anteriore Destro	NEXEN	225 / 55 / 18 / Estivo	6 mm
Posteriore Sinistro	NEXEN	225 / 55 / 18 / Estivo	6 mm
Posteriore Destro	NEXEN	225 / 55 / 18 / Estivo	6 mm

Commenti

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore




Anteriore destro



Odometro



Navigation



Cable



Cable



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destra



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Biga



Cerchio in lega / Posteriore Sinistro / Biga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Bina



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Bina



Cerchio in lega / Anteriore Sinistro / Bina



Parabrezza / - / Rotto



Parabrezza / - / Rotto



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza



Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza



Porta / Anteriore Sinistro / Rientranza



Porta / Posteriore Sinistro / Graffio



Porta / Posteriore Sinistro / Graffio



Parafango / Posteriore Sinistro / Graffio



Parafango / Posteriore Sinistro / Graffio



Paraurti / Posteriore Destro / Riga



Paraurti / Posteriore Destro / Riga



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Modanatura parafango / Posteriore Destro / Riga



Modanatura parafango / Posteriore Destro / Riga



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Modanatura parafango / Anteriore Destro / Mancante



Modanatura parafango / Anteriore Destro / Mancante