Fiat Ducato 33 2.3 MultiJet L3H2
2020 - 88 kW / 120 PK - Diesel - Handgeschakeld



Chassisnummer	ZFA25000002P07851
Eerste registratie	25-09-2020
APK geldig tot	12-12-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	171.948 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	27-10-2026
Definitieve kilometerstand	171.948 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	2.287
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	239
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2020	88 kW / 120 PK	Diesel
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Handgeschakeld	171.948 km	Ja

Opties & accessoires 12

Achteruitrij assistent | Achteruitrij assistent | Achteruitrijcamera | Airco | Apple CarPlay - Android Auto | Armsteun voor | Cruise control | Dodehoek detectie | Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd | Klimaatregeling | Navigatie | Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 3

Instructieboekje | Hoofdsleutel | Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profieldiepte linksvoor	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	15
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-10-2025

Schades (24)

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Pitje
Oplossing
Anders



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Slijtage
Oplossing
Kunststof reparatie



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
Vervangen



Omschrijving
Side bar.

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter



Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksachter



Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts



Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor



Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor



Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter



Soort schade
Kras
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Side bar.

Schade exterieur - Achter



Soort schade
Anders
Oplossing
Anders

Omschrijving
Kabbel hangt wat los.

Schade exterieur - Dak



Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Laadruimte



Soort schade
Slijtage
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel links



Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Voorstoel rechts



Soort schade
Vlek
Oplossing
-

Omschrijving
Geen


Schade interieur - Bekleding



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Gerookt — +rooklucht.

Schade interieur - Voorstoel rechts



Soort schade
Brandgaatje
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Laadruimte



Soort schade
Gebroken
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch




Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Camera zit op de kop.

Technische schade - Technisch





Soort schade
Motormanagement
Oplossing
-

Omschrijving
Tijdens beperkt testrit wel merkbare afwijkingen geconstateerd. Zoals; de auto heeft wisselend vermogen, de ene keer wel de andere keer niet. Soms zie je de toerenteller niet bewegen zo weinig vermogen. En de koelventilator gaat om de zoveel seconde even draaien.

Technische schade - Technisch



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Code niet aanwezig.

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
17-09-2020		Lease
25-09-2020	Eerste toelating Datum deel IA / I	Fleetowner
29-09-2022		Autobedrijf
11-10-2022	Laatste tenaamstelling	Overig zakelijk
12-12-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti doorSlip Regeling | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | hill hold functie | lendesteun(en) verstelbaar | zijschuifdeur rechts

Extra foto's





