

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



02 de febrero de 2026

Nº Expediente: 3426360238

Nº Revisión: WTWS\_607721

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	7526-LLL	Nº CHASIS:	W0VEC7HYCLJ951634
KILOMETROS:	103902	MARCA:	OPEL
F. PERITACIÓN:	02/02/2026	MODELO:	COMBO LIFE 1.5 TD 75KW (100CV) S/S EXPRES
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	29/01/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_6053
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	SI
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO	
I VEHÍCULO COMERCIAL	

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	1877,40 €
Daños Interiores	1235,79 €
<b>Total Valoración</b>	<b>3113,19 €</b>

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
8748RE	603X0	Protector motor limpiacristal tr	1,00	26,61	7,98	18,63
98321444ZD	98652	Bandeja tr	1,00	447,75	134,33	313,42
9826419880	9506L	Acolchado banqueta dl iz	1,00	390,15	117,05	273,10
9827996680	9508L	Tapizado banqueta dl iz	1,00	686,60	205,98	480,62
		M.O. Precio Cerrado	1,00	150,00	0,00	150,00

OBSERVACIONES

<b>Nº Valoración</b>	CMA_607721	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	02/02/2026 13:22:18	<b>CUM</b>	OP04805	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	02/02/2026 13:29:22	<b>Matrícula</b>	7526-LLL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	W0VECYHYCLJ951634		

#### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_607721
--------	---------	------------	-------------

#### Atributos vehículo

Código color de fabricante	EWP
Kilómetros	103.902

#### Equipamiento

##### Manual

ACCESORIOS BANDEJA TR - DCB09

##### VIN Query

INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION ACOMPAÑANTE ELECTRICICO - DLU02	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION CONDUCTOR ELECTRICICO - DLT02
INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVACION ELECTRICICO TR SECUENCIAL - DLE00	INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01
INSTRUMENTACION PUERTAS BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR - DCO01	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - DRL05
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM/LAT/COR DL TR - DNF15	SEGURIDAD S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL - DXN00
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01	ETIQUETAS S/ETIQUETAS - DDT00
TIPO SELECTOR CCM5 VEL TIPO STT - B0G0J	MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30
GENERAL CVM BE4/5 - DBMCL	DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 73 - DCWAH
VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS - DPB04	VERSION GAMA INICIAL - DDJ03
VERSION S/CABINA - DCA00	VERSION COMBI ACRISTALADO - DBV04
VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00	PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - DOP01	SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08	INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13	ADAS SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - DE701
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01	LUCES ENCENDIDO Y CONMUTACION AUTOMATICO LUCES - DYQ02
GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02	GENERALES OPEL - DZZ01
GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23	GENERALES VIA TRASERA AMPLIADA RI630 - DQB18
GENERALES S/ALIGERAMIENTO - DA900	GENERALES C/JUNTA TRASERA PUERTAS DL - DJN15
GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR - DRO02	GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01
GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11	GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07
VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DFI03	AUDIO/MULTIMEDIA S/TARJETA SIM CONECTIVIDAD TELECOM - DIB00
AUDIO/MULTIMEDIA SIN SISTEMA DE NAVEGACION - DJY00	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO SISTEMA RD6 DIGITAL - DRC6D
AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00	AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRIKA - DE300
AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00	ASIENTOS TESTIGO CINTURON DL AVISO ACUSTICO/VISUAL - DTG05
ASIENTOS DELANTEROS C/ABATIMIENTO - DIW01	ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12
ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DUO05	ASIENTOS CINTURON CONDUCTOR C/DOBLE PRETENSOR/PASAJERO SIMPLE - DCG43
ASIENTOS CINTURON TR LAT Y CENTRAL 3 PUNTOS C/TESTIGO - DCF14	ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00	ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION LUMBAR - DIT01
GENERALES MANILLAS Y RETROVISORES NEUTRO - DRZAE	EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16
EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00	CRISTALES SENSOR LLUVIA - DNB08
CRISTALES LUNAS LAT TR MOVILES - DVG11	CRISTALES LUNA/S TR TERMICA - DVC02
CRISTALES LUNA LAT TR FIJA ALETA TR - DVI01	CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39
CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02	CRISTALES 3ª VENTANA 2019/ANTES 3ª VENTANA 2021 - FV908

<b>Nº Valoración</b>	CMA_607721	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	02/02/2026 13:22:18	<b>CUM</b>	OP04805	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	02/02/2026 13:29:22	<b>Matrícula</b>	7526-LLL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	W0VECYHYCLJ951634		

CRISTALES 1ª VENTANA 2019/ANTES 1ª VENTANA 2021 - FV708  
 CRISTALES LIMPIALUNETA TR - DNC05  
 CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01  
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAQ00  
 ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR AMPLIADO Y ALIGERADO - DN510  
 ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECANICA - D6D02  
 ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00  
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE 3 BRAZOS - DVH23  
 VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO - DUH56  
 TAPICERIA/LINEA INT FY - B0RFY  
 ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400  
 ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200  
 ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL - DLI02  
 ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00  
 ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA - DD403  
 SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505  
 SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17  
 SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01  
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 47000NM - DAG89  
 TRANSMISION SIN PREINSTALACION PARA TRANSFORMACION - DK600  
 NEUMATICOS 205/60 R 16 92H - DPLCZ  
 LLANTAS 6.5JX16" NEGRO - DDZJN  
 LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01  
 GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03  
 ADAS S/DETECCION LATERAL - DL500  
 FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01  
 DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA SIMPLE - DXC07  
 TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY  
 GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27  
 GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ  
 REFRIGERACION RADIADOR ESTANDAR - DMJ76  
 EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06  
 EQUIPO MECANICO S/REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN700  
 EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06  
 EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA - DBP00  
 EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61  
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03  
 ANTIPOLUCION S/ADITIVO COMBUSTIBLE - DQY00  
 ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01  
 ANTIPOLUCION NORMA 6.2 - DUV32  
 ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02  
 COMERCIAL BERLINA FAMILIAR - B0DAF  
 ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12  
 Nº PR 16088  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS C/PANTALLA 3.5" - DGMAH  
 ACCESORIOS SIN ALFOMBRILLAS - DSD00  
 ACCESORIOS S/RED SEPARACION DE CARGA - DNM00  
 ACCESORIOS S/PORTAOBJETOS EN PISO - DJU00  
 ACCESORIOS S/PACK EQUIPAMIENTO - DOF00

CRISTALES 3ª VENTANA 2018/ANTES 3ª VENTANA 2020 - FR809  
 CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00  
 ACCESORIOS S/SPOILER PORTON TRASERO - DDF00  
 ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DEL VIA BAJA - DDB07  
 ACCESORIOS S/PROTECCION COMPLEMENTARIA INF MOTOR - DFX00  
 ASIENTOS 2ª FILA PARTIDO Y ABATIBLE - DAL04  
 ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00  
 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 + R2 + R3 - DLK13  
 TAPICERIA/LINEA INT INSERTO GRANULADO TAPIZADO PUERTA - DAA18  
 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERÍA TEJIDO CURITIBA TRI + BRASILIA ""OA - B0POA  
 ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE - DRG10  
 ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00  
 ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00  
 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00  
 TAPACUBOS 16" CHARVIN - DEHKT  
 SUSPENSION LEY 1 - DYJ08  
 SUSPENSION ESTANDAR - DSE01  
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 40000NM - DDH77  
 TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05  
 NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00  
 LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00  
 LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - DRS01  
 FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03  
 ACABADO TECNICO VP NIVEL 1 GM - B0E02  
 ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL - DQV02  
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.1 - DVX20  
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01  
 COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02  
 GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD  
 REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 95W - DVK86  
 REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702  
 EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01  
 EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE TR MOTOR Y CAPO - DIX09  
 EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01  
 EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11  
 EQUIPO ELECTRICO S/CAJA DE PROTECCION - DYP00  
 EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18  
 ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC - DHD61  
 ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601  
 ANTIPOLUCION NORMA EU6.2 - DDC29  
 GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18  
 FECHA FABRICACIÓN 25/11/2020  
 PLANTA DE MONTAJE FV  
 INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15  
 ACCESORIOS 4 ARGOLLAS SUJECION - DBJ03  
 ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO R3 ECO - DMW08  
 ACCESORIOS S/ALFOMBRA MALETERO - DGB00  
 ACCESORIOS PARASOL CONDUCTOR C/ESPEJO - DMG15

<b>Nº Valoración</b>	CMA_607721	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	02/02/2026 13:22:18	<b>CUM</b>	OP04805	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	02/02/2026 13:29:22	<b>Matrícula</b>	7526-LLL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	W0VECYHYCLJ951634		

ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70	ACCESORIOS S/SEPARACION DE CARGA - DPX00
ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00	ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INF Y SUP CERRADOS - DRB39
ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00	ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40
ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01	ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00
ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00	VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - DHG06
TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00	RETROVISORES EXT TERMICO - DON02
RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03	LUCES S/FARO ANTINEBLA - DPR00
LUCES S/SEÑALIZACION LUMINOSA - DFE00	LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02
CLIMATIZACIÓN S/INTERRUPTOR AIRE CALEFACCION ADICIONAL - DHJ00	CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01
CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10	CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601
CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01
COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00	

### Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

### Piezas


Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
9827681380	Estribo iz	1,00	801,79			801,79
8748RE	Protector motor limpiapluna tr	1,00	26,61			26,61
98321444ZD	Bandeja tr	1,00	447,75			447,75
9826419880	Acolchado banqueta dl iz	1,00	390,15			390,15
9827996680	Tapizado banqueta dl iz	1,00	686,60			686,60

### Mano de obra












Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 74580910	Sustituir Estribo iz	5,80 h	25,00			145,00
I EM000TA	Trat. Anticorrosión Estribo iz					
NI 74584210	Preparación para sust estribo iz					
T2 GtT7402L	Reparar Panel ext puerta dl iz	0,30 h	25,00			7,50
T2 GtT7402R	Reparar Panel ext puerta dl dr	0,30 h	25,00			7,50
T2 GtT7802R	Reparar Panel ext puerta tr dr	0,70 h	25,00			17,50
T2 GtT81050	Reparar Paragolpes tr	0,00 h	25,00			0,00
T2 GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	1,20 h	25,00			30,00
T2 GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	0,70 h	25,00			17,50
T2 GtT9006L	Reparar Lateral iz carroz (zona tr)	2,00 h	25,00			50,00
T2 GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	0,60 h	25,00			15,00
T2 74584210	Preparación para sust estribo iz	2,60 h	25,00			65,00
+ 74580910	Sustituir Estribo iz					
I 52050210	Desmontar y montar Faro iz					
I 60300910	Desmontar y montar Aleta dl iz					
I 62150210	Desmontar y montar Paragolpes dl completo					
I 63360210	Desmontar y montar Puerta dl iz					
I 65790910	Desmontar y montar Carril inf puerta tr iz					
I 665A0910	Desmontar y montar Protector pase rueda tr iz					
I 89050210	Desmontar y montar Asiento dl iz					
I 89130210EM	Desmontar y montar Asiento tr iz					
T1 EM603X0	Sustituir Protector motor limpiapluna tr	0,20 h	25,00			5,00
T2 GtTii2	Limpiar limpieza interior	0,00 h	0,00			150,00
- T1 89650910	Sustituir Acolchado banqueta dl iz	0,60 h	25,00			15,00

Nº Valoración	CMA_607721	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	02/02/2026 13:22:18	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/02/2026 13:29:22	Matrícula	7526-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951634		

#### Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
I	88840910	Desmontar y montar Guarnecido ext banqueta dl iz					
I	892H0959	Desmontar y montar Guarnecido int banqueta dl iz					
T1	 90510910EM	Sustituir Bandeja tr	0,20 h	25,00			5,00

#### Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	 GtP9006L	Lateral iz carrocería (zona tr) Reparación (S=10) (L=0)					
	 GtP7802R	Panel ext puerta tr dr Reparación (S=4) (L=0)					
	 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=0)					
	 GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=8) (L=0)					
	 GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=5) (L=0)					
	 GtP9060L	Estribo iz Sustitución					
	 GtP7402R	Panel ext puerta dl dr Reparación (S=2) (L=0)					
	 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
	 GtP7402L	Panel ext puerta dl iz Reparación (S=2) (L=0)					
	 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=3) (L=0)					
	PLASTICO						
	 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=10) (L=0) Texturado Completo					
	 GtP69700	Moldura rejilla dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
	 GtP69080	Paragolpes dl (zona sup) Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
	 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					

Nº Valoración	CMA_607721	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	02/02/2026 13:22:18	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/02/2026 13:29:22	Matrícula	7526-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951634		

### Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/01/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	150,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	2.352,90 €	Subtotal Horas MO	380,00 €	Subtotal Horas MO	342,50 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (15,20 h)	530,00 €	Subtotal M.O. (13,70 h)	342,50 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	530,00 €	Total mano de obra	342,50 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	2.352,90 €			Subtotal material	593,65 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	705,87 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	1.647,03 €			Total del material	593,65 €
				Total sin descuentos	936,15 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	936,15 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	1.647,03 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	530,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	936,15 €	Base del impuesto	3.113,18 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	3.113,18 €	IVA (21%)	653,77 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	3.766,95 €
				Total	<b>3.766,95 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada  
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_607721	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	02/02/2026 13:22:18	<b>CUM</b>	OP04805	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	02/02/2026 13:29:22	<b>Matrícula</b>	7526-LLL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	W0VECYHYCLJ951634		

### Equipamiento

#### Manual

ACCESORIOS BANDEJA TR - DCB09

#### VIN Query

INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05  
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION ACOMPAÑANTE ELECTRICICO - DLU02  
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVACION ELECTRICICO TR SECUENCIAL - DLE00  
 INSTRUMENTACION PUERTAS BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR - DCO01  
 SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM/LAT/COR DL TR - DNF15  
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01  
 TIPO SELECTOR CCM5 VEL TIPO STT - B0G00  
 GENERAL CVM BE4/5 - DBMCL  
 VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS - DPB04  
 VERSION S/CABINA - DCA00  
 VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00  
 SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - DOP01  
 AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08  
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01  
 LUCES ENCENDIDO Y CONMUTACION AUTOMATICO LUCES - DYQ02  
 GENERALES OPEL - DZZ01  
 GENERALES S/ALIGERAMIENTO - DA900  
 GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR - DRO02  
 GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11  
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORADIO SISTEMA RD6 DIGITAL - DRC6D  
 AUDIO/MULTIMEDIA S/TARJETA SIM CONECTIVIDAD TELECOM - DIB00  
 AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00  
 AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00  
 ASIENTOS DELANTEROS C/ABATIMIENTO - DIW01  
 ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DUO05  
 ASIENTOS CINTURON TR LAT Y CENTRAL 3 PUNTOS C/TESTIGO - DCF14  
 ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00  
 CRISTALES SENSOR LLUVIA - DNB08  
 EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16  
 CRISTALES LUNAS LAT TR MOVILES - DVG11  
 CRISTALES LUNA LAT TR FIJA ALETA TR - DVI01  
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02  
 CRISTALES 1ª VENTANA 2019/ANTES 1ª VENTANA 2021 - FV708  
 CRISTALES 3ª VENTANA 2018/ANTES 3ª VENTANA 2020 - FR809  
 CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00  
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAQ00  
 ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR AMPLIADO Y ALIGERADO - DN510  
 ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02  
 ASIENTOS 2ª FILA PARTIDO Y ABATIBLE - DAL04

INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04  
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION CONDUCTOR ELECTRICICO - DLT02  
 INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01  
 SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - DRL05  
 SEGURIDAD S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL - DXN00  
 ETIQUETAS S/ETIQUETAS - DDT00  
 MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30  
 DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 73 - DCWAH  
 VERSION GAMA INICIALE - DDJ03  
 VERSION COMBI ACRISTALADO - DBV04  
 PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17  
 SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03  
 ADAS SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - DE701  
 GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23  
 GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02  
 GENERALES VIA TRASERA AMPLIADA RI630 - DQB18  
 GENERALES C/JUNTA TRASERA PUERTAS DL - DJN15  
 GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01  
 GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07  
 VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DF103  
 AUDIO/MULTIMEDIA SIN SISTEMA DE NAVEGACION - DJY00  
 AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA - DE300  
 ASIENTOS TESTIGO CINTURON DL AVISO ACUSTICO/VISUAL - DTG05  
 ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12  
 ASIENTOS CINTURON CONDUCTOR C/DOBLE PRETENSOR/PASAJERO SIMPLE - DCG43  
 ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02  
 ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION LUMBAR - DIT01  
 GENERALES MANILLAS Y RETROVISORES NEUTRO - DRZAE  
 EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00  
 CRISTALES LUNA/S TR TERMICA - DVC02  
 CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39  
 CRISTALES 3ª VENTANA 2019/ANTES 3ª VENTANA 2021 - FV908  
 CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01  
 CRISTALES LIMPIALUNETA TR - DNC05  
 ACCESORIOS S/SPOILER PORTON TRASERO - DDF00  
 ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DEL VIA BAJA - DDB07  
 ACCESORIOS S/PROTECCION COMPLEMENTARIA INF MOTOR - DFX00  
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE 3 BRAZOS - DVH23  
 ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_607721	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	02/02/2026 13:22:18	<b>CUM</b>	OP04805	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	02/02/2026 13:29:22	<b>Matrícula</b>	7526-LLL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	W0VECYHYCLJ951634		

ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 + R2 + R3 - DLK13
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO - DUH56	TAPICERIA/LINEA INT INSERTO GRANULADO TAPIZADO PUERTA - DAA18
TAPICERIA/LINEA INT FY - B0RFY	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TEJIDO CURITIBA TRI + BRASILIA ""OA - B0POA
ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD PROGRAMABLE - DRG10
ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200	ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00
ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL - DLI02	ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00	ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA - DD403	TAPACUBOS 16" CHARVIN - DEHKT
SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505	SUSPENSION LEY 1 - DYJ08
SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17	SUSPENSION ESTANDAR - DSE01
SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01	SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 40000NM - DDH77
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 47000NM - DAG89	TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05
TRANSMISION SIN PREINSTALACION PARA TRANSFORMACION - DK600	NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00
NEUMATICOS 205/60 R 16 92H - DPLCZ	LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00
LLANTAS 6.5JX16" NEGRO - DDZJN	LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - DRS01
LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01	FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03
GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03	ACABADO TECNICO VP NIVEL 1 GM - B0E02
ADAS S/DETECCION LATERAL - DL500	ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL - DQV02
DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA SIMPLE - DXC07	FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.1 - DVX20	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY	COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27	GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ	REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 95W - DVK86
REFRIGERACION RADIADOR ESTANDAR - DMJ76	REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702
EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06	EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
EQUIPO MECANICO S/REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN700	EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE TR MOTOR Y CAPO - DIX09
EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06	EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01
EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA - DBP00	EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61	EQUIPO ELECTRICO S/CAJA DE PROTECCION - DYP00
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18
ANTIPOLUCION S/ADITIVO COMBUSTIBLE - DQY00	ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC - DHD61
ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01	ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601
ANTIPOLUCION NORMA 6.2 - DUV32	ANTIPOLUCION NORMA EU6.2 - DDC29
ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02	GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18
COMERCIAL BERLINA FAMILIAR - B0DAF	FECHA FABRICACIÓN 25/11/2020
ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12	PLANTA DE MONTAJE FV
Nº PR 16088	ACCESORIOS SIN ALFOMBRILLAS - DSD00
INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS C/PANTALLA 3.5" - DGM4H
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15	ACCESORIOS 4 ARGOLLAS SUJECION - DBJ03
ACCESORIOS S/RED SEPARACION DE CARGA - DNM00	ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO R3 ECO - DMW08
ACCESORIOS S/PORTAOBJETOS EN PISO - DJU00	ACCESORIOS S/ALFOMBRA MALETERO - DGB00
ACCESORIOS S/PACK EQUIPAMIENTO - DOF00	ACCESORIOS PARASOL CONDUCTOR C/ESPEJO - DMG15
ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70	ACCESORIOS S/SEPARACION DE CARGA - DPX00
ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00	ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INF Y SUP CERRADOS - DRB39
ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00	ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40
ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01	ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00
ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00	VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - DHG06
TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00	RETROVISORES EXT TERMICO - DON02

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_607721	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	02/02/2026 13:22:18	<b>CUM</b>	OP04805	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	02/02/2026 13:29:22	<b>Matrícula</b>	7526-LLL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	W0VECYHYCLJ951634		

RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03  
 LUCES S/SEÑALIZACION LUMINOSA - DFE00  
 CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01  
 CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10  
 CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601  
 COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00  
 CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00

LUCES S/FARO ANTINIEBLA - DPR00  
 LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02  
 CLIMATIZACIÓN S/INTERRUPTOR AIRE CALEFACCION ADICIONAL - DHJ00  
 CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601  
 CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01  
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03

### Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS



20260130\_161110.jpg



20260130\_161106.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_607721	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	02/02/2026 13:22:18	<b>CUM</b>	OP04805	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	02/02/2026 13:29:22	<b>Matrícula</b>	7526-LLL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	W0VECYHYCLJ951634		



20260130\_161116.jpg



20260130\_161119.jpg



20260130\_161122.jpg



20260130\_161121.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_607721	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	02/02/2026 13:22:18	<b>CUM</b>	OP04805	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	02/02/2026 13:29:22	<b>Matrícula</b>	7526-LLL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	W0VECYHYCLJ951634		



20260130\_161136.jpg



20260130\_161138.jpg



20260130\_161146.jpg



20260130\_161155.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_607721	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	02/02/2026 13:22:18	<b>CUM</b>	OP04805	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	02/02/2026 13:29:22	<b>Matrícula</b>	7526-LLL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	W0VECYHYCLJ951634		



20260130\_161152.jpg



20260130\_161156.jpg



20260130\_161158.jpg



20260130\_161201.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607721	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	02/02/2026 13:22:18	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/02/2026 13:29:22	Matrícula	7526-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951634		



20260130\_161204.jpg



20260130\_161211.jpg



20260130\_161238.jpg



20260130\_161304.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607721	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	02/02/2026 13:22:18	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/02/2026 13:29:22	Matrícula	7526-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951634		



20260130\_161306.jpg



20260130\_161310.jpg



20260130\_161312.jpg



20260130\_161329.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607721	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	02/02/2026 13:22:18	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/02/2026 13:29:22	Matrícula	7526-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951634		



20260130\_161334.jpg



20260130\_161339.jpg



20260130\_161345.jpg



20260130\_161341.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607721	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	02/02/2026 13:22:18	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/02/2026 13:29:22	Matrícula	7526-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951634		



20260130\_161347.jpg



20260130\_161349.jpg



20260130\_161355.jpg



20260130\_161357.jpg

### Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607721	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	02/02/2026 13:22:18	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/02/2026 13:29:22	Matrícula	7526-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951634		



20260130\_161359.jpg



20260130\_161404.jpg



20260130\_161410.jpg



20260130\_161415.jpg

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_607721	<b>Marca - Modelo</b>	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
<b>Fecha Alta</b>	02/02/2026 13:22:18	<b>CUM</b>	OP04805	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	02/02/2026 13:29:22	<b>Matrícula</b>	7526-LLL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	W0VECYHYCLJ951634		



20260130\_161414.jpg



20260130\_161423.jpg



20260130\_161429.jpg



20260130\_161435.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607721	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	02/02/2026 13:22:18	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/02/2026 13:29:22	Matrícula	7526-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951634		



20260130\_161438.jpg



20260130\_161437.jpg



20260130\_161454.jpg



20260130\_161508.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607721	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	02/02/2026 13:22:18	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/02/2026 13:29:22	Matrícula	7526-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951634		



20260130\_161514.jpg



20260130\_161525.jpg



20260130\_161530.jpg



20260130\_161535.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607721	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	02/02/2026 13:22:18	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/02/2026 13:29:22	Matrícula	7526-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951634		



20260130\_161539.jpg



20260130\_161216.jpg



20260130\_161214.jpg



20260130\_161218.jpg

## Reportaje Fotográfico


Nº Valoración	CMA_607721	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	02/02/2026 13:22:18	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/02/2026 13:29:22	Matrícula	7526-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951634		



20260130\_161222.jpg



20260130\_161221.jpg



20260130\_161247.jpg



20260130\_161409.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_607721	Marca - Modelo	OPEL COMBO LIFE (E) (18-)		
Fecha Alta	02/02/2026 13:22:18	CUM	OP04805	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	02/02/2026 13:29:22	Matrícula	7526-LLL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VECYHYCLJ951634		



20260130\_161413.jpg



20260130\_161517.jpg



20260130\_161527.jpg



20260130\_161537.jpg