Rapport d'inspection



PEUGEOT 208 AFFAIRE

-

Immatriculation

VIN	VR3UPHMHDN5889829
Kilométrage	141 916 km
Première immatriculation	13/02/2023
Couleur carrosserie	Blanc

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection

Adresse d'inspection

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	PEUGEOT	Type de carrosserie	Berline
Modèle	208 AFFAIRE	Nbre portes	5
VIN	VR3UPHMHDN5889829	Nbre sièges	2
Première immatriculation	13/02/2023	Transmission	Avant
Kilométrage	141 916 km	Couleur intérieur	Noir
Catégorie	Vehicule société	Couleur carrosserie	Blanc

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	Oui	Manuel d'utilisation	Oui
Nbre clés total	1	Certificat immatriculation (original)	Non
Nbre clés télécommandes	1	Certificat immatriculation (original)	N/A

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Stockage GPS	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Cache bagages	Oui
Véhicule roulant	Oui	Compresseur	Oui
Niveau carburant	50	Kit réparation	Oui
GPS	Oui	Nature de peinture	Opaque
Stockage GPS	HD		

Rapport d'inspection

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	5,9 mm	Bridgestone	185/65 R 15 88 H	Eté	Tôle	Non
Avant	Droite	4,7 mm	Bridgestone	185/65 R 15 88 H	Eté	Tôle	Non
Arrière	Gauche	5,1 mm	Bridgestone	185/65 R 15 88 H	Eté	Tôle	Non
Arrière	Droite	4,9 mm	Bridgestone	185/65 R 15 88 H	Eté	Tôle	Non

Rapport d'inspection

DOMMAGES




Boitier rétroviseur ext D

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable





Porte ARD

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Lustrage

Rapport d'inspection

PHOTOS COMMERCIALES





















