


**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	VXEYCF8F6 RG055885	Erstzulassung	04.11.2024	Außenfarbe	Kaolin Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	EU-LW 1958	Laufleistung	62 542 km
Modell	MOVANO D CARGO L3H2 2.2 DIESEL S/S 103KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

**Auftragsdaten**

Lagerplatz	44894 Opel Bochum
------------	-------------------




**Lose Teile**

Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Wagenheber	✓
Bedienungsanleitung Radio	✗
Antenne	✓

**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**

Verbandskasten	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

**Reifen**



Firestone 225/75/16 R Ganzjahresreifen 4.0 mm	Firestone 225/75/16 R Ganzjahresreifen 4.0 mm
Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 6.0 mm	Continental 225/75/16 R Ganzjahresreifen 6.0 mm

**Außenschäden**

<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 40px; text-align: center; font-weight: bold; color: green;">3</div> 	Bauteil	Windschutzscheibe	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 40px; text-align: center; font-weight: bold; color: green;">4</div> 	Bauteil	Klebesatz
	Position	Vorne		Position	Vorne
	Beschreibung	Ersetzen		Beschreibung	Pauschale
	Anmerkungen	-		Anmerkungen	-

5		Bauteil	Kofferraum/Laderaum	6		Bauteil	Stoßfänger
		Position	-			Position	Vorne
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-
7		Bauteil	Abdeckung Abschleppöse	8		Bauteil	Seitenwand
		Position	Vorne			Position	Hinten links
		Beschreibung	Ersetzen			Beschreibung	Delle
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-
9		Bauteil	Türeinstieg				
		Position	Vorne links				
		Beschreibung	Lackierung				
		Anmerkungen	-				

**Innenschäden**

2		Bauteil	Bordmappe komplett
		Position	-
		Beschreibung	Ersetzen
		Anmerkungen	-

**Sonstiges**

1		Bauteil	Inspektion	10		Bauteil	Fehlerspeicher
		Position	-			Position	-
		Beschreibung	Fehlende Elemente			Beschreibung	Reparieren
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-
11		Bauteil	Bremsflüssigkeitsstand	12		Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	Vorne			Position	-
		Beschreibung	Ersetzen			Beschreibung	Lackierung
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

**Anmerkungen**

Bochum  
Fahrzeug Verschmutzt

Geschätzte Reparaturkosten	
Gesamt netto	2.521,96€