


RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-107092752



Identification du véhicule			
Réf. client		Immatriculation	
		Date 1ère M.C.	24/08/2022
Marque	FIAT	Km. compteur	72601
Modèle	Tipo 2 Life Plus		
Version	TIPO 1.6 MultiJet 130ch S/S Life Plus		
N° de châssis	ZFACF7DS6M6W89150		



Date & lieu de restitution	
Date	
Adresse	

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer € HT	Main d'oeuvre	Main d'oeuvre	Ingrédients	Main d'oeuvre	Coût réel	Remise	Remise	Coût
				carrosserie	peinture	peinture	divers		de	pièces	
				Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT
Pneu AVD Pneu AVG	Hors tolérance	E - Remplacer	122,60					122,60	0,00	50,00	61,30
Antenne Pare-chocs AR	Hors tolérance	E - Remplacer	122,60					122,60	0,00	50,00	61,30
Carrosserie Porte ARD	Endommagé	E - Remplacer	11,45	0,10				17,85	0,00	20,00	15,56
Revêtement assise siège AVD	Griffe(s) Pas d'origine	Acceptable									Non facturé
Pare-chocs AV	Griffe(s)	Déletterage	96,00					96,00			96,00
Aile ARD	Griffe(s)	Lustrage									Non facturé
	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
	Griffe(s)	Acceptable									Non facturé
	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		1,50	2,50	95,00		351,00			351,00

(1) Inspection réalisée par:

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'oeuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	730,05 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-124,89 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	605,16 €
TOTAL T.V.A.	121,03 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	726,19 €