



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	GT-LS 550
Berichtsnummer :	0000000936317-DE968		
Referenznummer:	31231267		

Fahrzeugdaten

Kia Sorento (MQ4)(2020->) Spirit 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNARH81BGN5163314	Laufleistung abgelesen:	164252 km
Erstzulassung / Baujahr:	11.08.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	05.08.2026 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	2151 ccm / 148 kW (201 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Schwarz
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	08.2027 / 08.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	150154 / 19.12.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
2. Achse - links / Zust.		235/55/R19/ 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/55/R19/ 3 mm
1. Achse - links / Zust.		235/55/R19/ 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/55/R19/ 3 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem KIA (10,25") • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • DAB-Tuner (Radioempfang digital) • Einparkhilfe hinten • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (SEW) • Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW) • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten • Frontscheibe Solar-Reflect • Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT • Heckleuchten LED • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie: 5-türig • Kombiinstrument digital	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite • Antriebsart: Frontantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Bi-LED-Scheinwerfer • Dachreling • Einparkhilfe vorn • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC) • Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA) • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW) • Fahrassistenz-System: Stauassistent • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Heckklappenöffnung elektr. • Induktionsladeschale für Smartphone • Intelligenter Sicht-Begrenzer • Klimaautomatik 2-Zonen • Kopf-Airbag-System vorn und hinten

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kühlergrill Klavierlack • Lenkrad heizbar • Lenkrad mit Schaltwippen • Mittelarmlehne vorn mit Staufach • Motor 2,2 Ltr. - 148 kW CRDi KAT • Parkbremse elektrisch • Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS) • Rückfahrkamera • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag • Sitz vorn links elektr. verstellbar • Sitzheizung hinten • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sound-System Bose • Türgriffe außen verchromt • Unterfahrschutz vorn | <ul style="list-style-type: none"> • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad mit Multifunktion • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter • Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect • Nebelscheinwerfer LED • Radstand 2815 mm • Rußpartikelfilter • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Seitenscheiben Solar-Reflect • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar • Sitzheizung vorn • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinter • Tagfahrlicht LED • Unterfahrschutz hinten • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|----------------|-----------------------|
| • Safety-Paket | • Metallic-Lackierung |
|----------------|-----------------------|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:
Lackschichtendickenmessung:

Bestehender Unfallschaden:

Hinweis:

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Motorhaube	Steinschlag	Smart Repair
2.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair
3.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag	Smart Repair



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



1. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



2. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



2. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Smart Repair



3. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Smart Repair