Renault

VIN: VF1RJL000UC488116



Description

N° d'immatriculation GX-484-JJ	**Date de 1ère immatriculation** 05/06/2024	**Odomètre** 88290 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Radar de proximité arrière
Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse	Rétroviseur rabattable électriquement
Rétroviseurs dégivrants	Système de navigation	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection MITRY-MORY - GCA (WALON)	**Date de l'inspection** 07/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 08/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

001	Plage arrière / -	Manquant	Acceptable



002	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation



003	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Smart repair



004	Porte / Arrière Gauche	Malfaçon	Réparation



005	Hayon / Porte de coffre / -	Rayure	Peinture



006	Spoiler / Arrière Peint : Oui	Rayure	Peinture



007	Porte / Arrière Droit	Malfaçon	Peinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



008	Poignée de porte / Arrière Droit	Rayure	Peinture



009	Entrée de porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation



010	Assise de siège / Arrière	Tâché	Nettoyage



011	Coquille de rétroviseur / Droit	Rayure	Peinture



012	Spoiler / Avant	Enfoncement	Echange



013	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

014	Assise de siège / Avant Gauche	Tâché	Nettoyage



015	Assise de siège / Avant Droit	Tâché	Nettoyage



Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cache bagages
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Cric
- [ ] Kit réparation pneumatique complet
- [ ] Outillage de bord
- [ ] Plage arrière
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [x] Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	NORAUTO	215 / 55 / 18 / Tous	6.7 mm
Avant Droit	NORAUTO	215 / 55 / 18 / Tous	7 mm
Arrière Gauche	NORAUTO	215 / 55 / 18 / Tous	7.5 mm
Arrière Droit	NORAUTO	215 / 55 / 18 / Tous	7.6 mm
Arrière	KUMHO	145 / 90 / 16 / Été	7 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre


Spare Tyre



Vin


Plage arrière / - / Manquant


Jante / Avant Droit / Rayure


Porte / Avant Gauche / Enfoncement


Porte / Arrière Gauche / Malfaçon

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Spoiler / Arrière / Rayure



Porte / Arrière Droit / Malfaçon



Poignée de porte / Arrière Droit / Rayure



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Assise de siège / Arrière / Tâché



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure



Spoiler / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Rayure



Assise de siège / Avant Gauche / Tâché



Assise de siège / Avant Droit / Tâché

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.