

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO9351NHF / WBA41EG0605475864 / 5475864

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 xDrive20d U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.789

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☐ MANUAL PROPIETARIO

☒ CARPETA MANUALES

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9351NHF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	30/06/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

9351NHF COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	microimpactos

9351NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
2. Paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
3. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	-
4. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	-
5. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
6. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
7. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
8. Puerta tr dr	-	SR Pintura
9. Emblema tr	-	Recuperación Emblemas
10. Puerta dl iz	-	SR Pintura