

EC Certificate of Conformity

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:
1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions			Fuel consumption [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol//Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Urban conditions	195	-----	-----	8.5	-----	-----
Extra-urban conditions	139	-----	-----	6.1	-----	-----
Combined	160	-----	-----	7.0	-----	-----
Weighted, combined	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption: [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Low	228	----	----	10.0	----	----
Medium	182	----	----	8.0	----	----
High	160	----	----	7.1	----	----
Extra High	186	----	----	8.2	----	----
Combined	183	----	----	8.1	----	----
Weighted, combined		----	----	----	----	----

- 5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption

[Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2: +0 kg##NO
35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##215/65 R17 99V#7,0JX17 ET40;
##215/65 R17 99V#6,5JX17 ET38,##235/45 R20 100V#8,0JX20 ET41,##235/50 R19 99V#7,
0JX19 ET43,##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43,##255/40 R20 101V#8,5JX20 ET38,##255/4
5 R19 100V#8,5JX19 ET38,##215/65 R17 99H M+S#7,0JX17 ET40,##215/65 R17 99H M+S#6
5JX17 ET38,##235/50 R19 103H M+S#7,0JX19 ET43,##235/55 R18 104H M+S#7,0JX18 ET4
3,##

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer):

0.2. Type:

Variant:

Version:

Commercial name:

Interpolation family's identifier:

0.2.3.1. ATCT family's identifier:

0.2.3.2. PEMS family's identifier:

0.2.3.3. Roadload family's identifier:

0.2.3.4. Roadload matrix family's identifier (if applicable):

0.2.3.5. Periodic regeneration family's identifier:

0.2.3.6. Evaporative test family's identifier:

0.2.3.7. Vehicle category:

0.4. Company name and address of manufacturer:

0.5. Location and method of attachment of the statutory plates:

0.6. Location of the vehicle identification number:

Vehicle identification number:

Date of manufacture of the vehicle:

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*6666*25 issued on 2021-11-03 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-03-02

Martorell, 2022-03-02

Daniel Cortina Munuera

Director Quality Assurance

Internal Manufacturer Data

VSSZZZKNZNW008031

Robin Christoph Bräutigam

Head of Technical Conformity

SEAT, S.A. Sdad. Unipersonal Dom. Soc.: Autovía A-2, km. 585 - 08760 Martorell / (NAT) NIF (ES) A28049161

1. Number of axles / wheels: 2 / 4
3. Powered axles (number, position): 2 Axle 1/2
Interconnection of powered axles: front-rear axle gear box-cardan shaft
- 3.1. Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated: non-automated
4. Wheelbase[mm]: 2787
- 4.1. Axle spacing [mm]: 2787
5. Length [mm]: 4735
6. Width [mm]: 1839
7. Height [mm]: 1665
13. Mass in running order [kg]: 1746
- 13.2. Actual mass of the vehicle [kg]: 1831
16. Technically permissible maximum masses:
16.1. Technically permissible maximum laden mass [kg]: 2320
16.2. Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]: 1160 / 1210
16.4. Technically permissible maximum mass of the combination [kg]: 4620
18. Technically permissible maximum towable mass in case of:
18.1. Drawbar trailer [kg]: -----
18.3. Centre-axle trailer [kg]: 2300
18.4. Unbraked trailer [kg]: 750
19. Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]: 100
20. Manufacturer of the engine: Audi AG
21. Engine code as marked on the engine: DNN
22. Working principle: Positive ignition / 4 stroke
23. Pure electric: no
- 23.1. Class of Hybrid (electric) vehicle: -----
24. Number and arrangement of cylinders: 4; in Line
25. Engine capacity [cm³]: 1984
26. Fuel: petrol
- 26.1. Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel: mono fuel vehicle
- 26.2. Type of dual fuel engine: -----
27. Maximum power
27.1. Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine): 140.00 / 4200
27.2. Maximum hourly output [kW] (electric motor): -----
27.3. Maximum net power [kW] (electric motor): -----
27.4. Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor): -----

28. Gearbox (type):	automatic									
28.1. Gear	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1. Gearbox ratios:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.2. Final drive ratio:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.2. Total gear ratios:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

29. Maximum speed [km/h]: 210

30. Axle(s) track (1./2.) [mm]: 1577 / 1568

35. Fitted tyre/wheel combination/energy/efficiency class of RRC/type category used for CO₂ determination:

Axle 1: 255/45 R19 100V / 8.5JX19 ET38 / B / C1

Axle 2: 255/45 R19 100V / 8.5JX19 ET38 / B / C1

36. Trailer brake connections: -----

38. Code for bodywork: AC

40. Colour of vehicle: WHITE

41. Number and configuration of doors: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Number of seating positions (including the driver): 5

42.1. Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: ---

42.3. Number of wheelchair user accessible position: ---

46. Sound level
Stationary [dB(A) at min⁻¹]: 76.00 / 3750

Drive-by [dB(A)]: 66.00

47. Exhaust emission level: EURO 6 AP

47.1. Parameters for emission testing of Vind: 1921

47.1.1. Test mass [kg]: -----

47.1.2. Frontal area [m²]: -----

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0.10 [N]	47.1.3.1.11 [N/(km/h)]	47.1.3.2.12 [N/(km/h) ²]
163.511075	0.753000	0.039882

47.2. Driving cycle: 3b

47.2.1. Driving cycle class: -----

47.2.2. Downscaling factor (f_{dis}): -----

47.2.3. Capped speed: no

48. Exhaust emissions: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)

Petrol /	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃	Particles	Particles #
Diesel	178.0	19.2	16.9	16.1	-----	-----	0.0200	0.22E11
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/km]

Petrol /	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particles	Particles #
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

48.1. Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]: -----

48.2. Declared maximum RDE values (if NO_x [mg/km] Particles (number) with exponent (#/km)

Complete RDE trip: 60.0 6.00 E11

Urban RDE trip: 60.0 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 14 : Stoßfänger hinten, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Glanzgedrehte Alufelgen vorne links, ringsum verschrammt




Bild 16 : Glanzgedrehte Alufelgen vorne rechts, zerkratzt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
01.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.06.2022	Letzte Zulassung	13.06.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Seat
Typ / Verkaufsbez.	Tarraco (KN2)(10.2018->) / Aufbauart		Kombi
	Tarraco 2.0 TSI FR 4Drive		
	OPF (EURO 6d)		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKNZNW008031	HSN / TSN	7593 / AOQ
DAT Europa-Code®	017900880090001	DAT Marktindex	DE006 6270
Km-Stand abgelesen	55753	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	140	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / 0R, L0K1
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 19 104 Y	Barum / Bravuris 5 HM FR	S / O	7 mm
rechts	255 / 45 R 19 104 Y	Barum / Bravuris 5 HM FR	S / O	7 mm
2 links	255 / 45 R 19 100 V	Pirelli / Scorpion	S / O	5 mm
rechts	255 / 45 R 19 100 V	Pirelli / Scorpion	S / O	5 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagebox an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Auto-Hold-Funktion, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung, Außenspiegel grau, Batterie 59 Ah / 320 A, Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (314 mm x 30 mm), Brillenfach, Dachhimmel schwarz, Dachreling, Einstiegsleisten Aluminium, Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (SEAT Drive Profile), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Funktions-Paket, Fußraumbeleuchtung vorn LED, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light), Heckspoiler, Innenausstattung: Chrom-Applikationen, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten (3-fach), Kältemittel R 1234 YF, Kühlergrill schwarz, LM-Felgen 8,5x19 (Exclusive II, schwarz, glanzgedreht), Laderaumboden variabel und herausnehmbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Leuchtweitenregelung, Licht- und Regensensor, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten, Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI, Nebelscheinwerfer LED, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Pedale Aluminium-Design, Radlaufabdeckung vorn und hinten, Radstand 2790 mm, Reifen 255/40 R20 ...V, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzbank verschiebbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-System: Remote Services (SEAT Connect), Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Alcantara, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sportsitze vorn, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Stoßfänger FR-Design, Tagfahrlicht LED, Verzurrsen Koffer-/Laderaum, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
87279	Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI KAT (DKZA)
1201	Ablage-Paket
2719	Business-Paket Infotain
38005	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
4537	Fahrassistenz-Paket XL
789	Fzg. ohne Modell-Schriftzug
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
11702	Sonderlackierung Exclusive
29308	Standheizung mit Fernbedienung
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 689 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Glanzgedrehte Alufelgen vorne links, ringsum verschrammt, erneuern (Bild 15)
2. Stoßfänger hinten, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Glanzgedrehte Alufelgen vorne rechts, zerkratzt, (Bild 16)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 13)

Schadensfälle der internen Belegnummer 99025828

Fahrzeugdaten

Modell Seat Tarraco 2.0 TSI 140kW FR 4Drive DSG
Fahrzeug-Ident-Nr. VSSZZZKNZNW008031

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023114243	06.10.2023		0,00
2023114526	06.06.2023	Stoßfänger hinten	0,00
2026106020	15.04.2026	Stoßfänger hinten	0,00
2026106253	20.04.2026	Stoßfänger vorne rechts	0,00
2026106255	20.04.2026	Beifahrerseite Tür vorne	0,00
2026106259	20.04.2026	Fahrerseite Tür vorne	0,00