

|                                                              |           |                                    |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| NOx:                                                         | 17.0      | mg/km                              |
| THC + NOx:                                                   | 45.0      | mg/km                              |
| Partikelmasse:                                               | 0.19      | mg/km                              |
| Partikelzahl:                                                | 3.01      | *10 <sup>9</sup> /km <sup>3</sup>  |
| 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): | 0.220     | m <sup>-1</sup>                    |
| 48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte                       |           |                                    |
| Komplette RDE-Fahrt:                                         | NOx: 80.0 | mg/km                              |
| Partikel (Anzahl):                                           | 6.0       | *10 <sup>11</sup> /km <sup>3</sup> |
| Städtische RDE-Fahrt:                                        | NOx: 80.0 | mg/km                              |
| Partikel (Anzahl):                                           | 6.0       | *10 <sup>11</sup> /km <sup>3</sup> |

|                                                                    |                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 49. CO <sub>2</sub> Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch: |                            |                     |
| 1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen               |                            |                     |
| NEFZ-Werte                                                         | CO <sub>2</sub> Emissionen | Kraftstoffverbrauch |
| Innerorts:                                                         | - g/km                     | - l/100km           |
| Außerorts:                                                         | - g/km                     | - l/100km           |
| Kombiniert:                                                        | - g/km                     | - l/100km           |
| Gewichtet, kombiniert:                                             | - g/km                     | - l/100km           |
| Abweichungsfaktor:                                                 |                            | -                   |
| Differenzierungsfaktor:                                            |                            | -                   |

|                                                                              |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge       |           |      |
| Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):                                      | - Wh/km   |      |
| Elektrische Reichweite                                                       | - km      |      |
| 3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:                              | ja        |      |
| 3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)                                   | e24 32 37 |      |
| 3.2 Gesamteinsparungen von CO <sub>2</sub> -Emissionen durch Ökoinnovationen |           |      |
| Benzin/Diesel                                                                |           |      |
| 3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:                                               | - g/km    |      |
| 3.2.2 Einsparungen durch WLTP:                                               | 1.67      | g/km |

|                                                                            |                            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151 |                            |                     |
| WLTP-Werte                                                                 | CO <sub>2</sub> Emissionen | Kraftstoffverbrauch |
| Niedrig                                                                    | 157 g/km                   | 6.0 l/100km         |
| Mittel                                                                     | 121 g/km                   | 4.6 l/100km         |
| Hoch                                                                       | 113 g/km                   | 4.3 l/100km         |
| Höchstwert                                                                 | 130 g/km                   | 5.0 l/100km         |
| Kombiniert                                                                 | 127 g/km                   | 4.8 l/100km         |
| Gewichtet, kombiniert                                                      | - g/km                     | - l/100km           |

|                                                                                                 |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151 |         |  |
| 5.1 Vollelektrische Fahrzeuge                                                                   |         |  |
| Stromverbrauch                                                                                  | - Wh/km |  |

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Elektrische Reichweite                       | - km    |
| Elektrische Reichweite innerorts             | - km    |
| 5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge |         |
| Stromverbrauch (ECAC, weighted)              | - Wh/km |
| Elektrische Reichweite (EAER)                | - km    |
| Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) | - km    |
| Sonstiges                                    |         |

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:  
Zu Nr. 16.2: +105 Achse 2 bei Antriebsbetrieb\* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 205/60 R16 96H M+S 6 1/2Jx16 ET22\* 1: 225/40 R19 93H M+S 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96H M+S 8 1/2Jx19 ET40\* 1: 225/40 R19 93Y 8Jx19 ET27 2: 255/35 R19 96Y 8 1/2Jx19 ET40\* 1/2: 225/45 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET25\* 1: 225/45 R18 95V M+S 7 1/2Jx18 ET40\* 1/2: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25\* 1: 225/45 R18 95Y 7 1/2Jx18 ET25 2: 255/40 R18 99Y 8 1/2Jx18 ET40\* 1/2: 225/50 R17 98H M +S 7 1/2Jx17 ET30\* 1/2: 225/50 R17 98Y 7 1/2Jx17 ET30\*



## EG-Übereinstimmungsbescheinigung

(vollständige Fahrzeuge)

31 JULI 2021

Kreis Mettmann  
Der Landrat  
Im Auftrag

Das untenstehende amtliche Kennzeichen ist für das umstehend beschriebene Fahrzeug zugeteilt worden

(Ort und Datum)

(Verwaltungsbehörde)

(Vermerke der Genehmigungsbehörde)

(Vermerke des Herstellers)

HSN 0005 ASN 000435 VVS 00043 5 TSN DDH

DE 00 000353 WBA6L31020FL66103 1780255







Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Motorhaube Steinschlag



Bild 15 : Dach + Dachrahmen links + rechts Dellen



Bild 16 : Dach + Dachrahmen links + rechts Dellen



Bild 17 : Dach + Dachrahmen links + rechts Dellen



Bild 18 : Dach + Dachrahmen links + rechts Dellen




Bild 19 : Heckklappe Kratzer




Bild 20 : Stoßfänger vorne Kratzer




Bild 21 : Kotflügel vorne rechts Steinschlag




Bild 22 : Seitenwand hinten rechts Kratzer + Delle




Bild 23 : Türe hinten links Kratzer + Delle




Bild 24 : Türe vorne links Kratzer + Delle



Bild 25 : Kotflügel vorne links Dellen




Bild 26 : Stoßfänger hinten lose



Bild 27 : Stoßfänger hinten lose

# Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

## Vorgang

Auftraggeber  
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
09.06.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Kotflügel vorne links bis 170µm, Stoßfänger vorne + hinten augenscheinlich lackiert

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen Winterreifen mit LM-Felgen im Fahrzeug. Die Sommerräder waren am Fahrzeug.

Zum Bewertungszeitpunkt war das Fahrzeug beladen, eine Überprüfung des Laderaumes und der Rückbank war nicht möglich. Schadenerweiterung nach entladen möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                      |                                                                                   |                            |                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Erstzulassung        | 30.07.2021                                                                        | Fahrzeugart                | PKW                          |
| Hersteller           | BMW                                                                               | Marke                      | BMW                          |
| Typ / Verkaufsbez.   | 318d Touring Aut. Advantage                                                       | Aufbauart                  | Kombi                        |
| Türen                | 5                                                                                 | Sitzplätze                 | 5                            |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.  | WBA6L31020FL66103                                                                 | HSN / TSN                  | 0005 / DDH                   |
| Schlüssel-Nr.        | 10137046                                                                          | Km-Stand abgelesen         | 92981                        |
| Nächste HU §29 StVZO | 07 / 2026                                                                         | Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.Diesel/E                |
| Zylinderanzahl       | 4 / Hybridantrieb                                                                 | Leistung (kW)              | 110                          |
| Hubraum (ccm)        | 1995                                                                              | Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I |
| Antriebsart          | Heckantrieb                                                                       | Getriebe                   | Automatik                    |
| Felgen               | Leichtmetall                                                                      | Farbe                      | Schwarz / Uni                |
| Polster / Farbe      | Stoff / Anthrazit                                                                 |                            |                              |
|                      | Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                            |                              |

## Räder / Reifen

| Achse   | Reifenbezeichnung   | Hersteller/Typ                  | Art  | Profiltiefe |
|---------|---------------------|---------------------------------|------|-------------|
| 1 links | 225 / 50 ZR 17 94 Y | Dunlop / SP Sport Maxx RT 2 MFS | S /O | 8 mm        |
| rechts  | 225 / 50 ZR 17 94 Y | Dunlop / SP Sport Maxx RT 2 MFS | S /O | 8 mm        |
| 2 links | 225 / 50 ZR 17 94 Y | Dunlop / SP Sport Maxx RT 2 MFS | S /O | 7 mm        |
| rechts  | 225 / 50 ZR 17 94 Y | Dunlop / SP Sport Maxx RT 2 MFS | S /O | 7 mm        |

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung  | Hersteller/Typ               | Art  | Profiltiefe |
|--------------------|------------------------------|------|-------------|
| 205 / 60 R 16 96 H | Bridgestone / Blizzak LM-005 | W /O | 7 mm        |
| 205 / 60 R 16 96 H | Bridgestone / Blizzak LM-005 | W /O | 7 mm        |
| 205 / 60 R 16 96 H | Bridgestone / Blizzak LM-005 | W /O | 4 mm        |
| 205 / 60 R 16 96 H | Bridgestone / Blizzak LM-005 | W /O | 4 mm        |

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW ID, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dachreling schwarz, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten, vorn, Fahrerlebnisschalter, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung und -trennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt, Heckscheibenwischer, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, Mittelarmlehne im Fond, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Polsterung: Stoff Hevelius, Radio: BMW Live Cockpit, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 775, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdose (12 V), Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Teleservices, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung                                 |
|------|---------------------------------------------|
| 1AG  | Kraftstofftank, größer                      |
| 5A1  | LED-Nebelscheinwerfer                       |
| 320  | Modellschriftzug-Entfall                    |
| 9LC  | Paket: BMW Live Cockpit ConnectedDrive      |
| 6C4  | Paket: Connected Package Professional       |
| 430  | Paket: Innen- und Außenspiegel              |
| 676  | Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem       |
| 488  | Sitze: Lordosenstütze für Fahrersitz        |
| 494  | Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer |

6WD      Telefon: WLAN Hotspot  
9QX      Vorbereitung Fahrerassistenz I

---

### Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:                  digital

---

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Kotflügel vorne links Dellen, drücken  
(Bild 25)
2. Dach + Dachrahmen links + rechts  
Dellen, drücken (Bild 15, 16, 17, 18)
3. Stoßfänger hinten lose, prüfen und  
Befund festlegen, Schadenerweiterung  
möglich (Bild 26, 27)

---

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Kratzer, (Bild 20)  
Motorhaube Steinschlag, (Bild 14)  
Kotflügel vorne rechts Steinschlag, (Bild 21)  
Türe vorne links Kratzer + Delle, (Bild 24)  
Türe hinten links Kratzer + Delle, (Bild 23)  
Heckklappe Kratzer, (Bild 19)  
Seitenwand hinten rechts Kratzer + Delle (Bild  
22)

Schadensfälle der internen Belegnummer 13223907

Fahrzeugdaten

Modell BMW 318d Touring Aut. Kombi Advantage, 5-türig, Automatik, 8-Gang  
Fahrzeug-Ident-Nr. WBA6L31020FL66103

| Schadennummer | Unfalldatum | Beschädigung                                        | Schadenhöhe<br>in EUR |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 2021109186    | 01.10.2021  | Windschutzscheibe/Reparatur                         | 0,00                  |
| 2024107667    | 24.05.2024  | Fahrerseite Kotflügel vorne; Stoßfänger vorne links | 3.791,30              |
| 2024110867    | 12.07.2024  | Windschutzscheibe gerissen                          | 0,00                  |
| 2024115264    | 19.09.2024  | Stoßfänger vorne                                    | 2.598,60              |
| 2025107627    | 10.02.2025  | Stoßfänger hinten links                             | 3.345,08              |
| 2026105317    | 19.03.2026  | Marderschaden                                       | 346,11                |