

INSPECTIE RAPPORT



Klant BRENT N
Bestuurder Niels Meulemeester
Dossier 154471

Datum 18-02-2026
Tijdstip 12:00
Locatie -

Info voertuig

Nummerplaat	5U86885	KM-stand	108526
Chassis	WBA6V110505U86885	1ste inschrijving	3-2-2022 00:00:00
Merk / Model	216i Gran Tourer	Brandstof	
Kleur		Brandstof niveau	3/8

Controlelijst

- | | |
|---|---|
| ☒ Gelijkvormigheidsattest | ☒ Tankkaart |
| ☒ Inschrijvingsbewijs | ☒ Onderhoud nodig |
| ☒ Verzekeringsbewijs | ☒ Hoedenplank |
| ☒ Handleiding | |

Opmerkingen



Schade Taxatie


exterior	(NL)WingRR	(NL)WING RR	Herstellen + spuiten
----------	------------	-------------	----------------------



exterior	(NL)WingFR	(NL)WING FR	SR - Polieren
----------	------------	-------------	---------------



exterior	(NL)MirrorR	(NL)BASE	SR - Structuur
----------	-------------	----------	----------------



exterior	(NL)DoorFR	(NL)PAWL FR	Spuiten
----------	------------	-------------	---------



exterior	(NL)DoorRR	(NL)DOOR RR	SR - Spot repair
----------	------------	-------------	------------------



exterior	SillR	(NL)SILLR	SR - Spot repair
----------	-------	-----------	------------------



exterior	(NL)DoorFR	(NL)DOOR FR	SR - Touch up
----------	------------	-------------	---------------





exterior	(NL)BumperF	(NL)BUMPER FRONT	Herstellen + spuiten
----------	-------------	------------------	----------------------




exterior	(NL)LightFL	(NL)LIGHT LED	Vervangen
----------	-------------	---------------	-----------



exterior	(NL)Bonnet	(NL)BONNET	SR - PDR
----------	------------	------------	----------



exterior	(NL)Roof	(NL)ROOF-PILLAR L	SR - Polieren
----------	----------	-------------------	---------------



exterior	(NL)DoorFL	(NL)DOOR FL	SR - Touch up
----------	------------	-------------	---------------



exterior	(NL)WheelRL	(NL)ALLOYWHEEL RL	SR - Velgen Diamondcut
----------	-------------	-------------------	------------------------



exterior	(NL)DoorRL	(NL)DOOR RL	SR - Spot repair
----------	------------	-------------	------------------




interior	(NL)SeatFR	(NL)COVER BACK SEAT	Vervangen
----------	------------	---------------------	-----------



interior	(NL)SeatFL	(NL)COVER BACK SEAT FL	Vervangen
----------	------------	------------------------	-----------



exterior	(NL)BonnetR	(NL)REAR WINDOW	Vervangen
----------	-------------	-----------------	-----------






interior	(NL)Missing	(NL)KEYS TOWBAR	Vervangen
----------	-------------	-----------------	-----------

interior	(NL)Rearshelf	(NL)REARSHELF	Vervangen
----------	---------------	---------------	-----------



exterior	(NL)BumperR	(NL)BUMPER REAR	Vervangen + spuiten
----------	-------------	-----------------	---------------------



exterior	(NL)BonnetR	(NL)SPOILER	Spuiten
----------	-------------	-------------	---------



interior	(NL)CoverBonnet	(NL)COVER BONNET	Vervangen
----------	-----------------	------------------	-----------





Banden

Type	Zomer	Flat/RSC	Nee
Reservewiel	Nee	Herstelkit	Nee

Links voor		Rechts voor	
Profiel	4	Profiel	4
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee

Links achter		Rechts achter	
Profiel	4	Profiel	4
Schade Flank	Nee	Schade Flank	Nee