

Hyundai

HYUNDAI I30 CW (PD)(06.2017->) GOI+ MOTOR 1,0 LTR. - 88 KW TGD I KAT 5-TÜRIG

VIN: TMAH381BAPJ140514



Beschreibung

Kennzeichen -	Zulassungsdatum 18/07/2023	Laufleistung 86357 km
Farbe Sunset Red / MIC	Jahr 2023	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Kombi	Fahrzeugtyp PKW	CO2 141
Hubraum 998	Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung
Kraftstoff Benzin	Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)
Max. Leistung 88 KW		

Equipment

Standard

Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Beifahrerseite
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrerseite	Dynamische Bremsleuchte
Alarmanlage	Anhängerkupplung Vorbereitung	Anti-Blockier-System (ABS)
Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	Audiosystem: Radio (BMW)	4 Lautsprecher
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Außenspiegel schwarz, glänzend
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bordcomputer	Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
Dachantenne	Dachhimmel Stoff, schwarz	Dachreling
Dachspoiler	3. Bremsleuchte	Einparkhilfe hinten
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion	Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz	Fensterheber elektrisch hinten
Fensterheber elektrisch vorn	Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik	Freisprechanlage Bluetooth
Frontscheibe + Türscheiben vorn Solarglas-Ausführung	Frontscheibe mit Bandfilter oben	Fußmatten
Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	Gepäckraumbeleuchtung	Gepäck-/Laderaummanagement-System
Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 6-Gang	Getränkhalter hinten	Getränkhalter vorn
Gurtstraffer	Heckleuchten LED	Heckscheibe heizbar

Heckscheibenwischer	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig	Luftqualitäts-Überwachungssystem erweitert (Clean Zone Interior Package CZIP)
Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Kopfstützen hinten verstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
Lenkrad (Leder)	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Lenkrad heizbar
Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung	Leseleuchte	Leuchtweitenregelung
LM-Felgen	Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	Mittelarmlehne vorn mit Fach
Mittelarmlehne vorn verschiebbar	Motor 1,0 Ltr. - 88 kW TGDI KAT	Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchte	Parkbremse elektro-mechanisch	Radioempfang digital (DAB)
Reifen 225/45 R17 ..W	Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rückfahrkamera	Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheinwerfer LED	Tagfahrlicht LED	Scheinwerfer mit statischem Kurvenlicht
Seitenairbag vorn	Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt	Servolenkung
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Sitz vorn links elektr. verstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitzheizung vorn
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	Audi connect (Internetbasierende Dienste)	Service-System: Update-Programm Map Care
Sondermodell Gol+	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Sprachbediensystem
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Stoßfänger Wagenfarbe
Türgriffe außen Wagenfarbe	USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)	Verglasung getönt
Warnanlage für Sicherheitsgurte	Wegfahrsperre (elektronisch)	Winter-Paket
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zündschloss beleuchtet	
Optional		
Mica-Lackierung	Modellpflege	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d

Aktive Warnleuchten

Warnleuchte Inspektion

Bewertungsdetails

Bewertungsort	Bewertungsdatum	Versanddatum
Flughafen Wien	18/08/2026	18/08/2026

Mechanisch

Überprüfte Punkte

Motor / Geräusch	✓ OK	Fahrzeugdichtigkeit	✓ OK
Abgasanlage / Rauchbildung	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Laderaumabdeckung / -	Fehlt	Ersetzen



002

Warnleuchte Inspektion

Fehlt

Ausführen



003

Felge / Vorne Rechts

Felgen-/Reifendurchmesser : 17 "

Kratzer

Ersetzen



004

Felge / Hinten Links

Felgen-/Reifendurchmesser : 17 "

Kratzer

Ersetzen





005

Felge / Hinten Rechts

Felgen-/Reifendurchmesser : 17 "

Kratzer

Ersetzen



006

Felge / Vorne Links

Felgen-/Reifendurchmesser : 17 "

Kratzer

Ersetzen



007

Kotflügel / Vorne Rechts

Delle

Akzeptabel

008

Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Akzeptabel

009

Tür / Hinten Links

Kratzer

Akzeptabel

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Abschiepphaken
- ☐ Ersatzrad
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Serviceheft
- ☐ Warndreieck
- ☒ Bedienungsanleitung
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☐ Hutablage
- ☐ Reifenreparatur-Kit komplett
- ☐ Tasche für das Ladekabel
- ☐ Werkzeugsatz
- ☒ Bordmappe
- ☒ Erste-Hilfe-Kit
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	KUMHO	225 / 45 / 17 / Winter	6.5 mm
Vorne Rechts	KUMHO	225 / 45 / 17 / Winter	7.1 mm
Hinten Links	KUMHO	225 / 45 / 17 / Winter	7.5 mm
Hinten Rechts	KUMHO	225 / 45 / 17 / Winter	8.3 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links




Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige




Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung




Fehlteile/Zubehör / Erste-Hilfe-Kit



Fehlteile/Zubehör / Kompressor Nothilfe



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Laderaumabdeckung / - / Fehlt



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer