



VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:


0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2021-05-26
ppa.

C. Kadow

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität



Interne Herstellerdaten

DEU390 B 20450 R11 ZBT II wurde erstellt
KSNM0025620riginal

WVZZZCDZMW518600
KSN5361832021 000217 00000000

HSN:0603
00077

CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]			
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l] / [L]	Gas: CNG/LPG [m ³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	130	---	---	4.9	---	---
Außerorts	86	---	---	3.3	---	---
Kombiniert	103	---	---	3.9	---	---
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---	---	---
Abweichungsfaktor (falls zutreffend):	-----					

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte

CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch [l/100km]			
	Benzin/ Diesel [g/km]	sonstige [g/km]	Gas: CNG/LPG [l] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	165	---	6.3	---
Mittel	114	---	4.4	---
Hoch	101	---	3.8	---
Extra hoch	123	---	4.7	---
Kombiniert	120	---	4.6	---
Gewichtet, kombiniert	---	---	---	---

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

innerorts [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

5.2. Anmerkungen:

NO.5: max 4636##NO.7: max 1498##NO.30: A1 max 1549##NO.30: A2 max 1519##NO.16.2: mit Anhänger Achse 2: +25 kg##NO.35: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: #205/55 R16 91H#7, OJX16 ET48; #205/55 R16 91V#7, OJX16 ET48; #205/55 R16 94V XL#7, OJX16 ET48; #205/55 R16 91H#6, 5JX16 ET46; #205/55 R16 91V#6, 5JX16 ET46; #205/55 R16 94V XL#6, 5JX16 ET46; #225/40 R18 92V#7, 5JX18 ET51; #225/40 R18 92Y XL#7, 5JX18 ET51; #225/45 R17 91W#7, 5JX17 ET51; #205/50 R17 93H M+S#6, 5JX17 ET46; #205/55 R16 91H M+S#7, OJX16 ET48; #205/55 R16 91H M+S#6, 5JX16 ET46; #225/40 R18 92V M+S#7, 5JX18 ET51; #

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1, Achse 1
- 3.1. Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----
- 3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert / teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert
4. Radstand [mm]: 2669
- 4.1. Achsabstand [mm]: 2669
5. Länge [mm]: 4633
6. Breite [mm]: 1789
7. Höhe [mm]: 1440
13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1459
- 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1491
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
 - 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2010
 - 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1040 / 1020
 - 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 3510
18. Technisch zulässige maximale Anhängenmasse bei Beförderung eines
 - 18.1. Deichselanhängers [kg]: -----
 - 18.3. Zentralschleppanhängers [kg]: 1500
 - 18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 720
 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80
20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: *DTR??????*
22. Arbeitsweise: Selbstzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektrobetrieb: nein
- 23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe
25. Hubraum [cm³]: 1968
26. Kraftstoff: Diesel
- 26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb
- 26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----
27. Höchstleistung: -----
- 27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 85.00 bei 3250
- 27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----
- 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ):	automatisch									
Gang:	1	2	3	4	5	6	7	-----	R	∞
Übersetzungsverhältnisse:	3.500	2.087	1.343	0.933	0.974	0.778	0.653	-----	3.722	
Übersetzung des Achsgetriebes:	4.800	4.800	4.800	4.800	3.429	3.429	3.429	-----	4.500	
Gesamtübersetzung:	16.800	10.018	6.446	4.478	3.340	2.668	2.239	-----	16.749	

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	202
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1533 / 1503
35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen:	
Achse 1:	205/55 R16 91V / 7,0JX16 ET48 / A / C1
Achse 2:	205/55 R16 91V / 7,0JX16 ET48 / A / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:	AC
38. Code des Aufbaus:	GRAU
40. Farbe des Fahrzeugs:	
41. Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / li. 2, re. 2, hi. 1
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46. Geräuschpegel:	
Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	74.10 bei 3188
Fahrgeräusch [dB(A)]:	68.00
Abgasnorm:	EURO 6 AP

47.1.1. Prüfmasse [kg]:	1569		
47.1.2. Querschnittsfläche [m ²]:	-----		
47.1.3. Straßenlastkoeffizienten			
f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h) ²]:			
	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
	106.5	0.173	0.03073

47.2. Fahrzyklus:	3b
47.2.1. Fahrzyklusklasse:	-----
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f _{asc}):	nein
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:	715/2007*2018/1832AP
48. Abgasemissionen:	
1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL-TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]	

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	20.9	-----	-----	31.9	53.8	-----	0.1400	0.13E11
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]							
	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel
Benzin/	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E-

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:	0.500
Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO _x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [#km]
Vollständige RDE-Fahrt:	80.0 6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80.0 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

☐ Zustandsbericht		☐ Beweis		Ansprechpartner vor Ort	
☐ Rücknahmeprotokoll		Werkstattunterlag			
Bezugsg	01.07.2021	0603	CNM002562	2	85/3250
Kennzeich	M1	AC		18	4633-4636
Zul.-Bes	WVWZZZCDZMW518600	3	6	20	1440-1498
Fahrzeug	VOLKSWAGEN, VW			12	1789-1789
Aufbau	CDV			10	1459-1459
Aufbau	ACDTREX0			120	80
Hersteller	ED7FD7CW002N4BISONIVL1AVR2A			1040	2010
Fahrzeug	GOLF			1040	1020
FIN	VOLKSWAGEN-VW			74	1020
Leistung	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			1500	3188
	Kombilimousine			720	68
	715/2007*2018/1832AP			205/55 R16 91V	5
	EURO6;WLTP;AF;PI/CI; M, N1			205/55 R16 91V	
	Diesel				
VL	0002	36AP	1968		
VR	7.2/8.2:25 B.ANHÄNGEBETRIEB				
HL	CHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:3510KG*BIS 8% STEIG.*TE				
HR	.:3810*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRD				
HRI	YN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO				
ER	.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*				
Ersatzrad / Notrad / Füllflasche vor-		☐ Ja ☐ nein		eupreis Profiltiefe F	

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Felge vorn rechts verschrammt



Bild 14 : Felge vorn rechts verschrammt




Bild 15 : Felge vorn rechts verschrammt




Bild 16 : Tür vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 17 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrämmt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 20 : Reifenfüllset überaltert

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	355929
Hersteller	VW
Model	Golf
Variante	Life 2.0 TDI
Listenpreis	28.987,39
VIN	WVWZZZCDZMW518600
Erstzulassungsdatum	1.7.2021
Kennzeichen	MTK R8076

Schadensfälle der int. Belegnummer: 355929

23.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023107866	18.03.2023	Stoßfänger vorne	
2023117624	10.12.2023	Windschutzscheibe/Reparatur	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Stoßfänger hinten

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Neufahrzeugrechnung lag nicht vor.

Fzg hat dem Alter und Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.07.2021	Letzte Zulassung	01.07.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	VW
Typ / Verkaufsbez.	Golf Variant 2.0 TDI SCR	Aufbauart	Kombi
	DSG Life		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZCDZMW518600	HSN / TSN	0603 / CNM
Schlüssel-Nr.	10022725	Km-Stand abgelesen	70977
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	85
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall	Farbe	MONDSTEINGRAU (A7C)
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	6 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue S	S /O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 14.04.2025			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 55 R 16 91 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	6 mm
205 / 55 R 16 91 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	7 mm
205 / 55 R 16 91 H	Continental / WinterContact TS 870	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Ambientebeleuchtung, App-Connect, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bremsleuchte, dritte, Car2X, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed", Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator, Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, Einparkhilfe, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend, Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heckspoiler in Wagenfarbe, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten vorn (2) und 2 hinten, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, mit Schaltwippen, Leuchtweitenregulierung dynamisch, Müdigkeitserkennung, NichtraucherAusführung, Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Notruf-Service, Paket: Sitzkomfortpaket, Radio "Composition", Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetallräder (4) "Norfolk" 7 J x 16, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne, Schlüsselloches Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für den mittleren Rücksitzplatz, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge in Stoff "Life", Sitze: Komfortsitze vorn, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion, Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion, Wegfahrsperr, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PA1	Ambientebeleuchtung 30-farbig
PG4	Automatische Distanzregelung ACC "stop & go"
	Lackierung: Sonderfarbe Mondsteingrau
2FT	Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
3CX	Netztrennwand
WW1	Paket: Winter (DSG)


8RT	Radiozubehör: 6 + 1 Lautsprecher
4KF	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
QH1	Sprachbedienung
0TD	Textilfußmatten vorn und hinten

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 07 / 2025 bei Kilometerstand 56.976
bis Wartung verbleiben:	6.900 km oder 151 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Reifenfüllset überaltert, erneuern (Bild 20)
2. Felge vorn rechts verschrammt, smart repair (Bild 13, 14, 15)
3. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19)
4. Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17, 18)
5. Tür vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappenverkleidung verschrammt
Stoßfänger vorn eingedellt
Kotflügel vorn rechts zerkratzt,
Seitenteil hinten links Lackierung,
verschrammt, Gebrauchsspur
Tür hinten links Lackierung, verschrammt,
Gebrauchsspur