

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **GAN PD5E** **FIN** **KNAC381CPN5051287**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.06.2022	Letzte Zulassung	30.05.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbez.	EV6 (CV)(2021->) / EV6	Aufbauart	Limousine
	Elektro 77,4 kWh 4WD		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAC381CPN5051287	HSN / TSN	2233 / ABC
DAT Europa-Code®	014251000100002	DAT Marktindex	DE002 6279
Km-Stand abgelesen	56943	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	81
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
	Elektrofz		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	SNOW WHITE
			PEARL(SWP) / SWP
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Bewertung zum Stichtag 23.06.2026 (Besichtigung 23.06.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		52.890,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		7.212,99 EUR
Listenneupreis gesamt		60.102,99 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		29.060,99 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 60000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 56943 / -3057		
Laufleistungskorrektur	+	278,06 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	80,38 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		29.419,43 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	1.518,28 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		30.937,70 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	217,76 EUR
Zwischensumme I		30.719,94 EUR
Zwischensumme II		30.719,94 EUR
Reparaturkosten (mit 19,16 EUR MwSt.)	-	120,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 4.885,71 EUR MwSt.)	30.600,00 EUR	30.599,95 EUR
Handelsspanne (mit 637,78 EUR MwSt.)	3.995,00 EUR	3.994,49 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 4.247,93 EUR MwSt.)	26.605,00 EUR	26.605,46 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
29299	Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage	1.000,00*			536,00
11718	Sonderlackierung Snow White Pearl	921,06*			145,62
2104	Sound-Paket	900,83*			142,42
1003	Air-Paket	2.700,11*			426,89
4207	Drive-Paket	1.690,99*			267,35
Summe Sonderausstattung		7.212,99			1.518,28 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Tür vorne rechts eingedellt, smart repair	120	100	-120,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	120			-120,00 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Seitenteil hinten links eingedellt,

Der Sachverständige
Dominik Libera

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.




Bild 1 : Tür vorne rechts eingedellt




Bild 2 : Tür vorne rechts eingedellt



Bild 3 : Tür vorne rechts eingedellt




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Diagonal von vorne



Bild 6 : Diagonal von hinten



Bild 7 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 8 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 9 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD

DEKRA Automobil GmbH
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hannover
Hanomagstr. 12
30449 Hannover
Telefon 0511 / 42079-0
Fax 0511 / 42079-115
E-Mail hannover.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Dominik Libera
Tel. direkt 051142079-0
Tel. mobil 015222806468

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

GAN PD5E

FIN

KNAC381CPN5051287

Referenznummer	27019172
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	03.06.2026, per e-Mail
Besichtigung	23.06.2026 um 09:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hannover, Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 23.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	22.357,14 EUR	26.605,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	25.714,29 EUR	30.600,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 03.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 23.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 23.06.2026 um 09:00 Uhr durch Herrn Dominik Libera bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hannover, Hanomagstr. 12, 30449 Hannover, im Beisein von Herr Daßler.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 97 µm bis 102 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	DAßLER GMBH. LUFT-U. WÄRMETECHN. SV, Neue Straße 51 B-C, 37581 Bad Gandersheim
Kennzeichen	GAN PD5E
Tag der Erstzulassung	30.06.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	30.05.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia
Typ / Verkaufsbezeichnung	EV6 (CV)(2021->) / EV6 Elektro 77,4 kWh 4WD
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2233 / ABC
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KNAC381CPN5051287
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	SNOW WHITE PEARL(SWP)
Lackierung	SWP
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	81 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	56.943
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 V	Nexen / N Fera Sport	S / O	4 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Nexen / N Fera Sport	S / O	4 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 V	Nexen / N Fera Sport	S / O	4 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 V	Nexen / N Fera Sport	S / O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display), Außenspiegel elektr. anklappbar, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektromotor 239 kW (cont. 81 kW), Fahrassistenten-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenten-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzanlage), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Geschwindigkeits-Begrenzanlage, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 77,4 kWh, Heckleuchten LED, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer, Karosserie: 5-türig, Keyless-Start, Klimaautomatik 2-Zonen, LM-Felgen 7,5x19, Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Parkbremse elektrisch, Radstand 2900 mm, Reifen 235/55 R19 ...V, Rückfahrkamera, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Schnellladevorrichtung, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonderlackierung Runway Rot Metallic, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Air-Paket, Drive-Paket, Sonderlackierung Snow White Pearl, Sound-Paket, Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 05.05.2026 bei Kilometerstand 55.145.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Tür vorne rechts eingedellt, smart repair;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Seitenteil hinten links eingedellt, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Dominik Libera

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.