

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

9335NHF / WBA15GR0X0N379171 / N379171

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X3 20D XDRIV G45	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X3 20D XDRIV G45	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	29.091

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☐ MANUAL PROPIETARIO

☒ CARPETA MANUALES

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9335NHF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-
DI	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-
TI	GOODYEAR	245/50/19	105	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	03/06/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

9335NHF COMPONENTE		ACCIÓN	COMENTARIO							
9335NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE	
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €	
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.	0.33 h.		0,00	814,25	40,00	587,88 €	
3. Junta luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	91,30	10,00	82,17 €	
4. Moldura entrada puerta dl iz	-	REEMPLAZAR	0.25 h.			0,00	72,27	10,00	74,66 €	
5. Canalizador dr paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		2.00 h.		0,00	0,00		77,00 €	
6. Canalizador iz paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.		0,00	0,00		9,62 €	
7. Embellecedor dr paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €	
8. Spoiler paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	0.57 h.	2,41	0,00		59,77 €	
9. Emblema capó dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €	
10. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.96 h.		0,00	0,00		36,96 €	
11. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.96 h.		0,00	0,00		36,96 €	
12. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.50 h.		2.75 h.	11,65	0,00		136,77 €	
13. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.80 h.		2.75 h.	11,65	0,00		148,32 €	
14. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	1.20 h.		2.42 h.	10,25	0,00		149,62 €	
15. Pilares - Hueco Puerta dl iz	-	PINTAR	0.40 h.			23,40	0,00		38,80 €	
16. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €	
17. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €	
18. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €	
19. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €	
20. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €	
21. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €	
22. Embellecedor dr paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €	
23. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	-			1.75 h.	7,41	0,00		74,78 €	
24. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Pieza desmontada	-			0.17 h.	0,72	0,00		7,26 €	
25. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			6.08 h.	25,75	0,00		259,83 €	
26. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.75 h.	7,41	0,00		74,78 €	

9335NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBI O	%DTO	IMPORTE
27. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR				23,40	0,00		23,40 €
28. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
29. Portón tr	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
30. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
31. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
32. Embellecedor dr paragolpes tr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
33. Techo	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
34. Embellecedor dr paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
35. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
36. Embellecedor iz paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
37. Puerta tr iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
38. Moldura estribo dr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
39. Aleta tr dr c/estribo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
40. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2631,06 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

9335NHF RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	11,58 h.	445,80 €
Total material pintura	-	124,05 €
Total Mano de Obra Pintura	18,24 h.	702,21 €
Total Recambios	-	662,26 €
Descuento recambios aplicado	-	345,00 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	696,75 €















Values since Individual



Total 29092 km •→| 13688.3 km

Journey data




Door open.

P

+20.5 °C











© WBA 15GR0X0N379171 ©









No signal

13:30

Search

LOW

LOW



S

SW

V



Door open.

((P))

10

0 km/h



GOODYEAR

inch/mm
6.06
OFF ON



OFF ON

4.75

Inch/mm

ZERO



EAGLE
ASYMMETRIC 6.

inch/mm
4.94
OFF ON ZERO



inch/mm
5.87
OFF ON ZERO

























Manheim
CORP. AUTOMOTIVE

EAGLE













Manheim
CON AUTOMOTIVE



















 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE















LEAF
B401308
GP-3016BTAUAS

OUTSIDE
EXTRA LOAD

Manheim
COX AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm







