



**» Übersicht**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002461358        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 20.05.2026 15:05  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 10640891          |
| <b>FIN:</b>           | WVWZZZCD9RW023819 |

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                                           |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Limousine                                                    |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                                   |
| <b>Modell:</b>                      | Golf                                                         |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CMI                                                   |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 25.01.2024                                                   |
| <b>Laufleistung:</b>                | 30.291 km                                                    |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                                    |
| <b>Farbe:</b>                       | Pure White                                                   |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Pure White                                                   |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                                                 |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                                                       |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm                                                    |
| <b>Leistung:</b>                    | 180 kW (245 PS)                                              |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                                              |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                                              |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                                              |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                                              |
| <b>Radstand:</b>                    |                                                              |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                                            |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                                            |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                                       |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 5                                                            |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                                            |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang                                             |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                                        |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Soul-Schwarz - Tornadorot/Soul-Schwarz/ Schwarz/Soul-Schwarz |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 1                                                            |

**» Dokumente & Wartung**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        |               |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Nein          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Nein          |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 0 KM          |

## » Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Media"

12-V-Steckdose im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Richmond" 7,5 J x 17

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 l TSI, 180 kW

6+1 Lautsprecher

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

Abbiege- und Schlechtwetterlicht

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung 30-farbig, Ablagefach in der Mittelkonsole vorn beleuchtet

App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Auslieferung auf Winterreifen

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Wagenheber

Car2X

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern

Dachhimmel

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Black Metal Chrome" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz Standard

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-

Federbereich 39 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Innenspiegel abblendbar

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kopfstützen vorn im Sitz integriert

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar

|                                                                                                               |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-Plus-Scheinwerfer                                                                                         | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                                                    |
| LED-Rückleuchten                                                                                              | Ohne Trennwand                                                                         |
| Leergewichtsbereich Standard                                                                                  | Ohne UNECE CS&SU                                                                       |
| Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet                                             | Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät                                                     |
| Lendenwirbelstützen vorn                                                                                      | Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne                            |
| Leuchtweitenregulierung dynamisch                                                                             | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                                       |
| Linkslenker                                                                                                   | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                                       |
| Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden                                                               | Ohne zus.Zierleisten                                                                   |
| Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar                                                               | Ohne Zusatz-/Standheizung                                                              |
| Modul Boden hinten Ausführung 1                                                                               | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund                      |
| Motorenstart Standard                                                                                         | Pedale in Edelstahl gebürstet                                                          |
| Müdigkeitserkennung                                                                                           | Progressivlenkung                                                                      |
| Multifunktionskamera                                                                                          | Radio                                                                                  |
| Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung und Schaltwippen                         | Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz                                         |
| Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"                                               | Radstand                                                                               |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig                                                         | Rechtsverkehr                                                                          |
| Nicht Heissland                                                                                               | Regionscode " ECE " für Radio                                                          |
| Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn                                                   | Reifen 225/45 R 17 mit sportlicher Fahrdynamik                                         |
| Normal-Lackierung                                                                                             | Reifenkontrollanzeige                                                                  |
| Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung                                        | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne      |
| Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze | Schalthebelknopf/-Griff in Alu                                                         |
| Ohne 2. Batterie                                                                                              | Scheibenbremsen hinten                                                                 |
| Ohne Alcohol Interlock                                                                                        | Scheibenbremsen vorn                                                                   |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                                                                | Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt                                            |
| Ohne Anhängavorrichtung                                                                                       | Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor                                     |
| Ohne Aufkleber und Embleme                                                                                    | Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung                         |
| Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe                                                             | Schriftzugsatz "GTI"                                                                   |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                                                            | Serienkraftstoff-Erstbefüllung                                                         |
| Ohne Dachreling                                                                                               | Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )                                      |
| Ohne Elektromotor ( Hybrid )                                                                                  | Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Scale Paper" |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                                                            | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw                                                 |
| Ohne Feuerlöscher                                                                                             | Sportfahrwerk                                                                          |
| Ohne Head-Up Display                                                                                          | Sprachbedienung                                                                        |
| Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik                                                                             | Stabilisator hinten                                                                    |
| Ohne Ladekabel                                                                                                | Stabilisator vorn                                                                      |
| Ohne Lichtassistent                                                                                           | Standard-Klimazonen                                                                    |
| Ohne Mode3 Ladekabel                                                                                          | Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung                                      |
| Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige                                                | Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass In Wabenstruktur                                 |
| Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                                                                               | Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion                             |
| Ohne Speedlimiter (LIM)                                                                                       | Textilfußmatten vorn und hinten                                                        |
| Ohne Spurwechselassistent                                                                                     | Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel                            |

Top-Sport-Ausstattung  
Top-Sportsitze vorn  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung  
Typprüfland Deutschland  
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variante Grundausstattung  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Verkehrszeichenerkennung  
Vierlenkerachse  
Volldach  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder  
"VW Connect" und "VW Connect Plus"  
Vorderachs-Differenzialsperre  
Vordersitze beheizbar  
Vordersitze mit Höheneinstellung  
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperre elektronisch  
Winterräder "Nottingham" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5  
J x 17, Winterreifen 205/50 R 17 H  
Winterräder "Nottingham" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6,5  
J x 17, Winterreifen 205/50 R 17 H

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Bridgestone | Vorne  | Links    | Winter | Aluminium | 205/50 R 17 93 H | 4,0 mm      |
| Bridgestone | Vorne  | Rechts   | Winter | Aluminium | 205/50 R 17 93 H | 4,0 mm      |
| Bridgestone | Hinten | Links    | Winter | Aluminium | 205/50 R 17 93 H | 4,0 mm      |
| Bridgestone | Hinten | Rechts   | Winter | Aluminium | 205/50 R 17 93 H | 4,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|-----|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Bridgestone |     |          | Sommer | Aluminium | 225/45 R 17 91 W | 4,0 mm      |
| Bridgestone |     |          | Sommer | Aluminium | 225/45 R 17 91 W | 4,0 mm      |
| Bridgestone |     |          | Sommer | Aluminium | 225/45 R 17 91 W | 6,0 mm      |
| Bridgestone |     |          | Sommer | Aluminium | 225/45 R 17 91 W | 6,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                           | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung       |
|----|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1  | Stoßfängerverkleidung hinten      | Kratzer              | Instandsetzen + lackieren |
| 2  | Wartung                           | Wartung fällig       | Ausführen                 |
| 3  | Unterbodenschutz hinten links     | Delle(n) und Kratzer | Instandsetzen + lackieren |
| 4  | Außenschweller links              | Unfallschaden        | Instandsetzen + lackieren |
| 5  | Schwellerverkleidung links        | Gebrochen            | Ersetzen                  |
| 6  | Lenkrad                           | Kratzer              | Smart Repair Leder        |
| 7  | Stoßfängerzierblende vorne rechts | Kratzer              | Ersetzen                  |
| 8  | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)  | Abgelaufen           | Erneuern                  |
| 9  | Stoßfängerverkleidung vorne       | Kratzer              | Smart Repair              |
| 10 | Belüftungsdüse hinten mitte       | Gebrochen            | Ersetzen                  |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil                | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Windschutzscheibe      | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Heckklappenverkleidung | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

## » Fehlteile

| Nr | Bauteil       | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|---------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Zündschlüssel | Fehlt                | Ersetzen            |

**» Merkantile Wertminderung**

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZCD9RW023819

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

**» Sonstige Bemerkungen**


Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



 Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts


 Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung





Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts


 Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer

 Räder - Rad montiert vorne  
links

 Räder - Rad montiert vorne  
rechts

 Räder - Rad montiert hinten  
links

 Räder - Rad montiert hinten  
rechts


Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10640891  
vom: 20.05.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren




2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen




3 - Unterbodenschutz hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren




4 - Außenschweller links - Unfallschaden - Instandsetzen + lackieren




5 - Schwellerverkleidung links - Gebrochen - Ersetzen



## 6 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder




## 7 - Stoßfängerzierblende vorne rechts - Kratzer - Ersetzen



## 8 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



## 9 - Stoßfängerverkleidung vorne - Kratzer - Smart Repair





## 10 - Belüftungsdüse hinten mitte - Gebrochen - Ersetzen





## GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## FEHLTEILE

1 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

