


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS8 R1080502	Erstzulassung	22.11.2024	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OI 4187	Laufleistung	20 565 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 34379 Calden Frankenbach




Lose Teile

Bedienungsanleitung Radio	✘
---------------------------	---

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✘
Serviceheft	✔
Bordmappe komplett	✘
Ersatzschlüssel	✔
Schlüssel	✔
Inspektion	✘

Reifen





Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm







Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm


Goodyear 205/55/16 V Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

2		Bauteil	Dach	3		Bauteil	Stoßfänger	
		Position	-				Position	Hinten
		Beschreibung	Chemiedepot				Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-				Anmerkungen	-

4		Bauteil	Dachholm	5		Bauteil	Alufelge 16"
		Position	Rechts			Position	Vorne rechts
		Beschreibung	Kratzer			Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-
6		Bauteil	Motorhaube	7		Bauteil	Windschutzscheibe
		Position	-			Position	-
		Beschreibung	Chemiedepot			Beschreibung	Steinschlag
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion
		Position	-
		Beschreibung	Fehlende Elemente
		Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 626,26€