

Renault

AUSTRALMHEVAUTO FR TECHNO

VIN:VF1RHN00472755162



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
[REDACTED]	13/03/2024	82239 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
Grise		-
Nombre de portes	Nombre de sièges	Generation
-	-	-
Type de carrosserie	Motorisation	
Sport Utility Vehicle	Verbranding	
Energie	Type de véhicule	
Benzine	Personenwagen	

Equipements véhicule

Puissance

Achteruitkijkcamera	Lichtmetalen velgen	Klimaatcontrole
Cruise control	SATELLIET NAVIGATIE	

Détails de l'inspection


Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
	08/04/2026	09/04/2026













Contrôles














Problème moteur au démarrage	Véhicule non apte à la circulation
Non	Non

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Carnet de garantie / d'entretien / -	Manquant	Acceptable
002	Manuel utilisateur / -	Manquant	Acceptable
003	Jante / Arrière Droit DiamètreJante/Pneu : 19"	Rayure	Peinture

				
004	Jante / Avant Droit DiamètreJante/Pneu : 19 "		Rayure	Acceptable
				
005	Jante / Arrière Gauche DiamètreJante/Pneu : 19 "		Rayure	Peinture
				
006	Bas de pare-chocs / Arrière		Rayure	Peinture
				
007	Haut de pare-chocs / Arrière		Rayure	Lustrage
				
008	Extension d'aile / Arrière Droit		Rayure	Peinture
				
009	Porte / Arrière Droit		Enfoncement	Réparation
				

010	Baguette de porte / Arrière Droit	Rayure	Peinture
	 		
011	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Réparation
	 		
012	Baguette de porte / Avant Droit	Rayure	Peinture
	 		
013	Extension d'aile / Avant Droit	Rayure	Peinture
	 		
014	Pare-chocs / Avant	Rayure	Peinture
	 		
015	Spoiler / Avant	Rayure	Peinture
	 		
016	Capot / -	Rayure	Lustrage

				
017	Pare-brise / -		Eclat	Acceptable
				
018	Pavillon / -		Enfoncement	Réparation
				
019	Coquille de rétroviseur / Avant Gauche		Rayure	Peinture
				
020	Entrée de porte / Avant Gauche		Rayure	Peinture
				
021	Tapis / Avant		Brûlé	Smart repair
				

Éléments amovibles

- Câble de charge lente (Type 2, Mode 2)
- Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- Cache bagages
- Carnet de garantie
- Carte mémoire
- Clé anti-vol
- Clé plip
- Compresseur kit réparation pneumatique
- Cric

Filet de coffre Plaque arrière Filet de separation Recharge kit réparation pneumatique Manuel d'utilisation Roue de secours

Pneus principaux

<i>Avant Gauche</i>	HANKOOK	205 / 55 / 19 / Tous	7 mm
<i>Avant Droit</i>	HANKOOK	205 / 55 / 19 / Tous	6.8 mm
<i>Arrière Gauche</i>	HANKOOK	205 / 55 / 19 / Tous	6.8 mm
<i>Arrière Droit</i>	HANKOOK	205 / 55 / 19 / Tous	6.4 mm

Photos



Linksvoor



Achterkant



Kofferbak geopend



Rechts achter



Dashboard vanaf de achterbank



Voorste passagiersruimte



Kilometerteller



Navigation



Spare Tyre



Vin



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure




Jante / Arrière Gauche / Rayure



Bas de pare-chocs / Arrière / Rayure




Bas de pare-chocs / Arrière / Rayure



Haut de pare-chocs / Arrière / Rayure



Haut de pare-chocs / Arrière / Rayure



Extension d'aile / Arrière Droit / Rayure



Extension d'aile / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Baguette de porte / Arrière Droit / Rayure



Baguette de porte / Arrière Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Baguette de porte / Avant Droit / Rayure



Baguette de porte / Avant Droit / Rayure



Extension d'aile / Avant Droit / Rayure



Extension d'aile / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Spoiler / Avant / Rayure



Spoiler / Avant / Rayure



Capot / - / Rayure



Capot / - / Rayure



Pare-brise / - / Eclat



Pare-brise / - / Eclat



Pavillon / - / Enfoncement



Pavillon / - / Enfoncement



Pavillon / - / Enfoncement



Coquille de rétroviseur / Avant Gauche / Rayure



Coquille de rétroviseur / Avant Gauche / Rayure



Entrée de porte / Avant Gauche / Rayure



Entrée de porte / Avant Gauche / Rayure



Tapis / Avant / Brûlé



Tapis / Avant / Brûlé