

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 11/05/2023	Color	Kardio Red
Marca	OPEL	Matrícula	Cuentakilómetros	23 785 km
Modelo	Corsa Elegance 1.2T XHL MT6 S/S 100 CV (74kW)	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble

Bandeja trasera	✓
Compresor kit reparar pinchazos	✗
Botella kit reparar pinchazos	✗

Documento técnico

Neumáticos

Bfgoodrich 195/55/16 H Verano 6.0 mm



Bfgoodrich 195/55/16 H Verano 6.0 mm



Continental 195/55/16 H Verano 5.0 mm



Continental 195/55/16 H Verano 5.0 mm

Daños externos

1



Elemento	Compresor kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

2



Elemento	Botella kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

4




Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Llanta de aleación 16"
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento

Aleta

Posición

Delantero Izquierdo

Daños

Rayadura

Comentarios

-

7



Elemento

Puerta

Posición

Delantero Izquierdo

Daños

Abollado

Comentarios

-

8



Elemento

Puerta

Posición

Trasero Izquierdo

Daños

Abollado

Comentarios

-

9



Elemento

Paragolpes

Posición

Trasero

Daños

Rayadura

Comentarios

-

10



Elemento

Llanta de aleación 16"

Posición

Trasero Derecho

Daños

Rayadura

Comentarios

-

11



Elemento

Aleta

Posición

Trasero Derecho

Daños

Rayadura

Comentarios

-

12



Elemento

Puerta

Posición

Trasero Derecho

Daños

Rayadura

Comentarios

-

13



Elemento

Puerta

Posición

Delantero Derecho

Daños

Abollado

Comentarios

-

14



Elemento

Descuento piezas adyacentes

Posición

-

Daños

-

Comentarios

-

Daños internos

3



Elemento	Pivotes de bandeja
Posición	Trasero Derecho
Daños	Falta
Comentarios	-

Otros Daños

15



Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-