

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 8887MPT / WMW31DK0X02V76050 / 2V76050

Datos vehículo:

Marca:	MINI	Combustible:	GASOLINA
Modelo:	COOPER	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	COOPER F55	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.980

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

MANUAL PROPIETARIO

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

8887MPT Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	195/55/16	87	W	-
DI	HANKOOK	195/55/16	87	W	-
RP					-
TD	HANKOOK	195/55/16	87	W	-
TI	HANKOOK	195/55/16	87	W	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	04/06/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:	vh reparado anteriormente reserva de daños		

Daños no valorables:

8887MPT COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
8887MPT COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Moldura faro iz	-	REEMPLAZAR	0.09 h.			0,00	46,23	10,00	45,07 €
3. Moldura faro dr	-	REEMPLAZAR	0.09 h.			0,00	46,23	10,00	45,07 €
5. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
6. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	11,64	10,00	10,47 €
7. Junta luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	22,29	10,00	20,06 €
8. Guarnecido entrada maletero	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	77,99	10,00	76,73 €
9. Neumático dl dr - HANKOOK V K115 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.42 h.			0,00	147,81	10,00	149,19 €
10. Tapacubos rueda dl iz	-	REEMPLAZAR				0,00	16,14	10,00	14,52 €
11. Tapacubos rueda dl dr	-	REEMPLAZAR				0,00	16,14	10,00	14,52 €
12. Tapacubos rueda tr iz	-	REEMPLAZAR				0,00	16,14	10,00	14,52 €
13. Tapacubos rueda tr dr	-	REEMPLAZAR				0,00	16,14	10,00	14,52 €
14. Embellecedor sup rejilla parag	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.	0.42 h.	1,78	0,00		43,74 €
15. Moldura contorno aleta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
16. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.		0,00	0,00		9,62 €
17. Retrovisor dr	Pintar Sustitución Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.	0.13 h.	0,53	0,00		15,16 €
18. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.50 h.		1.75 h.	7,41	0,00		94,03 €
19. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.50 h.		1.17 h.	4,95	0,00		69,24 €
20. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
21. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
22. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.04 h.		0,00	0,00		1,54 €
23. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.04 h.		0,00	0,00		1,54 €
24. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
25. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
26. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.04 h.		0,00	0,00		1,54 €
27. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.04 h.		0,00	0,00		1,54 €

8887MPT COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
28. Moldura tr marco puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.33 h.		0,00	0,00		12,70 €
29. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.17 h.	4,95	0,00		49,99 €
30. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Pieza desmontada	-			0.13 h.	0,53	0,00		5,53 €
31. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.75 h.	7,41	0,00		74,78 €
32. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.92 h.	20,84	0,00		210,26 €
33. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos				0,00	0,00		60,00 €
34. Aleta dl iz	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
35. Portón tr	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
36. Paragolpes tr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
37. Llanta rueda tr dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
38. Aleta tr dr c/estribo	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
39. Moldura tr marco puerta tr dr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
40. Moldura contorno aleta dl dr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
41. Llanta rueda dl dr	-	PINTAR LLANTA ALUMINIO				0,00	0,00		110,00 €
42. Emblema capó dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
43. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
44. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.41 h.			0,00	371,85	40,00	315,89 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1965 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

8887MPT RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,47 h.	249,03 €
Total material pintura	-	48,40 €
Total Mano de Obra Pintura	11,44 h.	440,41 €
Total Recambios	-	680,19 €
Descuento recambios aplicado	-	199,53 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	547,00 €







8887 MPT

COOPER



8887 MPT

COOPER








12:10



+26.0°C

566 km



 Puerta abierta

22980 km

04.06.2026



12:11
+26°C
0 km/h
10540 km

Apple CarPlay
Se utiliza Apple CarPlay en combinación con el dispositivo Apple CarPlay suministrado desde el vehículo.
Continuar
Cancelar

Three circular air vents and a row of physical buttons for climate control and other functions.

R
N
I
D
P
U
S
T
-
D

MINI iDrive control knob with buttons for MENU, MAP, and other functions.



Apple CarPlay

Si utiliza Apple CarPlay, se enviarán a su dispositivo Apple CarPlay determinados datos del vehículo.

Confirmar

Cancelar

12:11

LDS40 UR

P

R


N

D

M/S+/-







Ⓢ WMW 31DKOX02V76050 Ⓢ









Apple CarPlay

2 LOS40 UR 12:12

Si utiliza Apple CarPlay, se enviarán a su dispositivo Apple CarPlay determinados datos del vehículo.

Confirmar

Cancelar

MODE

AUTO

1

2

3

4

5

6


































Manheim
COX AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE

100%
WARRANTY
FOR 3 YEARS
OR 50,000 MILES
Whichever comes first.
Manheim
COX AUTOMOTIVE





0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COOL WITH POWER



MINI COOPER
MINI COOPER



0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CEVA AUTOMOTIVE







 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE







Manheim
CONSTRUCTION





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE



SAFETY WARNING :
SERIOUS INJURY MAY RESULT FROM

BEULI

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CO. AUTOMOTIVE



 **Marheim**
COX-AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



Manheim
COX AUTOMOTIVE

12728

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10








0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COPALTRADE



Manheim
GIV. AUTOMATEN



0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11

 **Manheim**
CONSUMERS



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
Car & Truck



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
cm
Manheim
CO. AUTOMOTIVE



MINI
FURNO
43R-010399
DOT 7823 M5H451
E005876





0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Manheim
CAR AND EQUIPMENT





 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE

198/158/158
198/158/158