

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	31/08/2023	Color	Desconocido
Marca	DS	Matrícula		Cuentakilómetros	19 585 km
Modelo	DS 4 CROSS PureTech 225 automático RIVOLI (VP/INC/0P/LE/INC0/0CV)	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble

Kit rueda de repuesto completo	✓
Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 205/55/19 Verano 4.5 mm



Michelin 205/55/19 Verano 4.6 mm



Michelin 205/55/19 Verano 5.0 mm

Michelin 205/55/19 Verano 5.0 mm

Daños externos

1



Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

2



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

3



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

5



●●

Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



●●

Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



●●

Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



●●

Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



●●

Elemento	Llantas especiales
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

10



Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

11



Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Otros Daños

12



Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Comentarios

Vehículo sucio y mojado . Debido a su ubicación no es posible realizar las fotografías correctamente . Vehículo sin batería