



Raschiavetro / Anteriore Destro / Rientranza



Maniglia esterna porta / Anteriore Destro / Riga



Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Maniglia esterna porta / Posteriore Destro / Riga



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga




Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga



Modanatura parafrango / Posteriore Destro / Mancante



Modanatura parafrango / Posteriore Destro / Mancante



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Parafrango / Posteriore Destro / Rientranza



Parafrango / Posteriore Destro / Rientranza



Parafrango / Posteriore Destro / Rientranza



Mdatura parafango / Anteriore Destro / Riga



Mdatura parafango / Anteriore Destro / Riga



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza



Parafango / Anteriore Destro / Rientranza



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Retrovisore elettrico / Destro / Rotto



Guarnizione vetro scendente / Anteriore Destro / Rientranza



Guarnizione vetro scendente / Anteriore Destro / Rientranza



Indicatore di direzione / Destro / Rotto



Vetro retrovisore / Destro / Rotto



Vin



Altro



Altro



Altro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Modanatura parafrang / Anteriore Destro / Riga

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odo metro



Navigation



Spare Tyre



Cable



017

Cerchio in lega / Posteriore Destro

Riga

Riparazione



018

Parafango / Posteriore Destro

Rientranza

Riparazione



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	6 mm
Anteriore Destro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	6 mm
Posteriore Sinistro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	7 mm
Posteriore Destro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	7 mm

010	Vetro retrovisore / Destro	Rotto	Sostituzione
			
011	Raschiavetro / Anteriore Destro	Rientranza	Sostituzione
			
012	Maniglia esterna porta / Anteriore Destro	Riga	Riparazione
			
013	Porta / Posteriore Destro	Rientranza	Riparazione
   			
014	Maniglia esterna porta / Posteriore Destro	Riga	Riparazione
			
015	Modanatura porta / Posteriore Destro	Riga	Sostituzione
 			
016	Modanatura parafrango / Posteriore Destro	Mancante	Sostituzione



003

Parafango / Anteriore Destro

Rientranza

Sostituzione



004

Cerchio in lega / Anteriore Destro

Riga

Riparazione



005

Porta / Anteriore Destro

Rientranza

Riparazione



006

Retrovisore elettrico / Destro

Rotto

Sostituzione



007

Guarnizione vetro scendente / Anteriore Destro

Rientranza

Sostituzione



009

Indicatore di direzione / Destro

Rotto

Sostituzione



BYD

BYD SEAL U DM-IDEASIGN

TELAID: LGXCD4C48R0277843



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	-	17824 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generazione
-	-	-

Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione
			
002	Modanatura parafrang o / Anteriore Destro	Riga	Sostituzione