

Standplatz: _____

22.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -EP 0045E	Fahrgestell-Nummer:	KMHKR81FPPU176375
Vertrags-Nummer:	48481084	Erstzulassung:	30.05.2023
Internes KZ:	15088494	Kilometer-Stand:	50166
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 325PS / 239 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Shooting Star Grey

Polsterung: Leder Schwarz mit hellgrauen Ziernähten

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **51.428,57**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

BOSE Soundsystem	0,00
Elektrische Heckklappe	0,00
LED-Paket	0,00
Leder Schwarz mit hellgrauen Ziernähten Innenraum Schwarz	0,00
Matt-Lackierung	831,93
Park-Paket	0,00
Shooting Star Grey	0,00
Sitz-Paket	0,00
UNIQ-Paket	3.109,24
AHK schwenkbar inkl. Montage	1.252,10
Winterkomplettäder 19 Zoll LM- Felge	1.672,27

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

AHK schwenkbar inkl. Montage	1.252,10
Winterkomplettäder 19 Zoll LM- Felge	1.672,27

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **58.294,11**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **69.369,99**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 69.369,99

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Allradantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	239 / 325	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,100
Leergewicht (kg):	2120	zul. Gewicht (kg):	2560

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 48481084
Amtliches Kennzeichen: HD -EP 0045E
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Allradantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
01.04.2026	9059995515	Eigenverschulden	Stoßstange vorne Beifahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 48481084
Amtliches Kennzeichen: HD -EP 0045E
Übersicht erstellt am: 22.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI IONIQ 5 77,4 kWh Allradantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
02.01.2025	30904	Wartungszusatzumfänge
02.01.2025	30904	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 8 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 10 : Heckklappe Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 11 : Tür vorne links Einstieg, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 13 : Türblende v.l. verschrammt
Türblende h.l. verschrammt



Bild 14 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Beifahrertür eingedellt



Bild 17 : Außenspiegelgehäuse r. gebrochen

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Mannheim 68169 Mannheim Hemmerstr. 7-11
Tel.: 0621 / 72890-0 Fax: 0621 / 72890-12

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 516

10.07.2026

FABRIKAT	HYUNDAI	IONIQ 5 (NE)	GRUNDMODELL TYP-CODE 30 I5 01
AUSSTATTG	AB 02.2023 VERGL GET (PRIVACY) F-HEBER V EL IMPULSF LENKRAD HEIZBAR NAVIGATIONSSYSTEM KABELLOSES LADESYST LED RUECKLEUCHTEN BLINDSPOT MONITORING SITZ V ELEKT VERST SITZE H HEIZBAR HEAD-UP DISPLAY SCHIEBEN BODENBLECH KOFFERRAUM ABTEIL L KINDERVERRIEG EL HI SONNENROLLO TUEREN H EINPARKHILFE V/H LADEKABEL TYP E/F CRUISE-CONTR ADAPTIV TYP 1 VERBESSERT REIFEN 235/55 R19..W AUSSTATT TOP GRADE NOTBREMSSYS FUSSG REIFENDRUCKKONTROLLE SEITENAIRBAG M AUSFUEHRUNG EUROPA	KUEHLUNG ALTERNATIV VERGLASUNG SOLAR INNENSP AUT ABLENDE A-SPIEG HIGH GLOSSY SYSTEM "ECALL" SCHEINWERFER LED LED-LEUCHTBAND STOSS LENDENWIRBELSTUETZE SITZE V HEIZBAR FRONTKAMERA HECKKLAPPE ELEKTR MITTELKONS SCHIEBBAR AMBIENTEBELEUCHTUNG PEDAL METAL TUERGRIFF AUTOMATIK ELEKTROMOT V/H 225KW STECKER V2L TYP E&F FUSSRASTE ALU BREMSE H 18 ZOLL FELGE 7.5 J X 19 ALU ZIERLEISTEN LACKIERT ALLRADANTRIEB KOPFAIRBAG WAERMEPUMPE	LUEFTUNG B-SAEULE GLAS AKUSTIKSCHUTZ LEDERLENKRAD SUBWOOFER BOSE SOUNDSYSTEM FERNLICHTASS "HBA" BLINKER IN STOSSF SITZE VORN BELUEFTET ROYAL NAEHTE FAHRKAMERA 360 GRAD ZIERL F-RAHM SCHW GL SPURHALTEASSISTENT RIEGELSCHLOSS EINPARKSYS AUTOMAT TOUCH SENS TUERGRIFF 1-GANG ELEKTRISCH DELUXE BREMSE V 18 ZOLL BATT HEIZUNGSSYSTEM BATT HV EX 77.4KWH TOTWINKEL-ASS AKTIV PAKET MODELL 2023 SEITENAIRBAG PAKET 2

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS =105.00	EUR/STD
ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN		AW	ARB.- PREIS
87602R0R	AUSSENSPIEGEL R AUS-/EINBAUEN		3	31.50
KN	AUSSENSPIEGEL R ERSETZEN (AUSGEBAUT)		3	31.50

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG - 2-SCHICHT-METALLIC		AW	
1738	AUSSENSPIEGEL R	NEUTEILLACK ST K1R	3	
	LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.- PREIS
	FAKTOR	108.00 EUR/STD		
	LACKIERZEIT		3	
	VORBE. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG		5	
	GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	8	86.40
	SYSTEM AUDATEX		BLATT	1

GUTACHTEN / KALKULATION NR 516

10.07.2026

LACKIERUNG (SYSTEM AZT)

LACKIER-MATERIALKOSTEN	PREIS
NEUTEILLACKIERUNG K1R	12.90
MAT-KONST. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG	53.00
MATERIAL-INDEX	130.00 % 19.77

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.06.2026 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1738	AUSSENSPIEGEL R	87620GI070	1529.83

SCHLUSSKALKULATION EUR EUR

ARBEITSLOHN	ZEITBASIS	10 AW = 1 STD	
GESAMT	6 AW X 105.00 EUR/STD		63.00
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN			63.00

LACKIERUNG		
ARBEITSKOSTEN	86.40	
MATERIALKOSTEN	85.67	
GESAMTSUMME LACKIERUNG		172.07

ERSATZTEILE	1 529.83	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE		1 529.83

REPARATURKOSTEN	OHNE MWST.	1 764.90
-----------------	------------	----------

MWST 19.00 % 335.33

REPARATURKOSTEN	MIT MWST.	2 100.23
-----------------	-----------	----------

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
VORBEHALTEN

* = ANWENDERANGABEN
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX

BLATT 2

DEKRA Automobil GmbH
Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mannheim
Hemmerstr. 7-11
68169 Mannheim
Telefon 0621 / 72890-0
Fax 0621 / 72890-12
E-Mail mannheim.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Daniel Fath-Trippmacher
Tel. direkt 062172890-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

HD EP45E

FIN

KMHKR81FPPU176375

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0215437671
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
22.06.2026, elektronisch Dekra Event & Logistic.
10.07.2026, 13:00 Uhr, durch Herrn Daniel Fath-Trippmacher bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim, im Beisein von dem Fahrer.
10.07.2026
Vertragsnummer 48481084
Auftragsnummer ELSRM004833
Rahmenkostenstelle ZUB

Bewertet auf
Betriff

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-7.263,00 EUR
	ohne MwSt.	-6.103,38 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-5.757,00 EUR
	ohne MwSt.	-4.837,81 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.05.2023	Hersteller	HYUNDAI
Typ / Verkaufsbez.	IONIQ 5 72,6 kWh 4WD	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHKR81FPPU176375	HSN / TSN	8252 / ALA
Schlüssel-Nr.	10341668	Km-Stand abgelesen	50166
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	81	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Primacy 4 SUV GOE	S /O	6 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Primacy 4 SUV GOE	S /O	6 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Primacy 4 SUV GOE	S /O	6 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Primacy 4 SUV GOE	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 19 105 V	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W /O	5 mm
235 / 55 R 19 105 V	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W /O	5 mm
235 / 55 R 19 105 V	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W /O	7 mm
235 / 55 R 19 105 V	Dunlop / Winter Sport 5 SUV	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ASCC), Airbags:, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Allradantrieb, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Assistent: Autonomer Notbremsassistent (FCA-JT) inkl. Frontkollisionwarner, Autobahnassistent (HDA), Außenspiegel Unterseits in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, anklappbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Beleuchtung Kofferraum hinten, Berganfahrassistent (HAC), Bremslicht Adaptiv (ESS), Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Einparkhilfe hinten, Elektrische Parkbremse, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Emergency Call System

(eCall), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Getriebe: Direktantrieb Shift-by-Wire, Handschuhfach Schublade, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Intelligente Verkehrszeichenerkennung (ISLA), Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung hinten Türen (manuell), Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED Voll-Scheinwerfer im Pixel-Design, LED- Beleuchtung des Kofferraumes und Innenraumes, LED-Rückleuchten im Pixel-Design (Brems- und Fahrlicht), LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Mineraleffekt-Lackierung Mystic Olive, Laden: 3-phasiger Onboard Lader, Laden: 800-Volt-Technologie, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Laden: Ladekabel Typ 2, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Zweispeichenmultifunktionslenkrad, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorne/hinten, Multikollisionsbremse (MCB), Navigationssystem: Navigationssystem mit 12,25-Zoll-Touchscreen, Polster: Stoff, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Radiozubehör: Bluetooth-Telematikdienste, Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: USB-Ladeanschlüsse vorn/hinten 2x, Radläufe in Lamellen-Optik Schwarz, Regensensor, Reifen-Reparatur-Kit, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera, Seitenschutzleisten in Lamellen-Optik Schwarz, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar, Sitze: Beheizte Vordersitze, Sitze: Fahrersitz/Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze el.einstellbar- Fahrersitz, Sitze: Rücksitzbank verschiebbar, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorne, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12V-vorne, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe manuell ausklappbar, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Akustik-Frontscheibe, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Smart-Key-System

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
	Lackierung: Matt Sonderfarbe

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 12 / 2024 bei Kilometerstand 30.934

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Außenspiegelgehäuse r. gebrochen, erneuern (Bild 17)	1.764,71	2.100	100	-1.764,71	-2.100
2. Türblende v.l. verschrammt, erneuern (Bild 13)	773,11	920	100	-773,11	-920
3. Türblende h.l. verschrammt, erneuern (Bild 13)	739,50	880	100	-739,50	-880
4. Beifahrertür eingedellt, drücken	126,05	150	100	-126,05	-150
5. Tür vorne links Einstieg, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 11)	255,46	304	50	-127,73	-152
6. Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12)	122,69	146	50	-61,34	-73
7. Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15)	116,81	139	50	-58,82	-70
8. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14)	522,69	622	50	-261,34	-311
9. Heckklappe Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 10)	504,20	600	50	-252,10	-300
10. Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9)	546,22	650	50	-273,11	-325
11. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8)	463,87	552	50	-231,93	-276
12. Lackvorbereitung	168,07	200	100	-168,07	-200
Gesamt	6.103,38	7.263		-4.837,81	-5.757

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Daniel Fath-Trippmacher

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.