

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



29 de mayo de 2026

Nº Expediente: 3426374783

Nº Revision: WTWS\_623019

Página: 1 de 1

## DATOS DEL VEHÍCULO

MATRÍCULA:	2075-MPY	Nº CHASIS:	YARV1ZKXZGZ251366
KILOMETROS:	37758	MARCA:	TOYOTA
F. PERITACIÓN:	29/05/2026	MODELO:	PROACE 75KWH GX PLUS L1
Seguro:	SI		

## DATOS DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	26/05/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3457
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

## VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	SI
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	SI	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

## PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

I VEHÍCULO COMERCIAL

## RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
Daños Generales	1108,66 €
Daños Interiores	144,55 €
Total Valoración	1253,21 €

## VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
SU001A5532	64040	Antena	1,00	16,28	4,88	11,40
SU001A6869	84E0R	Guarnecido puerta carga tr dr	1,00	68,15	20,45	47,70
SU001A6709	9855R	Guarnecido dr maletero	1,00	61,03	18,31	42,72
SU001A6710	9856L	Guarnecido aleta tr iz	1,00	61,03	18,31	42,72

## OBSERVACIONES

<b>Nº Valoración</b>	CMA_623019	<b>Marca - Modelo</b>	TOYOTA PROACE ELECTRIC (V) (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	29/05/2026 19:52:53	<b>CUM</b>	TY03902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	29/05/2026 19:59:41	<b>Matrícula</b>	2075-MPY		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YARV1ZKXZGZ251366		

#### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_623019
--------	---------	------------	-------------

#### Atributos vehículo

Código color de fabricante	EPR
Kilómetros	37.758

#### Equipamiento

##### Manual

INSTRUMENTACION PUERTAS PUERTAS LAT CORREDIZAS ELECT - DHL04      VERSION MEDIA VIDA - DDJ04

##### VIN Query

CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01
COMERCIAL FURGON MEDIO C/PUERTA LAT DR	FECHA FABRICACIÓN 23/01/2023
NEUMATICOS 215/65 R 16 106T - DPLGU	VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07
FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - DFH05	MOTOR ELECTRICO MOTOR ELECTRICO 100KW BATERIA XL - B0FEZ
EQUIPO ELECTRICO CARGADOR INTEGR 11KW TRIFASICO - DLZ04	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01
AUDIO/MULTIMEDIA C/TOMA USB - DYM01	ASIENTOS DL REGULABLE ALTURA - DRH12
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TEJIDO CURITIBA MELTEM - B0P43	ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO - DJB02
ASIENTOS DL PASAJERO 2 PLAZAS - DAX01	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO DE PROTECCION LATERAL INTERIOR ISOREL - DER06
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEV ELEC DL SECUENCIALES - DLT03/DLU03	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - DHL02
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE05	AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA AUTOMATICO - DYR07
ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO ABIERTO - DRB31	ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - DPX01
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC49	ACCESORIOS ALARMA - DAB00
RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO - DRJ05	LUCES FAROS ANTINEBLA SIN "CORNERING LIGHT" - DPR06
LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01/DPR06	

##### Automático

ESPAÑA ESPAÑA      INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS - DCP01

#### Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
🚩	1	Cromo Niebla I	1,00	20,30			20,30
	SU001B5279	Tapa rejilla paragolpes dl	1,00	109,27			109,27
	SU001A5532	Antena	1,00	16,28			16,28
±	SU001A6869	Guarnecido puerta carga tr dr	1,00	68,15			68,15
±	SU001A6709	Guarnecido dr maletero	1,00	61,03			61,03
±	SU001A6710	Guarnecido aleta tr iz	1,00	61,03			61,03

#### Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	860131	Sustituir Antena	0,10 h	25,00			2,50
T1	EM69530	Sustituir Tapa rejilla paragolpes dl	0,60 h	25,00			15,00
I	EM69050	Desmontar y montar Paragolpes dl completo					
🚩 T2	GtT69050	Reparar Paragolpes dl	2,00 h	25,00			50,00
🚩 T2	GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	1,50 h	25,00			37,50
🚩 T2	GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	1,00 h	25,00			25,00
🚩 T2	GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	2,00 h	25,00			50,00

Nº Valoración	CMA_623019	Marca - Modelo	TOYOTA PROACE ELECTRIC (V) (20-)		
Fecha Alta	29/05/2026 19:52:53	CUM	TY03902	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/05/2026 19:59:41	Matrícula	2075-MPY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YARV1ZKXZGZ251366		

#### Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	1,50 h	25,00			37,50
T2	GtT9006L	Reparar Lateral iz carroc (zona tr)	2,00 h	25,00			50,00
T2	GtT1	Sustituir Cromo Niebla l	0,00 h	25,00			0,00
T1	743401EM	Sustituir Guarnecido aleta tr iz	0,30 h	25,00			7,50
T1	743401EM	Sustituir Guarnecido dr maletero	0,20 h	25,00			5,00
T1	EM84E0R	Sustituir Guarnecido puerta carga tr dr	0,20 h	25,00			5,00

#### Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=3)					
	GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=1) (L=3)					
	GtP9006L	Lateral iz carroc (zona tr) Reparación (S=2) (L=4)					
	GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=2) (L=4)					
	GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=1) (L=3)					
	GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=1) (L=3)					
	PLASTICO						
	GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=1) (L=4) Color Carrocería Completo					
	GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=3) Color Carrocería Completo					

Nº Valoración	CMA_623019	Marca - Modelo	TOYOTA PROACE ELECTRIC (V) (20-)		
Fecha Alta	29/05/2026 19:52:53	CUM	TY03902	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/05/2026 19:59:41	Matrícula	2075-MPY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YARV1ZKXZGZ251366		

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	04/05/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	336,06 €	Subtotal Horas MO	285,00 €	Subtotal Horas MO	242,50 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (11,40 h)	285,00 €	Subtotal M.O. (9,70 h)	242,50 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	285,00 €	Total mano de obra	242,50 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	336,06 €			Subtotal material	490,46 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	100,82 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	235,24 €			Total del material	490,46 €
				Total sin descuentos	732,96 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	732,96 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	235,24 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	285,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	732,96 €	Base del impuesto	1.253,20 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.253,20 €	IVA (21%)	263,17 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.516,37 €
				Total	<b>1.516,37 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza pre pintada  
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_623019	<b>Marca - Modelo</b>	TOYOTA PROACE ELECTRIC (V) (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	29/05/2026 19:52:53	<b>CUM</b>	TY03902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	29/05/2026 19:59:41	<b>Matrícula</b>	2075-MPY		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YARV1ZKXZGZ251366		

### Equipamiento

#### Manual

INSTRUMENTACION PUERTAS PUERTAS LAT CORREDIZAS ELECT - DHL04

VERSION MEDIA VIDA - DDJ04

#### VIN Query

CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04

COMERCIAL FURGON MEDIO C/PUERTA LAT DR

NEUMATICOS 215/65 R 16 106T - DPLGU

FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - DFH05

EQUIPO ELECTRICO CARGADOR INTEGR 11KW TRIFASICO - DLZ04

AUDIO/MULTIMEDIA C/TOMA USB - DYM01

TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TEJIDO CURITIBA MELTEM - B0P43

ASIENTOS DL PASAJERO 2 PLAZAS - DAX01

INSTRUMENTACION PUERTAS ELEV ELEC DL SECUENCIALES - DLT03/DLU03

INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE05

ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO ABIERTO - DRB31

ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC49

RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO - DRJ05

LUCES FAROS ANTINIEBLA - DPR01/DPR06

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

FECHA FABRICACIÓN 23/01/2023

VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07

MOTOR ELECTRICO MOTOR ELECTRICO 100KW BATERIA XL - B0FEZ

CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01

ASIENTOS DL REGULABLE ALTURA - DRH12

ASIENTOS REPOSABRAZOS DELANTERO - DJB02

TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO DE PROTECCION LATERAL INTERIOR

ISOREL - DER06

INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - DHL02

AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA AUTOMATICO - DYR07

ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - DPX01

ACCESORIOS ALARMA - DAB00

LUCES FAROS ANTINIEBLA SIN "CORNERING LIGHT" - DPR06

#### Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS - DCP01



IMGP9782.JPG



IMGP9783.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_623019	<b>Marca - Modelo</b>	TOYOTA PROACE ELECTRIC (V) (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	29/05/2026 19:52:53	<b>CUM</b>	TY03902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	29/05/2026 19:59:41	<b>Matrícula</b>	2075-MPY		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YARV1ZKXZGZ251366		



IMGP9784.JPG



IMGP9785.JPG



IMGP9786.JPG



IMGP9787.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_623019	<b>Marca - Modelo</b>	TOYOTA PROACE ELECTRIC (V) (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	29/05/2026 19:52:53	<b>CUM</b>	TY03902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	29/05/2026 19:59:41	<b>Matrícula</b>	2075-MPY		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YARV1ZKXZGZ251366		



IMGP9788.JPG



IMGP9789.JPG



IMGP9790.JPG



IMGP9791.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_623019	<b>Marca - Modelo</b>	TOYOTA PROACE ELECTRIC (V) (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	29/05/2026 19:52:53	<b>CUM</b>	TY03902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	29/05/2026 19:59:41	<b>Matrícula</b>	2075-MPY		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YARV1ZKXZGZ251366		



IMGP9792.JPG



IMGP9793.JPG



IMGP9794.JPG



IMGP9795.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_623019	<b>Marca - Modelo</b>	TOYOTA PROACE ELECTRIC (V) (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	29/05/2026 19:52:53	<b>CUM</b>	TY03902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	29/05/2026 19:59:41	<b>Matrícula</b>	2075-MPY		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YARV1ZKXZGZ251366		



IMGP9797.JPG



IMGP9796.JPG



IMGP9799.JPG



IMGP9798.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_623019	<b>Marca - Modelo</b>	TOYOTA PROACE ELECTRIC (V) (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	29/05/2026 19:52:53	<b>CUM</b>	TY03902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	29/05/2026 19:59:41	<b>Matrícula</b>	2075-MPY		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YARV1ZKXZGZ251366		



IMGP9800.JPG



IMGP9801.JPG



IMGP9802.JPG



IMGP9803.JPG

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_623019	Marca - Modelo	TOYOTA PROACE ELECTRIC (V) (20-)		
Fecha Alta	29/05/2026 19:52:53	CUM	TY03902	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	29/05/2026 19:59:41	Matrícula	2075-MPY		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YARV1ZKXZGZ251366		



IMGP9804.JPG



IMGP9805.JPG



IMGP9781.JPG



IMGP9780.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_623019	<b>Marca - Modelo</b>	TOYOTA PROACE ELECTRIC (V) (20-)		
<b>Fecha Alta</b>	29/05/2026 19:52:53	<b>CUM</b>	TY03902	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	29/05/2026 19:59:41	<b>Matrícula</b>	2075-MPY		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	YARV1ZKXZGZ251366		



IMGP9779.JPG