INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	5377NKL / WBA41GN0905561605 / 5561605

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X2 SDRIVE20D U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X2 SDRIVE20D U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.136

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] MANUAL PROPIETARIO

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5377NKL | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	24/09/2026	RaC:	HERTZ DE ESPAÑA
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

5377NKL | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	

5377NKL | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Baliza emergencia	-	REEMPLAZAR				0,00	68,25	10,00	61,42 €
2. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.75 h.	0.75 h.	3,18	0,00		99,43 €
3. Paragolpes tr	Pintar (zona inf) Reparado	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	0.50 h.	2,12	0,00		56,79 €
4. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar (zona inf) Reparado	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.50 h.	2,12	0,00		27,91 €
5. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.04 h.		0,00	0,00		40,04 €
6. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.04 h.		0,00	0,00		40,04 €
7. Spoiler portón/capó tr	tr Sustitución Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.	0.33 h.	1,40	0,00		33,35 €
8. Moldura contorno aleta dl iz	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.42 h.	1,78	0,00		21,03 €
9. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	0.42 h.	1,78	0,00		24,49 €
10. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.42 h.	18,72	0,00		196,59 €
11. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		2.58 h.	10,93	0,00		121,81 €
12. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.33 h.	9,87	0,00		107,27 €
13. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
14. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
15. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
16. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
17. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
18. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
19. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada	-			0.25 h.	1,06	0,00		10,68 €
20. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
21. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR				23,40	0,00		23,40 €
22. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
23. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
24. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
25. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
26. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

5377NKL | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Puerta tr iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
28. Portón tr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**1460,93 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

5377NKL | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,97 h.	268,31 €
Total material pintura	-	82,71 €
Total Mano de Obra Pintura	14,00 h.	538,98 €
Total Recambios	-	61,43 €
Descuento recambios aplicado	-	6,83 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	509,50 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


5377 NKL


5377 NKL


X2
5377 NKL


X2
sDrive20d
5377 NKL






km/h
260
200
150
120
90
60
30
0
0 km/h
Values since Individual
1.0
l/h
Total 20136 km
20125.4
1/min x1000
6
5
4
CONTENT
LAYOUT
Door open.
895 km
0
1
14:37
P
+36.0 °C




No signal
14:37
31°
24
SEPTEMBER
THURSDAY
LOW
AUTO OFF
LOW
AUTO OFF
MAX
REAR
VOL
MY MODES
AUTO H






BMW

WBA1GN090556 1605




BMW




No signal
14:38
Cres. Butanca
RENT LOCATION
Hi 35°
Lo 16°
31°
24
SEPTEMBER
THURSDAY
LOW
AUTO OFF
LOW
AUTO OFF


inch/mm
706
OFF
ON
ZERO

PIRELLI

TREADWEAR

inch/mm

OFF

ON

ZERO

5.85


245/45 R19 102Y


ZERO
ON
OFF
955
in/rpm






PIRELLI
BMW


PIRELLI
P ZERO


245/45 R19 102Y


PIRELLI




Manheim


OUTSIDE
245 R19 102Y
Manheim


Manheim

Manheim
CDX AUTOMOTIVE
E4 024746 S2WR2
0265054
PIRELLI


Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


TREADWEAR 200 TRACTION AA TEMPERATURE
DOT 1PX W23W
Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


BMW
Manheim

Manheim

Manheim


Manheim
Cox Automotive


Manheim

Mannheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
COX AUTOMOTIVE
BMW

Manheim
Cox Automotive

Manheim
COX AUTOMOTIVE