

# BMW

BMW 3 TOURING (G21N)(07.2022->) 330 D XDRIVE M SPORT MILD-HYBRID 210 KW (MOTOR 3,0 LTR. - 210 KW DIESEL) 5-TÜRIG

VIN: WBA51FZ070FU89273



## Beschreibung

<b>Kennzeichen</b>	<b>Zulassungsdatum</b> 03/04/2025	<b>Laufleistung</b> 48890 km
<b>Farbe</b> BLACK SAPPHIRE METALLIC	<b>Jahr</b> 2024	<b>Polster</b> -
<b>Anzahl der Türen</b> 5	<b>Anzahl der Sitze</b> 5	<b>Generation</b> -
<b>Karosserietyp</b> Kombi	<b>CO2</b> 171 g/km	<b>Hubraum</b> 2993 cc
<b>Getriebe</b> Automatisch	<b>Motortyp</b> Verbrennung	<b>Kraftstoff</b> Diesel
<b>Anzahl Gänge</b> 8	<b>Antriebsstrang</b> Allradantrieb (4WD)	

## Bewertungsdetails

Bewertungsort

## Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Motorhaube / -	Kratzer	Lackieren
002	Dach / -	Kratzer	Lackieren
003	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Smart Repair



004

Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Lackieren



005

Stoßfänger / Vorne

Delle

Reparieren



006

Sicherheitskit / -

Fehlt

Ersetzen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bordmappe                            | <input type="checkbox"/> Ersatzrad                            | <input type="checkbox"/> Füllflasche NothilfeKit |
| <input type="checkbox"/> Hutablage                            | <input type="checkbox"/> In-Car-Werkzeuge                     | <input type="checkbox"/> Kompressor Nothilfe     |
| <input type="checkbox"/> Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Laderaumabdeckung       |
| <input type="checkbox"/> Pannenset                            | <input type="checkbox"/> Serviceheft                          | <input type="checkbox"/> Wagenheber              |

Hauptreifensatz

<b>Vorne Links</b>	BRIDGESTONE	225 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	7 mm
<b>Vorne Rechts</b>	BRIDGESTONE	225 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	7 mm
<b>Hinten Links</b>	BRIDGESTONE	225 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	7 mm
<b>Hinten Rechts</b>	BRIDGESTONE	225 / 50 / 17 / Ganzjahresreifen	7 mm

## Kommentar

---

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige




Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links




Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts




Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Motorhaube / - / Kratzer



Motorhaube / - / Kratzer



Dach / - / Kratzer



Dach / - / Kratzer



Dach / - / Kratzer



Kofflflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle



Stoßfänger / Vorne / Delle