Ficha del vehículo | Mantenimientos | Siniestros | Peritaciones | OPEL COMBO 1.5 TD 75kW (100CV) S/S Edition L 5 Puertas

Tipo de vehículo	Turismo
Carrocería	monovolumen compacto
Color	Blanco
Núm. Puertas	0
Potencia	N/D
Cilindrada	1.499 cm^3
Motor	Diesel
Fecha	14/01/2021
Kilómetros	44.743
Matrícula	3509LMF
Bastidor	W0VECYHT2MN500060



Accesorios Extras:
doble puerta trasera.
faros antinieblas delante

Equipamiento de serie:
Ninguno

Documentación:

Peritación

Descargar Fotos Comercial

Reportaje Comercial

Fotografías:










3509 LMF


3509 LMF
















4 32
Martes
3 Noviembre 2026






3509 LMF
004501 Paragolpes delantero Pintado


3509 LMF
004501 Paragolpes delantero Pintado


109105 kit antipinchazos


109105 kit antipinchazos


000901 Puerta delantera izq.


000901 Puerta delantera Izq.


001601 Aleta trasera Izq.


001601 Aleta trasera Izq.


002801 Aleta trasera Dch.


002801 Aleta trasera Dch.


003301 Puerta trasera Dch.


003301 Puerta trasera Dch.


003401 Moldura puerta trs. Dch. Texturada


0034002 Moldura puerta Trs. Dch. Texturado


0034002 Moldura puerta Trs. Dch. Texturado


0034002 Moldura puerta Trs. Dch. Texturado


0037002 Carcasa Espejo retrovisor Dch. Texturado


0037002 Carcasa Espejo retrovisor Dch. Texturado


004501 Paragolpes delantero Pintado


004501 Paragolpes delantero Pintado



