

21.07.2026

Fahrzeugbeschreibung**Fahrzeug:** RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen: HH -FS 1585 Fahrgestell-Nummer: VF1RFB00768479432

Vertrags-Nummer: 4618078 Erstzulassung: 16.05.2022

Internes KZ: 15005661 Kilometer-Stand: 86036

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:**RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi 5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell**

Lackierung: Highland-Grau Metallic

Polsterung: Stoff Titanium Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)**23.327,73**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Angebot gem. BBK Renault vom 04.06.2021	0,00
Easy-Business-Paket	411,76
Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar	243,70
Highland-Grau Metallic	0,00
Metallic-Lackierung	546,22
Notrad	168,07
Sicherheitstrennnetz	0,00
Stoff Titanium Schwarz	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC-Würth_Megane Chubb_NAG_20201216_01	660,00
UTC_Beklebung Megane GT_Chubb	0,00
UTC_Gummifussmatten rutschfest Megane	65,00
UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	0,00
UTC_Kofferraumwanne Megane	65,00
UTC_Relingträger_Megane Grandtour	200,00
UTC_Schonbezug_Fahrer_SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Trenngitter inkl. Einbau_Megane	225,00
UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr. 071392 13	8,06
Winterkomplettreder über A.T.U.	0,00
Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBF	0,00
UTC-Würth_Megane Chubb_NAG_20201216_01	660,00
UTC_Beklebung Megane GT_Chubb	0,00
UTC_Gummifussmatten rutschfest Megane	65,00
UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	0,00
UTC_Kofferraumwanne Megane	65,00
UTC_Relingträger_Megane Grandtour	200,00
UTC_Schonbezug_Fahrer_SIX-02540-010-01	52,00
UTC_Trenngitter inkl. Einbau_Megane	225,00
UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr. 071392 13	8,06
Winterkomplettreder über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)**25.972,54****Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)****30.907,32**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

30.907,32

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	85 / 115	Hubraum:	1461
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	120
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,0000	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	191	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,40
Leergewicht (kg):	1448	zul. Gewicht (kg):	1954

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 4618078
Amtliches Kennzeichen: HH -FS 1585
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang
Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 4618078
Amtliches Kennzeichen: HH -FS 1585
Übersicht erstellt am: 21.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Mégane BLUE dCi 115 Business Edition Grandtour Kombi5-türig 1461 ccm 115 PS / 85 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
22.05.2023	19291	Inspektion und Wartung
08.05.2024	42145	Inspektion und Wartung
21.05.2025	61938	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
21.05.2025	61938	Bremsflüssigkeitswechsel
21.05.2025	61938	TÜV/AU (MwSt-frei)
21.05.2025	61938	Inspektion und Wartung
18.05.2026	82422	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	30.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	24145 Kiel, Wellseedamm 16b
Besichtigungsdatum	14.07.2026
Referenznummern	0031213819 - 0004618078

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	HH-FS 1585	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFB00768479432
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	16.05.2022
Typ	Mégane Blue dCi 115 Business Edition Grandtour	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Highland-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	85.711 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	05/2027
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.461 ccm / 85 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Nexen	205/55 R16 91H	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Nexen	205/55 R16 91H	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Nexen	205/55 R16 91H	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Nexen	205/55 R16 91H	6 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 27.04.2026 bei km 82.422.	
Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar	

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt
Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel und 2 Nebenschlüssel vorhanden.

Sonderausstattung

✓	Angebot gem. BBK Renault vom	✓	Easy-Business-Paket
✓	Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar	✓	Highland-Grau Metallic
✓	Metallic-Lackierung	✓	Notrad
✓	Sicherheitstrennnetz	✓	Stoff Titanium Schwarz
✓	Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBF	✗	UTC-Würth_Megane Chubb_NAG_20201216_
✓	UTC_Beklebung Megane GT_Chubb	✓	UTC_Gummifussmatten rutschfest Megane
✓	UTC_Kennzeichenhalter Sixt Leasing	✓	UTC_Kofferraumwanne Megane
✓	UTC_Relingträger_Megane Grandtour	✗	UTC_Schonbezug_Fahrer_SIX-02540-010-
✓	UTC_Trenngitter inkl. Einbau_Megane	✗	UTC_Zurrgurt Würth Art.-Nr
✗	Winterkomplettäder über A.T.U		

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt (Bild 15, Bild 16, Bild 17)

Frontscheibe mit Regensensor, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur

Seite links

Tür hinten links Einstieg, beschädigt (Bild 32, Bild 33)

Seitenwand links, beschädigt (Bild 29, Bild 30, Bild 31)

Seite rechts

Tür hinten rechts, verkratzt (Bild 18, Bild 19)

Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt (Bild 20, Bild 21, Bild 22)

Tür hinten rechts Innenverkleidung -Standard-, verschmutzt, Gebrauchsspur

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt (Bild 23, Bild 24, Bild 25)

Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt (Bild 26, Bild 27, Bild 28)

Reifen, Felgen, Radkappen

Satz Winterräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 13, Bild 14)

Interieur

Laderaum, verkratzt, Gebrauchsspur

Sonstiges

Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur

Ohne Zuordnung

UTC-Zurrgurt Würth, fehlt

UTC-Würth Chubb NAG 20201216-01, fehlt

UTC-Schonbezug Fahrer, fehlt

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 35 Fotos.

Zapel, Peter

Der Sachverständige, 15.07.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage




Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.




Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 14. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 15. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 16. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 18. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren



Bild 20. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 21. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 22. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 25. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen




Bild 28. Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 31. Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 32. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 33. Tür hinten links, Einstieg, beschädigt, kalt drücken



Bild 34.

Fotoanlage



Bild 35.