




Bild 1 : Diagonal von vorne





Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand






Bild 7 : Ladekabel




Bild 8 : Servicenachweis




Bild 9 : Stoßfänger hinten + Deko Kratzer + Verformung

DEKRA Automobil GmbH
Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Station Bewertungszentrum
Ronsdorfer Str. 20
40233 Düsseldorf
Telefon 0211 / 8796390
Fax 0211 / 87963929
E-Mail bewertungszentrum@dekra.com



Ansprechpartner:
Kevin Peters
Tel. direkt 0211879639-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **ME L7890E** **FIN** **TMAK381GFPJ100005**

Vorgang

Kunden-Nr. 0213605354
Auftraggeber Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom 14.07.2026, elektronisch.
Besichtigung 27.07.2026, durch Herrn Kevin Peters bei DEKRA Automobil GmbH Station Bewertungszentrum, Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 27.07.2026
Betrifft Vertragsnummer 51523172
Auftragsnummer ELSRM005060
Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- *Türe hinten links bis 170µm*
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Zum Bewertungszeitpunkt lag keine Ausstattungsliste vor. Abweichungen in der Ausstattung möglich.
Das Elektroautoladegerät mit Ladekabel lag zum Bewertungszeitpunkt im Fahrzeug.
Zum Bewertungszeitpunkt war das Ladekabel im Fahrzeug.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Servicescheckheft
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.08.2023	Hersteller	HYUNDAI
Typ / Verkaufsbez.	KONA EV Trend	Aufbauart	Mehrzweckfahrzeug
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK381GFPJ100005	HSN / TSN	1349 / AFH
Schlüssel-Nr.	40345235	Km-Stand abgelesen	18326
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	28	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektro

Getriebe
Farbe

Stufenlos
Blau / Metallic

Felgen
Polster / Farbe

Leichtmetall
Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	45.700 EUR	Fz. Notierung	21.350 EUR
Fz. Grundwert: (36 Mon): AA			21.632 EUR

Serienausstattung

Serie: 3-phasiges Laden (11kW), AVAS - Künstliches Motorgeräusch, Ablagen:, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Automatische Innenbeschlagsregelung, Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll Farb-Display, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Fußraumbeleuchtung (vorne), Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (ASCC), Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel automatisch abblendend, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Rückleuchten (Brems- und Fahrlicht), LED-Tagfahrlicht, Ladekabel ICCB, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, Leseleuchten vorne und hinten, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Paket: Effizienz, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Smartphone-Ablage mit kabelloser Ladefunktion, Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Spurhaltewarnsystem, Steckdose 12 Volt, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, in Silbergrau, Verglasung dunkel getönt ab B-Säule, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Verglasung: Wärmedämmende Frontscheibe, Voll- LED-Projektionsscheinwerfer, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
	Lackierung: Metallic-Lackierung	4	600*		151

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;

VK

151 EUR

Zwischenwert 1

21.783 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 18.07.2026 bei Kilometerstand 18.282

Km-Korrektur

Km = 18326 Kateg.: 32 = 43200 Diff. = 24874
BZ2K = 3.96633 (AS = 0.536385 BS = -0.005089) **864 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Stoßfänger hinten + Deko Kratzer + Verformung, instandsetzen (Bild 9)	975	anteilig	-480	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	975			-480 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Kratzer + Steinschlag,
Motorhaube Delle,
Frontscheibe Mikrosteinschlag,
Türe vorne links Dellen + Kratzer,
Türe vorne rechts Dellen,
Radlauf hinten rechts Kratzer,
Einstieg hinten links Kratzer,

Zwischenwert 2

22.167 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung -224 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig) 543 EUR
Abzug für Reifenzustand

vorne links	5 mm	SO	-67 EUR
vorne rechts	5 mm	SO	-67 EUR
hinten links	6 mm	SO	-45 EUR
hinten rechts	6 mm	SO	-45 EUR

Legende

S/ Sommer /O Original /F Runflat

95 EUR

Zwischenwert 3

22.262 EUR

Zwischenwert 4 22.262 EUR

Minderwert merkantil

Merkantil geschätzt (steuerneutral) -150 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 18.902,00 EUR WD= 3.209,00 EUR VK= 22.111,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	15.882,35 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	3.017,65 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	18.900,00 EUR

Verkaufswert	ohne MwSt.	18.571,43 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	3.528,57 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	22.100,00 EUR

Der Sachverständige
Kevin Peters

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Station Bewertungszentrum
Ronsdorfer Str. 20
40233 Düsseldorf
Telefon 0211 / 8796390
Fax 0211 / 87963929
E-Mail bewertungszentrum@dekra.com



Ansprechpartner:
Kevin Peters
Tel. direkt 0211879639-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

ME L7890E

FIN

TMAK381GFPJ100005

Vertragsnummer	51523172
Auftragsnummer	ELSRM005060
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	14.07.2026, elektronisch
Besichtigung	27.07.2026 DEKRA Automobil GmbH Station Bewertungszentrum, Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 27.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	15.882,35 EUR	18.900,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	18.571,43 EUR	22.100,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 14.07.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 27.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 27.07.2026 durch Herrn Kevin Peters bei DEKRA Automobil GmbH Station Bewertungszentrum, Ronsdorfer Str. 20, 40233 Düsseldorf, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Servicescheckheft

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- *Türe hinten links bis 170µm*

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *ein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Zum Bewertungszeitpunkt lag keine Ausstattungsliste vor. Abweichungen in der Ausstattung möglich.
Das Elektroautoladegerät mit Ladekabel lag zum Bewertungszeitpunkt im Fahrzeug.
Zum Bewertungszeitpunkt war das Ladekabel im Fahrzeug.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung

Marie-Luise Laake, Solinger Str. 199, 40764 Langenfeld
ME L7890E
02.08.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

08 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai Motor (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	OSE / KONA EV Trend
Aufbauart	Mehrzweckfahrzeug
HSN / TSN	1349 / AFH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK381GFPJ100005
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Blau
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	28 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe	Stufenlos
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	18.326

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

3-phasiges Laden (11kW), AVAS - Künstliches Motorgeräusch, Ablagen:, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Automatische Innenbeschlagsregelung, Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll Farb-Display, Drive Modes, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Fußraumbeleuchtung (vorne), Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv (ASCC), Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Innenspiegel automatisch abblendend, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Rückleuchten (Brems- und Fahrlicht), LED-Tagfahrlicht, Ladekabel ICCB, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, Leseleuchten vorne und hinten, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Paket: Effizienz, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorn, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Smartphone-Ablage mit kabelloser Ladefunktion, Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Spurhaltewarnsystem, Steckdose 12 Volt, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, in Silbergrau, Verglasung dunkel getönt ab B-Säule, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Verglasung: Wärmedämmende Frontscheibe,

Voll- LED-Projektionsscheinwerfer, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

Sonderausstattung

Lackierung: Metallic-Lackierung

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Minderwert aus Vorschaden

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 18.07.2026 bei Kilometerstand 18.282.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger hinten + Deko Kratzer + Verformung, instandsetzen (Bild 9).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger vorne Kratzer + Steinschlag, ; Motorhaube Delle, ; Frontscheibe Mikrosteinschlag, ; Türe vorne links Dellen + Kratzer, ; Türe vorne rechts Dellen, ; Radlauf hinten rechts Kratzer, ; Einstieg hinten links Kratzer, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Kevin Peters

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.