


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VR3UHZKWZ P4365018	Erstzulassung	28.03.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	PEUGEOT	Kennzeichen		Laufleistung	1 396 km
Modell	208 Elektromotor 156 GT	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten		
Lagerplatz		



Lose Teile		Fahrzeugdokumente / Schlüssel	
Nothilfekit Reserverad	✓	Betriebsanleitung	✓
Bordwerkzeug	✓	Serviceheft	✓
Warndreieck	✓	Bordmappe komplett	✓
Hutablage	✓	Ersatzschlüssel	✓
		Schlüssel	✓
		Schlüssel mit Fernbedienung	✓
		Ladekabel Starkstrom-Steckdose	✓
		Inspektion	✗

Reifen	
Kumho 205/45/17 V Ganzjahresreifen 6.0 mm	Kumho 205/45/17 V Ganzjahresreifen 6.0 mm
Kumho 205/45/17 V Ganzjahresreifen 6.0 mm	Kumho 205/45/17 V Ganzjahresreifen 6.0 mm

Außenschäden

2		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	SPOT	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	150,00€		
3		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		Lackierungskosten	-		
				Pauschale	50,00€		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	200,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **400,00€**