

**VOLKSWAGEN PASSAT**
VARIANT EXECUTIVE 2.0 TDI 90KW (122CV) D

VIN	WVWZZZ3CZPE059843
Primera matriculación	3/10/2023
Kilometraje del vehículo	170.114 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	7/7/2026 10:28:15	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA
------------------------	-------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	VOLKSWAGEN	Primera matriculación	3/10/2023
Modelo	PASSAT	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WVWZZZ3CZPE059843	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO


Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS**Neumáticos montados**

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,4 mm	Pirelli	215/55 R 17 98 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	3,9 mm	Pirelli	215/55 R 17 98 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,6 mm	Pirelli	215/55 R 17 98 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,4 mm	Pirelli	215/55 R 17 98 Y	Verano	Aluminio	No aplica

DAMAGES

Exterior



1 | Bumper F

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



2 | Bonnet

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Paint



3 | Outside rear-view mirror housing L

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



4 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint





6 | Door RR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint



7 | Outside rear-view mirror housing R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint

Interior



5 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair/replace (lump sum)

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

CONCESIONARIO VOLKSWAGEN QUADIS MARZÁ

Fotos comerciales

