Beschrijvingsformulier

chassisnr: WF0SXXWPGSMM86262)







FORD TRANSIT CONNECT 1.5 ECOBLUE L2 LTD AUT/ECC/NAV/LMV/XENON

Km-stand	186070 km	**Soort voertuig**	Bedrijfsauto < 3500kg - grijs	**Ledig gewicht**	1566 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Grijs	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Diesel	**Aantal deuren**	5		
Transmissie	Automaat	**Aandrijving**	Voorwiel		
Datum eerste toelating	29-05-2021	**Aantal cilinders**	4	**Wielbasis**	306 cm
Datum eerste afgifte NL	29-05-2021	**Vermogen**	88 kW	**Laadvermogen**	935 kg
Eerste registratie	Nederland	**CO2 uitstoot**	154 g/km	**APK t/m**	29-05-2027

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (*kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend*)

Anti Blokkeer Systeem, achteropkomend verkeer waarschuwing, airco automatisch, armsteun voor, Anti Slip Regeling, Brake Assist System, bestuurdersairbag, Bluetooth, boordcomputer, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstelbaar, buitenspiegels in carrosseriekleur, buitenspiegels verwarmbaar, bumpers in carrosseriekleur, centrale vergrendeling met afstandsbediening, connected services, cruise control, DAB, dimlichten automatisch, elektronische remkrachtverdeling, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, hill hold functie, keyless start, lendesteun(en) verstelbaar, lichtmetalen velgen 16", mistlampen voor, multimedia-voorbereiding, parkeersensor achter, radio, regensensor, start/stop systeem, alarm klasse 1(startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, stuur leder, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, verwarmde voorruit, tussenschot volledig, voorstoelen verwarmd, zijschuifdeur rechts

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Trekhaak afneembaar, Cruise control, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Stoelverwarming, Xenon koplampen, Verlengde of verhoogde carrosserie, Schuifdeur rechts, Achterdeuren

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✔ Reservesleutel
✔ Reservewiel	✔ Navigatie CD/DVD
✔ Instructieboekje	✔ Onderhoudsboekje (Digitaal)

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 2	Aantal hoofdsteunen	: 2
Schoon van binnen	: Nee, professioneel reinigen	Normale geur	: Ja
Kofferruimte beschadigd	: Ja	Voorruit	: Aandacht nodig, optie_anders

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden


Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	6 mm	Zomer	Goodyear	205/60 R16
RV	6 mm	Zomer	Goodyear	205/60 R16
LA	5 mm	Zomer	Goodyear	205/60 R16
RA	6 mm	Zomer	Goodyear	205/60 R16

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Voorruit
Omschrijving:
Ster
Gegeven oplossing:
Opvullen



Deel:
Achterdeur links
Omschrijving:
Opgedrukt
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Opgedrukt
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Achterdeur rechts
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten




Deel:
Scherm rechtsachter
Omschrijving:
Deuken en krassen
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Tankklep
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Zijschuifdeur rechts
Omschrijving:
Deuken
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten




Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Deuken
Gegeven oplossing:
Vervangen



Deel:
Scherm rechtsvoor
Omschrijving:
Deuken
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie




Deel:
Spiegelkap rechts
Omschrijving:
Geschaafd
Gegeven oplossing:
Herstellen



Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Deuk
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Geschaafd
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Scherm linksvoor
Omschrijving:
Gekrast
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Spiegelkap links
Omschrijving:
Geschaafd
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Deuken en krassen
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Deel:
Scherm linksachter
Omschrijving:
Deuken en krassen
Gegeven oplossing:
Herstellen en spuiten



Extra foto's


Vin typeplaat


Vin ingeslagen


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur