

Détails véhicule

VIN	WBA11EE04 05389328	Kilométrage	29 634 km	Energie	Essence
Immatriculation		Date d'immatriculation	07/07/2025	Cylindrée	1499
Marque	BMW	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	X1F48-2015	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Vert		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	24/08/2026	Parc		Propriétaire	
					
					

Autres informations techniques

Kit roue secours Complet



Porte documents



Manuel d'utilisation




Clef



Options / Equipements

Pneumatiques

Continental 225/55/18 Y Eté 5.0 mm



Continental 225/55/18 Y Eté 5.0 mm



Continental 225/55/18 Y Eté 6.0 mm

Continental 225/55/18 Y Eté 6.0 mm

Dommages

1



Elément Pare-choc complet
Position Avant
Dommages Rayure
Intensité -
Opération Réparation

2



Elément Grille de pare-chocs
Position Avant
Dommages Rayure
Intensité -
Opération Acceptable (Pour mémoire)

3



Elément Phare
Position Avant Gauche
Dommages Rayure
Intensité -
Opération Echange

4



Elément Pare-brise
Position -
Dommages Eclat
Intensité -
Opération Echange

5



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

● ●

7



Elément	Baguette d'aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

● ● ●

9



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

● ● ●

11



Elément	Garniture de hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

●

6



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

● ●

8



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

● ● ● ● ●

10



Elément	Crochet de sangle de retenue plage AR
Position	Arrière Droit
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

● ●

12



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Smart Repair

● ● ●