




Matrícula:	5607-MCG	Kilometraje:	143937	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VF7SXYHTUNT624041	Fecha de puesta en circulación:	16/11/2022	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	CITROËN			Fecha de peritación:	30/06/2026 0:30:00
Modelo:	C3				
Versión:	Citroen BlueHDi 75KW (100CV) S&S Feel Pack berlina con portón 75kW 5P manual				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Berlina				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	5.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	5.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	205/55 R 16 94 V				
Tamaño del neumático DEL DER	205/55 R 16 94 V				
Tamaño del neumático TRAS IZ	205/55 R 16 94 V				
Tamaño del neumático TRAS DER	205/55 R 16 94 V				
Marca del neumático Del Iz	259	Neumáticos de verano: 205/55/16/94 V DELIZQ Goodyear: 4 mm - TRASIZQ Goodyear: 5 mm DELDER Goodyear: 4 mm - TRASDER Goodyear: 5 mm			
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras Iz	259				
Marca del neumático Tras Dcha	259				





Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	Sí	GPS Gran pantalla color	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí			Lunas eléctricas DEL	Sí
Encendido Motor	Sí			Lunas eléctricas TRAS	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí			Regulador de velocidad	Sí
Vehículo rodando	Sí			Volante multifunciones	Sí
Núm asientos	5			Volante de cuero	Sí
Núm reposacabezas	5			Bandeja de maletero	Sí
Núm llaves	2			Radio multimedia	Sí
Núm llaves mando a distancia	2			Tipo de climatizador	Climatizador autom.
Color carrocería	Blanco			Documento de matriculación	No
Llantas de verano	Acero				
Kit de reparación	Sí				
Ficha Técnica	Sí				
Categoría	Turismo				
Segmento	Segmento 01				

Ubicación **Type** **Tipo de reparación**
 Guarnic Tapa Tras Rayado Aceptable



Interior



Sucio

Limpiar



Tarjeta De Matriculación



Falta



Importe



Indicador de avería / Testigo



Encendido

Control



Interior



Dañado

Control



Puerta Tras Iz



Rayado

Aceptable



Puerta Delant Iz



Rayado

Reparar + Pintar



Paragolpes Delantero



Golpe(s) y arañazo(s)

Reparar + Pintar



Parabrisas



Roto

Reemplazar



Kit de pegamento de parabrisas



Necesario para instalar el acristalamiento

Importe



Faro Del Dr



Rayado

Pulimentar



Aleta Del Dr



Rayado

Reparar + Pintar



Puerta Delant Dr



Rayado

Reparar + Pintar



Puerta Tras Dr



Rayado

Reparar + Pintar



Neumáticos



Sin Daños

Control



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dCapPPL4FclCtMA9iLFq1zqcebbnxADBosazvuTPt%2fps%3d&language=es-ES