Informe de tasación



KIA CEED TOURER

TOURER 1.0 MHEV 88KW (120CV) TECH DCT

VIN	U5YH5812GPL158815
Primera matriculación	29/6/2023
Kilometraje del vehículo	187.908 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	23/10/2026 12:56:57	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID 2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	KIA	Primera matriculación	29/6/2023
Modelo	CEED TOURER	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	U5YH5812GPL158815	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Falta el libro de mantenimiento

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Pirelli	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Pirelli	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	225/45 R 17 94 Y	Verano	Aluminio	No aplica

Informe de tasación

DAÑO

Interior



1 | Interior

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Precio Cerrado

Exterior







2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



3 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




5 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




7 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Llanta alu Del Iz pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Precio Cerrado



9 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Fotos comerciales
















